C140 (BK)

12A581



F04213

14A411



F04407

(1) 49 (OG)
(2) 868 (GY/RD)
(3) 867 (DB)
(4) 37 (YE)

C141 (BU)

7C078

Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	361 (RD)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	390 (TN/YE)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444), heater
3	359 (GY/RD)	signal, return
4	393 (VT/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444), input

C142 (BU)

7C078/9K499

Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	361 (RD)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), heater
3	359 (GY/RD)	signal, return
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), input

C143 (BK)

7C078/1807373C93

Turbine Shaft Speed (TSS) sensor



F02031

Pin	Circuit	Circuit function
1	359 (GY/RD)	signal, return
2	970 (DG/WH)	Turbine Shaft Speed (TSS) sensor