G100, G101


M111
Windshield wiper motor (17508)
81–3
H1
Horn (13832)
44–2
N415
Anti–theft hood switch (19A434)
117–2
N1
Brake fluid level switch (2L414)
60–4
E43
Fog lamp, left front (15200)
86–1
K123
Air pump relay
23–11
M95
Air pump motor
23–11
3 C125
2 C131
2 C127
2 C124
1 C152
4 C159
1 C158
31-KA9 14 BK/OG
31-GJ6 18 BK/YE
31-GL7 20 BK/YE
31-GC7 20 BK/BU
31-LD11 16 BK/WH
31-RH1 18 BK/GN
2 C1026
31-KA9 14 BK/OG
31-RG1 16 BK/YE
G100
California
3.9L
M202
Auxiliary coolant pump motor
55–4
K163
PCM power relay
23–3 , 24–3
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
A7
ABS control module (2C219)
42–3, 42–5
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
55–4
2 C163
85 C1016
8 C135
24 C135
2 C100
32 C155
15 C155
with IVD
K318
COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay
23–10 , 24–10
31-FA6 18 BK
31-FB1 18 BK/YE
2 C1003
K162
Windshield wiper relay
81–3
N400
Washer fluid level switch
81–4
1 C1009
1 C138
8 C140
2 C134
31-RH9 20 BK
31-KA39 20 BK/RD
E42
Fog lamp, right front (15200)
86–1
31-CF6A 14 BK/YE
31-FB1 18 BK/YE
31-RH9A 20 BK
2 C162
31-CF6B 14 BK/YE
31-GC8 18 BK/OG
31-FA6 18 BK/YE
31-LD17 18 BK/WH
G101