
Hot at all times
F1.4m
40A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4
Hot in start
F2.23
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10
1290 20 WH/OG
31 C146
See page 13–4
13–1
Power Distribution
RD
15 C134
10 C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–2
P R N D 2 1
C1100a
O1
Battery (10655)
151–6
S143
C1100b
12 C167
1093 20 TN/RD
16 C134
57 BK
57 BK
113 12 YE/LB
30
85 C1017
K22
Starter relay
(11450)
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–2
87
86 C1017
33 12 WH/PK
57 18 BK
1 C139
S153
1 C197a
1 C197b
M8
Starter motor
(11002)
151–20
See page 10–1
M
G100
G104
G101