若杆件截面为边长为a的正方形,面积 $S=a^2$ , 受轴向拉力F, 如图所示.则应力

 $\sigma_0 = \frac{F}{a^2}.$ 

若杆件受到垂直于轴线的拉力,不妨设横截面上轴向应力的积分为拉力F,且形变从截面的里侧(指垂直与轴线的拉力指向的方向)到外侧的形变量线型变化.那么截面上从里侧到外侧的应力也为线性变化,如图所示.设外侧的最大应力为 $\sigma_{max}$ ,则应力

$$\sigma(x,y) = -\frac{\sigma_{\max}}{a} \cdot (x-a), x, y \in [0,a].$$

那么拉力

$$\iint_{S} \sigma(x, y) dx dy$$

$$= \frac{\sigma_{\text{max}} a^{2}}{2}$$

$$= F$$

解得

$$\sigma_{\rm max} = \frac{2F}{a^2}$$

显然 $\sigma_0 < \sigma_{\max}$ ,所以轴向受力的应力更小,材料更不容易破裂.