

- | | | | |
|--|--|--|--|
| Číslo revize/Datum Vypravený: Paps | |  | |
| „-“ | | | |
| „-“ | | | |
| „-“ | | | |
| ± 0,000 = svažující m. n. m. Bpv | | | |
| Investor | | Generální projektant | |
| McDonald's ČR spol. s r.o. IČ: 161 91 129
Ladovická 740/1135, 158 00 Praha 5 | | Zodpovědný projektant
HP
Ing. arch. P. Lupač, Ph.D.
Ing. Daniela Maxová | |
| Akce | |  stoh consulting
Stoh Consulting, s.r.o., IČ: 219 03 686
Sokolovská 280/3, 110 00 Praha 1
+420 723 937 475, info@stohconsult.cz | |
| MODERNIZACE INTERIÉRU PROVOZOVNÝCH RESTAURACÍ
McDONALD'S ČESKÉ BUDOJEVICE II
LANNOVA TR. 1465/122, 370 01 ČESKÉ BUDOJEVICE | | Zpracovatel: Éšti
Zodpovědný projektant
Vypracoval
Kontolant | |
| Část dokumentace | | Stoh Consulting, s.r.o.
Ing. arch. P. Lupač, Ph.D.
Ing. Daniela Maxová
- | |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | Číslo zakázky Datum
2510_03 02/2026 | |
| Obsah | | Stupeň
DPS | |
| PŮDORYS 1. NP – NOVÉ KONSTRUKCE | | Číslo Éšti
D.1.1.2 | |
| | | Mřížkov Formát
1 : 50 10 x A4 | |
| | | Revize/Datum
00/-/ 04 | |
| | | Číslo výkresu | |