
1. a,b,c) siche ML and Mitschrift WS 23/24



Wir sollen die Flash-Fenktionalität einer Hazard Unit für Jumps and Branches implementieren. Ob gesprengen wird, ist derdings erst in der Erecek-Stage bekannt (Branches müssen die dazengehörige Bedigung überprüfen). Dann wurden allerdings schon die nächsten zwei Instruktionen in Fetch and Decode geleden. Falls zu einer anderen Stelle im Pragramm gesprengen wird dürfen diese nicht ausgefährt werden, d.h. sie müssen gefastt werden. Abhängig vom PCSrcE-Signal hönnen wir diese Funktionlität implementien:

· Fetch: In old Fetch-Stoge können wir bei einen Spreng etfach ein NOP (32 Nollen) als nächste Instruktion weiterleiten. Dafür eind neur ein Multiplever benötigt.

benöttet.

Decode: In oher Decode-Phase gestaltet sich das Flashen aufwendiger: Lediglich ein NOP basicand auf PCSrcE in InstaD hineinzeleiten warde den kritischen Pfad das Execute-Stage ohneh die Rajskabomk führen und würde daher einen weitens (ingenen Taktzyklus erfordern (vyl. Anfabe 1). Daher müssen auf ausf ander Wise verhindern, dass die fülschlich geladue Instruktion behalt von Speicher/Registern ändert. Dies abrod erzicht indem wir alle Signale, die eine solche Zerstadsändung hervorenfen kienen, explizit auf O setzen.

Davon betroffen sind RegwriteD MembrikeD, Jamp D und Branch D.

3. a,b,c) siche ML and Mitschrift WS 23/24