佛山安德里茨技术有限公司 嘉兴污水厂脱水机系统图纸 PLC柜图纸部分 设 Ш 世世面 7 悪 2009. 4. 20 雒 卓 嘉兴污水厂离心机PLC图纸

佛山安德里茨技术有限公司		1#脱水机冲洗泵控制接线图pg 36	1#脱水机切割机控制接线图pg 35	1#脱水机滤液阀控制接线图pg 34	1#脱水机加药泵控制接线图pg 33	1#脱水机进泥泵控制接线图pg 32	1#脱水机辅机控制接线图pg 31	1#脱水机主机控制接线图pg 30	A106 模块信号 pg 16	A105 模块信号 pg 15	A104 模块信号 pg 14	A103 模块信号pg 13	A102 模块信号 pg 12	A101 模块信号 pg 11	DC电源回路图pg 7	AC电源回路图(三)	AC电源回路图(二)pg 5	AC电源回路图(一)	PLC控制柜基础图pg 3	PLC柜内器件布置图pg 2	PLCC框外形尺寸图pg 1	图纸说明 pg 0		1 2 3 4
设计 2009.4.20	47									1#药剂制备系统控制接线图	2#脱水机加药流量计接线图	2#脱水机进泥流量计接线图	2#脱水机切割机控制接线图	2#脱水机滤液阀控制接线图	2#脱水机加药泵控制接线图	2#脱水机进泥泵控制接线图	2#脱水机辅机控制接线图	2#脱水机主机控制接线图	1#脱水机加药流量计接线图	1#脱水机进泥流量计接线图	倾斜螺旋输送机控制接线图	水平螺旋输送机控制接线图	兴	5 6
編号	嘉兴污水厂离心机PLC图纸									pg 49	pg 48	pg 47	pg 46	pg 45	pg 44	pg 43	pg 42	pg 41	pg 40	pg 39	pg 38	pg 37		7 8


图纸说明


- 1、根据脱水机系统设备的功率情况,每条脱水机生产线系统配一个MCC柜,MCC柜尺寸为1200×600×2000,负责本条脱水机生产线内部各个 设备的电源供电及电气控制。脱水机房公共设备如冲洗泵、螺旋输送机等的电源供电及电气控制分别放入1#脱水机MCC1框和3#脱水机MCC3柜
- 2、四套脱水机控制系统分成两组(每二套一组),每二套脱水机MCC柜旁配一个PLC柜,总共二个PLC柜,PLC柜尺寸为800×600×2000, 水机系统所有设备的监控信号都接入PLC柜,1#、2#脱水机MCC柜的监控信号接入1#PLC柜,3#、4#脱水机MCC柜的监控信号接入2#PLC柜,PLC 柜带有10寸彩色触摸屏,通过触摸屏用户能对脱水机系统进行参数设定、状态监视和操作控制。
- 3、低压动力供电方需提供4路400A的电源给脱水机系统; MCC3柜400A (185KW); 4#脱水机MCC4柜400A (156KW), 各MCC柜内的设备情况见图纸。 分别是1#脱水机MCC1柜400A(185KW); 2#脱水机MCC2柜400A(156KW); 3#脱水机
- 1#PLC1柜的电源从1#脱水机MCC1柜获得,2#PLC1柜的电源从3#脱水机MCC3柜获得,流量计等仪表的电源从相应的PLC柜获得
- 5、脱水机房公共设备如冲洗泵、螺旋输送机等的电源供电及电气控制分别放入1#脱水机MCC1柜和3#脱水机MCC3柜,其它设备2#脱水机MCC柜与1#脱水机MCC1柜相同,4#脱水机MCC柜与3#脱水机MCC范柜相同,只是设备的编号不同,其它脱水机MCC框不单独出图,与1#脱水机MCC柜共 用;同样2#PLC柜与1#PLC柜共用图纸,不单独出图
- 6、电缆清单见脱水机MCC柜图册。


	有限公司	
设计	日期 2009.4.20	图纸说明
第 1	(A)	嘉兴污水厂离心机PLC图纸


佛山安德里茨技术


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
佛山安德里茨技术有限公司		
	触摸屏	
PLC框外形尺寸图 目期 2009.4.20 设计		
. 20		
新· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
嘉兴污水厂离心机PLC图纸	高×宽×深 2000×800×600 颜色	ERAL 7032














佛山安德里茨技术有限公司 101AM 101AL PLC A101 模块 6ES73317KF020AB0 双层端子 F101 上层为+下层为-|0. 5aΨ 接线号 信号编号 通道 X101: 1+ • 101. 1+ X101: 1- • 101. 1- (-) 2 0 1#离心机转鼓转速反馈 X101: 2+ 101. 2+ 3 X101: 2- 101. 2-4 1#离心机电流反馈 5 X101: 3+ • 101. 3+ 2 X101: 3- 101. 3-6 1#离心机辅机转速反馈 X101: 3- 101. 3- 1 X101: 4+ 101. 4+ 1 X101: 5+ 101. 5+ 1 X101: 5- 101. 5- 1 X101: 6+ 101. 6+ 1 1#离心机扭矩反馈 日该 9 • 12 4 1#进泥泵频率反馈 期計 **→** 13 X101: 6+ • 101. 6+ X101: 6- • 101. 6-5 **→** 14 1#进药泵频率反馈 **→** 15 X101: 7+ 101. 7+ X101: 7+ 101. 7+ X101: 7- 101. 7-X101: 8+ 101. 8+ X101: 8- 101. 8-模 **→** 16 6 1#进泥流量 铁信 **→** 18 1#进药流量 • 19 中 **→** 20 雒 中 丰 米 河 * 离心机PLC图纸

**************************************	设计	
6F 011	日期 2009.4.20	佛山安德里茨技术有限公司
嘉兴污水厂离心机PLC图	A102 模块信号	

	102AM 102AL	PLC		
双层端子	YY	A102 模式	±	
上层为+	F102		KF020AB0	
下层为-	0.5AΨ	接线号	通道	信号编号
102 11		• 1		
$X102: 1 + \frac{102.1 + 102.1}{102.1 + 102.1}$	$\rightarrow \longrightarrow$	• 2	0	
X102: 1 - 102: 1 - 1 $X102: 2 - 102: 2 + 1$	\longrightarrow	• 3		
102.2	\rightarrow	• 4	1	
102.2-	\overrightarrow{C}	• 5		
A102. 5+ 102.2		• 6	2	
A102: 3- 102 4+	$\langle \cdot \rangle$	• 7	2	
X102: 4+ • 102. 4- X102: 4- • 102. 4-	-)	8 9	3	
X102:4 - 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102.5 + 102	$\langle \cdot \cdot \rangle$	12	4	
x_{102} $\cdot 5 - \underbrace{102.5 - \cdot}_{}$	-) (13	7	
x_{102} : 6+ • 102.6 +	$\stackrel{\sim}{\rightarrow}$	• 14	5	
$X102.6 - \frac{102.6 - 1}{102.6}$	-)	15		
X102.7+ • 102.7+	$\acute{\uparrow} \longmapsto -$	16	6	
X102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 - 102: 7 -	- <u>;</u>	• 17		
$X102: 8 + \frac{102.8}{102.8}$	$\uparrow \downarrow \rightarrow$	18	7	
X102: 8- 102. 8-	- ; >	• 19		
		20		

2#离心机转鼓转速反馈 2#离心机电流反馈 2#离心机辅机转速反馈 2#离心机扭矩反馈 2#进泥泵频率反馈 2#进形系频率反馈 2#进形流量 2#进形流量

			10	6AM 106Al	L		
			•	ΥΥ	PLC	1	
			双层端子	F106	A106 模式		
			上层接11	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & . & 5 & A \end{vmatrix}$		BL000AA0	公日
			下层接14 0.1.1.	J. JAT	接线号	通道	信号编号
佛山安德里茨技术有限公司			v_{106} : 1 • 01.11 11 v_{106} 01.41. 106.1		2	0	
	#	1#离心机主机启/停输出	X106: 1 • 01. 14 14 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	U	
	-		v_{106} 2 • 02.11 11 v_{106} 106. 2		• 3	1	
	4	1#离心机辅机启/停输出		\	3	1	
É	補		v_{106} 3 • 03. 11 11 v_{106} 106. 3		• 4	2	
Ĥ	HE	1#离心机辅机反转输出	Y106: 3 • 03:11 17 1	`	'		
Š	X. †		V106: 4 • U4. II 11 • V10604 11 106. 4	\vdash	• 5	3	
4	//	1#进泥泵启/停输出	X106:4	ļ			
X	4+		$X106:5$ $\bullet 05.11 11 $	\leftarrow	• 6	4	
(77	1#加药泵启/停输出	A100: 5 A2•	 			
J	一	1#滤液回流阀开阀输出	06 14 14 \ K10606: A1	+	• 7	5	
7	2	1# % 放巴州阀 月 阀 湘 山	$A106:6$ $0.7 11 12 $ $A2 \bullet $	†			
ĺ	>	1#滤液回流阀关阀输出		+	- 8	6	
١	فال	11%次四加州人内和山	X106: 7 X106: 8 • 08. 11 11	† .		_	
		1#切割机启/停输出	X106: 8 X106: 8 X106: 8 X106: 8 X106: 8 X106: 8 X106: 8 X106: 8		• 9	7	
		/ 14 / 0/11 / 11 / 11 / 11			• 10		
			X106: 9 • 09. 11 11 K10609: A1 • 106. 9		11 12	8	
		1#冲洗电磁阀开/关输出	X106: 9 X106: 9 X106: 9 09. 14 14 09. 14 14 09. 14 14 09. 14 14 09. 14 14	`	- 12	0	
			V106: 10 • 10. 11 11 11 106. 10		13	9	
		1#稀释电磁阀开/关	$X106:10 \xrightarrow{\bullet 10.11 \frac{17}{12}}$	` \	13	,	
			V106·11 • II. II 11 11 11 106. 11	\downarrow	• 14	10	
		1#冲洗泵启/停输出	X106·11 • 11·14 14 1	,	11	10	
			v_{106} , 12 • 12 , 11 11 v_{106} , 12	-	• 15	11	
		1#水平螺旋输送机启/停输出	$X106: 12 \xrightarrow{\bullet 12.11} 12 \xrightarrow{\bullet 12.11} A2 \xrightarrow{\bullet 12.612}$				
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X106: 13 • 13.11 11 K10613: A1 • 100.13	\leftarrow	• 16	12	
		1#倾斜螺旋输送机启/停输出	X106: 13 X106: 14 X106: 14 14. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	†			
		备用	X100.14 14.14 14 \ K10614: A1	+	• 17	13	
			X106: 14 X106: 15 X106: 15 X106: 15	†			
		备用	15. 14 14 \ K10615: A1		• 18	14	
		田 / 1	V106.16 . 16.11 11 = 106.16	† ,	1.0	4.5	
一段	Ш	备用	16. 14 14 \ K10616: A1		19	15	
		PH 7 14			20		
4	A10 期		X106: 17 • 17. 11 11 K10617: A1 • 106. 17		21	16	
	6	2#离心机主机启/停输出		\ \ \	- 22	10	
	<u> </u>		X106: 17 X106: 18 • 18. 11 12		23	17	
	2	2#离心机辅机启/停输出	X106: 18 • 18. 14 14 12 1	↓ `	23	17	
	模块信 2009.		$X106:19 \xrightarrow{19.11} 11 \times X10619: A1 \xrightarrow{100.19}$		- 24	18	
	·回 ·	2#离心机辅机反转输出	$X106: 19 \xrightarrow{\bullet 10.14} 12 $	<u> </u>		10	
	100 4.		X106: 20 - 20.11 11	-	• 25	19	
	20	2#进泥泵启/停输出	X106: 20				
		0.11 小女石户/后松山	Y_{106} ,	+	• 26	20	
		2#加药泵启/停输出	$\lambda 100$: 21 $22 \times 11 \times 12$ $\lambda 2 \bullet 100 \times 22$	+			
		2#滤液回流阀开阀输出	22. 14 ₁₄ \ K10022; A1	-	• 27	21	
		2# % 放 巴 州 阀 기 阀 制 山	A100. 22 A/•	†			
		2#滤液回流阀关阀输出		+	28	22	
			V106: 24 • 24. 11 12 A2• 106. 24	† ,	2.0	0.0	
		2#切割机启/停输出	X100. 24 24. 14 14 \ K10624: A1•	\vdash	• 29	23	
雀	F	/ 4 0 0 / - / 14 1M LH			30 31		
4	,		X106: 25 • 25. 11 11 K10625: A1 • 106. 25		31	24	
•		2#冲洗电磁阀开/关输出	X106: 25 • 25. 14 14 K10625: A1 • A2 •		- 32	24	
	兴污水厂		V106. 26 • 26. 11 11 11 106. 26		33	25	
	一流	2#稀释电磁阀开/关	X106: 26 26. 14 14 K10626: A1 A2	↓ `	33	2.3	
		4	X106: 27		• 34	26	
		备用	X106: 27 • 12 1	,			
		4 H	$X106: 28 - \frac{28.11}{28.14} - \frac{11}{14} - \frac{11}{106.28} - \frac{106.28}{106.28}$	 	35	27	
	AP	备用	X106: 28 • 28. 14 14 14 14 106 20. M	+		<u> </u>	
	12	4 Ш	v_{106}, v_{106}, v	-	• 36	28	
	 	备用		+			
	离心机PLC	夕田	X106: 29 X106: 30 X106: 30 X106: 30 X106: 30 X106: 30	+	• 37	29	
		备用	$X106: 30 \xrightarrow{\bullet 0.11 + 17} 12$ $A2 \xrightarrow{\bullet} 106: 31$	+			
	2	备用	$X106: 31 \xrightarrow{\bullet 31.11} 11 \times X10631: A1 \xrightarrow{\bullet 100.31}$	+	• 38	30	
		1FT /TI	X106: 31 • 31. 14 14 14 12 14 A2•	↓		1	
	图 2016	11 / 17				 	
	图第	备用	X106: 32 X106: 32 X106: 32 X106: 32	-	• 39 • 40	31	

