```
V3 Page 3
dx = eBo Cosh (Kxx) [ - Yo Ku Kny Sinh (Kyx) (Ku Sin (Kuz) Sin (Knyz) + Kny Cos (Kuz) (os (Knyz))

dz Ync Ky (Ku² - Kny²)
                                                          + (yo ! Ku Sinh (K, Y)) ( Ku Sin (Kuz) (OS (Kny Z) - Kny (OS (Kuz) Sin (Kny Z))
                                                                 + Ky Cosh (Kry) Cos(KuZ)
1x2 => Ku & Sin (Kuz) Sin(Kny Z) = Kukny Sin (Kuz) (os(KnyZ) + Ku. Cos(KuZ) &in (KnpZ)
                         Kny 2 (os (Kn 7) Cos (Kny 7) = - Knyku Sin (KuZ) Cos (Kay 2) + Kny (os (KuZ) Sin (Kny Z)
                     Ku = 5.1 (KuZ)(os(KnyZ) = KuCos(KuZ)(os(KnyZ)-KuKny Sin(KuZ)Sin (KnyZ)
                        Kny De Cos (Kuz) Sin (Knyz) = Kny Cos (Kuz) (os (Knyz) - Kukny Sin (Kuz) Sin (Knyz)
                            Ky & Cos (Kuz) = - Ky Sin (Kuz)
  Jx2- (eBoCosh (YxX)) [- Yo KuKny Sinh (Ky Y) (Ku2/Kny2) (Cos (KuZ) Sin (Kiny Z)) = 1 (Ku2/Kny2)
                                                      + ( yo | Ku Sinh (Ky Y)) ((Ku2 Kny2) (OS (KuZ) (GS (Kny2) - (2 KuKny) Sin (KuZ) Sin (Kny2))
                                                     = Ky Cosh (Kyx) Sin (Kn Z)
                                    B. Cosh (KxX) [(-yo KuKny Sinh (KyY) (OS (Kuz) Sin (KnyZ)]

YMCKY
                                                            + ( Yo'Kusinh(ky Y) ((Ku*-kny*) Cos(kuz) (Koy Z) - (2 Kakny Sin(Kuz) Sin(Ku
                                                            - Ky Cosh (Kyy) Sin (KuZ)
```