



COMUNICADO INFORMATIVO

REVISIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA

Buenos Aires, junio de 2026

Estimados propietarios:

En el marco de las tareas de mantenimiento, reacondicionamiento y puesta en funcionamiento de la red de distribución de agua del barrio, se ha detectado que algunas instalaciones domiciliarias podrían presentar deterioros ocasionados por el paso del tiempo, la exposición a las condiciones climáticas y la falta de uso prolongada.

Por tal motivo, recomendamos a todos los propietarios verificar el estado de las cañerías internas de sus lotes y, de ser posible, solicitar la revisión de un plomero de confianza para detectar pérdidas, fisuras, roturas o cualquier otra anomalía que pudiera afectar el correcto funcionamiento de la instalación.

Durante las pruebas y tareas de restablecimiento de presión se han observado algunos casos en los que se produjeron filtraciones o pérdidas en instalaciones internas debido a su estado de conservación. Por esta razón, consideramos importante realizar una revisión preventiva para evitar inconvenientes futuros y minimizar riesgos de daños dentro de las propiedades.

Asimismo, durante los próximos días podrían llevarse adelante trabajos sobre las conexiones domiciliarias, incluyendo interrupciones temporales del suministro en determinados sectores, según lo requieran las tareas de mantenimiento programadas.

Agradecemos la colaboración de todos los propietarios y quedamos a disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

Administración Lago de Manzanares