

墙面裂缝检测汇总报告

墙面: 3F东墙 | 时间: 2026-05-29T14:32:10.528190

一、检测总览

类别	原始检测数	唯一裂缝数	去除重复
自动截图	45	1	44
手动截图	0	0	-
合计	45	1	44

二、风险评估

风险等级: 轻微


建议措施: 建议定期观察, 必要时进行表面修补

三、全部裂缝清单

编号	位置	置信度	面积 (px)	长度 (px)	角度
1	终点、起点、途径点	38.6%	13861	775	129

四、检测标注图


3F东墙_途径点2_垂直85.0度_水平0.0度_20260529_142727_106_detected. jpg




3F东墙_途径点2_垂直70.0度_水平0.0度_20260529_142652_597_detected. jpg




3F东墙_途径点2_垂直40.0度_水平0.0度_20260529_142633_380_detected. jpg



3F东墙_途径点1_垂直85.0度_水平0.0度_20260529_142718_222_detected. jpg




3F东墙_途径点1_垂直70.0度_水平0.0度_20260529_142701_392_detected. jpg




3F东墙_途径点1_垂直40.0度_水平0.0度_20260529_142624_238_detected. jpg




3F东墙_起点_垂直85.0度_水平0.0度_20260529_142710_718_detected. jpg




3F东墙_起点_垂直70.0度_水平0.0度_20260529_142710_515_detected. jpg




3F东墙_起点_垂直40.0度_水平0.0度_20260529_142615_469_detected. jpg




3F东墙_终点_垂直85.0度_水平0.0度_20260529_142737_495_detected. jpg



3F东墙_终点_垂直70.0度_水平0.0度_20260529_142644_005_detected. jpg



3F东墙_终点_垂直40.0度_水平0.0度_20260529_142643_789_detected. jpg



五、AI 维修建议 (DeepSeek)

综合评估：本次检测在3F东墙共识别到1条唯一裂缝（C1），原始检测45次中有44次为重复检测，整体平均置信度为38.62%。裂缝像素面积约13861px²，像素长度约775px，方向角约129°。由于缺少尺度标定，无法获取真实毫米级尺寸，但裂缝像素面积较大，建议关注其发展情况。

AI 风险等级：轻微

可能原因：

- 墙面基层材料收缩或温度变化引起的表面裂缝
- 施工时抹灰层或腻子层处理不当

修补方案：

- 步骤1：清理裂缝区域 — 使用刷子或吸尘器清除裂缝及其周边的灰尘、松散颗粒，确保表面干净干燥。
- 步骤2：填充裂缝 — 选用弹性填缝胶或墙面修补膏，用刮刀将材料填入裂缝中，确保填满并略高于墙面。
- 步骤3：打磨平整 — 待填充材料完全干燥后（通常24小时），用细砂纸轻轻打磨至与墙面齐平。
- 步骤4：涂刷面漆 — 在修补区域涂刷与原墙面颜色一致的乳胶漆，建议涂刷两遍以保持均匀。

建议材料：

- 弹性填缝胶或墙面修补膏
- 细砂纸（400目以上）
- 乳胶漆（与原墙面颜色匹配）

需要人工复核：是 | 无需