임베디드 시스템 설계 및 실험 3주차 실험 수요일 분반

● 목 표

- 1. 임베디드 시스템의 기본 원리 습득
- 2. 레지스터와 주소 제어를 통한 임베디드 펌웨어 개발 이해

● 실험 주의사항

- 1. 실험 장비들을 연결 및 분리 시에 반드시 모든 전원을 끄고 해주세요
- 2. 장비 반납 시 충격이 가해지지 않게 주의해서 넣어주세요

● 세부 실험 내용

- 1. Datasheet 및 Reference Manual을 참고하여 해당 레지스터 및 주소에 대한 설정 이해
- 2. IAR EW에서 프로젝트 생성 후 관련 설정 변경
- 3. USER S1 버튼+조이스틱을 이용한 LED 제어

USER S1 pushing		USER S1 Not pushing	
Up	: PD 7 LED On	Up	: PD 7 LED OFF
Left	: PD 4 LED On	Left	: PD 4 LED OFF
Down	: PD 3 LED On	Down	: PD 3 LED OFF
Right	: PD 2 LED On	Right	: PD 2 LED OFF

4. 정상적인 동작 유무 확인

● 실험 검사

- 1. 정확한 장비 설정 유무 확인
- 2. 레지스터 및 주소 설정 이해 확인
- 3. 실행했을 때 동작유무

● 제출 사항

실험 결과 보고서

- 결과 보고서에 넣을 실험과정 사진 촬영 및 캡쳐하세요
- pdf 형식으로 하여 다음 실험 수업 전까지 메일(조장이) 제출
- .c 파일도 포함
- □ 실험 한 소스 코드 및 프로젝트 **폴더는 백업 후 삭제**, 뒷정리 깔끔하게
- □ 본체, 모니터, 전선 및 장비들은 제자리에