


Annexes

Annexe 1 : Liste des commandes dans le programme CN [7]

Commandes	Commentaires
Oxx	Numéro du programme
Nxx	Numéro de la ligne
G0	Interpolation linéaire en rapide
G1	Interpolation linéaire à vitesse programmée
G2	Interpolation circulaire à vitesse tangentielle programmée (sens horaire)
G3	Interpolation circulaire à vitesse tangentielle programmée (sens antihoraire)
G40	Annulation de la correction du rayon de l'outil
G41	Correction du rayon de l'outil (outil à gauche du profil)
G52	Programmation absolue des cotes par rapport à l'origine mesure
G71	Entrée des données en métrique
G80	Annulation de cycle d'usinage
G90	Programmation absolue par rapport à l'origine programme
G92	Limitation de la vitesse de broche
G95	Avance exprimée en mm/tr
G97	Vitesse de broche en tr/min
M5	Arrêt de broche
M6	Changement d'outil
M8	Arrosage
M9	Arrêt de l'arrosage
M30	Fin du programme
M3	Rotation de broche au sens horaire
M42	Gamme de vitesse de broche
Sxxxx	Vitesse de rotation de la broche
Fx.x	Avance en mm/tr
Tx	Numéro de l'outil
Dx	Numéro du correcteur de l'outil
%	Indice de début ou fin
X	Coordonnée selon l'axe Ox
Y	Coordonnée selon l'axe Oy
Z	Coordonnée selon l'axe Oz
R	Rayon
(xxx)	Commentaire

Annexe 2 : Dossier technique



Conception de la filière 6 Sorties CF2 FC sur CATIA V5 R19