FWA



FWA: FOCUS ON SPEED TEST

SALES

1. Speed test e Geo Localizzazione con app nPERF presso Cliente





2. Verifica esito Speed Test in (4G / 4G+) con NUOVA griglia di Vendibilità

	DOWNLOAD	UPLOAD	LATENZA
OFFICE DATA	15	5	< 100 ms
OFFICE PLUS SPECIAL	15	5	< 100 ms
OFFICE PLUS	20	7	< 100 ms
OFFICE PLUS + OS	25	7	< 100 ms
OFFICE MAXI 3 canali	25	10	< 100 ms
OFFICE MAXI 3 canali + OS	30	12	< 100 ms

3. Si contrattualizza solo se Speed Test supera la soglia. Obbligo di allegare Speed Test e GeoLocalizzazione alla PDC

SYSTEM

1. Installa Antenna

2. Speed Test con PC in LAN con nPerf

3. Verifica esito Speed Test con griglia di Vendibilità

4. In caso di velocità sotto soglia:
   - si concorda con Cliente l'esito
   - si da KO

5. In qualsiasi caso (positivo / negativo) :
   - Invia prova del test all'interno del modulo STL

L’APPLICAZIONE nPERF – Download e istallazione

IL LINK ➔ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nperf.tester&hl=it&gl=US

GLI STEP di Installazione










L'APPLICAZIONE nPERF - Speedtest




Apertura dell'app



Selezionare "Avvia Test Completo"




Attendere il completamento dello speedtest (…test Navigazione e Test Streaming) e selezionare il tasto "Rifiuta"




Aprire il menu dell'app


L'APPLICAZIONE nPERF



Selezionare "cronologia"



Cliccare su "+"



Schermata da Allegare