


コンクリートの耐久性の向上を目指して


大即研究室~土木工学科

日本国内ではコンクリート構造物の多くは戦後、特に東京オリンピックがあった高度成長期に建設されている。そして今日もそれらは私達の生活の基盤を支えてくれている。また世間では、コンクリート構造物は大変丈夫なもので、耐用年数が来るまでは絶対に壊れないと思われていた。だが、最近そのコンクリートの劣化がテレビ・雑誌等で取り上げら

れ、問題となっている。そこで、最近このように注目されているコンクリート構造物の劣化・耐久性と新素材の研究をされている土木工学科の芸師研究室を訪問し、劣化と耐久性の問題を中心にお話をうかがった。研究室では、大即助教授をはじめ、鎌田助手と井上助手にもお話をうかがうことが出来た。



大即 信明 助教授



劣化とは一そのしくみと原因

コンクリートはセメントと、砂や砂利などの骨材、そして水を混ぜて作られる。また、多くのコンクリート構造物ではコンクリートの中に鉄筋が入っている。


コンクリート構造物の劣化で今日 特に問題となっているのは、塩害と アルカリ骨材反応である。

速くなる。そして最後にはコンクリートが剝がれ落ちてしまう。これが 塩害のメカニズムである。

塩害は海から飛来する塩分による ものもあるが、骨材に海砂を除塩し ないまま使用することによるものの 方が多い。また北海道やアメリカの 寒冷地などでは、凍結防止剤として 塩化カルシウムが散布されるが、こ れも塩化物イオンを供給するので塩 害の原因となる。

コンクリートの中性化も鉄筋の腐食の原因の一つである。空気中の二酸化炭素などによってアルカリ性のコンクリートが表面から少しずつ中性化され、それがコンクリート中にある鉄筋表面に達すると、不動態が破壊される。そこに何らかの原因で水と酸素が供給されると、前述のように腐食電池が形成されて鉄筋が腐食してしまう。

このように塩害や中性化が鉄筋の 腐食による劣化であるのに対し、ア



Fe → Fe²⁺+2e⁻ カソード反応: 0₂+2H₂O+4e⁻ → 4OH⁻

図1 腐食電池




写真1 塩害による劣化



写真 2 アルカリ骨材反応によ る劣化

ルカリ骨材反応はコンクリート自体 に原因がある劣化である。骨材とし て山から採取した砕石を使うと、そ れを採取した山によっては、その中 に熔岩が急冷されて出来た硝子質の シリカ(二酸化ケイ素)が比較的多 く含まれていることがある。この硝 子質のシリカはセメントのアルカリ 成分と反応し、ゲルを生成する。ゲ ルが水分を吸収することでシリカと アルカリ成分の反応は促進されると 同時にゲル自体も膨張するため、周 囲のコンクリートを押しひろげてコ ンクリート表面にひび割れを作って

しまう。

このような劣化の原因になる海砂 や山砂利を骨材として使うのは、川 砂や川砂利がほとんど採掘し尽くさ れてしまったためである。海砂や山 砂利を使い始めたのは昭和40年頃か らだそうである。川砂や川砂利が劣 化の原因になりにくいのは、それら が川の水で洗われているため、塩分 や硝子質のシリカが洗い流されてし まい、それらに含まれていないから である。




『回り 耐用年数の尺度について

このような劣化に対してどのよう な対策をとればよいのであろうか。 大即助教授のお話によれば、現在の 施工技術で、普通の材料を使っても 50年はもつそうである。より耐久性 を上げようとすると、原理的にはコ ンクリート表面から鉄筋までの距離 を大きくし、塩分や硝子質のシリカ を含まない骨材を使い、正しい施工 をすればよい、ということになる。 だが、このようにしてすべての構造 物を最高の耐久性をもつように建設 することは、工期や経済性を考える と極めて困難である。そこで各々の 構造物について必要な耐用年数を考 慮したうえで劣化に対する対策を考 えるのである。

ところが耐用年数の明確かつ完全 な尺度というのは今のところ無い。 現在、地震や台風などの天災に関し ては今までのデータの最大値に耐え られるように設計をしている。しか し鉄筋コンクリートが日本に入って 約100年であり、地震などの正確な データも大都市で過去50年ぐらいの ものしかない。当然、地方によって はそれよりも少ないであろう。この

ことを考えると"耐用年数200年"な どとは言えない。また、「この建物は 耐用年数100年で設計された」と言わ れると、私達は「この建物は建設さ れてから100年間、絶対壊れない」と 考えてしまう。だが、耐用年数100年 の設計の構造物はそのような考え方 で設計されるものではない。構造物 の各部分が平均的に100年間耐用する、 という確率分布的な考え方で設計さ れるものである。

このような耐用年数の考え方は現 在使われている構造物が耐用年数に 達していないのに劣化し始めている ことからも分かると思う。だが、こ の考え方は抽象的で分かりにくい。 大即助教授は、このような現状に対 して「耐用年数について十分に議論 し、その明確な基準を作る。例えば 耐用年数100年の構造物を建設する 際、それに対応して決められた基準 を満たすように最大限努力すればそ の構造物は100年の耐用年数を持つ と言ってよいのではないか。」とおっ しゃる。だが、そのような議論はさ れていないのが現状のようである。



施工不良からも劣化は起こる


劣化に対する1つの対策として、 鉄筋の代わりにFRPという繊維の 東を用いることがある。これを用い ると、鉄筋の腐食による構造物の劣 化の心配は無くなるが、構造物は大 変高価なものとなってしまう。現在 はリニアモーターカーの軌道を作 R Pが使われている。そのほか、特殊 なセメントを用いるなどの対策がな されている。

そのために多量の水をコンクリートに加えてしまう。ところが、多量の水を加えると、出来上がったコンクリートは密な構造ではなくなり、隙間が出来てしまう。するとその隙間から塩化物イオンや酸素、水、二酸化炭素などが入りやすくなるため、鉄筋の腐食が起こりやすくなる。

また、構造物のデザインが複雑に なった場合も問題がある。例えば、 曲面をコンクリートで作る際、現場 で(図2)の上のように鉄筋を入れれ ば問題はないのであるが、(図2)の 下のように鉄筋を入れてしまうと、 コンクリート表面から鉄筋までの距 離が小さくなるところが出来てしま い、鉄筋の腐食が起こりやすい状態 になってしまう。鎌田助手はこのよ うな施工不良を発見するためにコン クリートの内部構造を表面から透視 する機器を開発したいとおっしゃっ ていた。これは医療分野で用いられ るCTスキャンに相当するものであ る。



図2 曲面中の鉄筋



これからの課題―環境評価

対応にもお忙しいとのことである。 このようなお忙しい時に、貴重な 時間を我々の取材のために割いて下 さり、研究内容を分かりやすく説明 して下さった大即助教授をはじめ、 鎌田助手、井上助手に感謝申し上げ るとともに、今後より一層のご活躍 を期待します。

(戸木田)