Mode opératoire

application WAVE

30/05/2023 Lansana KEITA


Lien vers l'application / Accueil

► Pour accéder à l'application : http://wave.gcs.com:8080







1. Enregistrer un utilisateur



2. Enregistrer un utilisateur par le chef d'équipe



3. Création de trémie




4. Création de trémie

Liste des trémies avec les composants associés

Retour Nouveau Modification

N° Trémie	N° OF Composant	Code Article	N° OF Assemblage	Externe
A1	OF1	A3183-00000	OF1ASS	
A2	Test	A3183-00000	OF1ASS	
А3	OF22	A3183-00000	OF1ASS	
A4				
A5				
A6				
A7				
A8				


5. Ajouter l'imprimante




6. Emplacement



7. Injection des composants




Déclaration du composant et Impression de l'étiquette



Le N° Palette, carton sont des valeurs calculées automatiques, le N° Carton ne contient pas de lettre.

NB: Utiliser « Impression + Fin Palette » uniquement pour la fin de palette

8. Gestion des Trémies



- Cliquer sur Assemblage Gestion des trémies, on sera redirigé vers la page des trémies.
- Il sera possible d'associer un composant à une trémie, modifier le contenu de la trémie, remplir avec les cartons et vider le contenu de la trémie.
- ► 1. «Fin OF» permet de clôturer le dernier OF en cours.
- 2. «OF Suivant» permet de remplacer
 l'OF sur l'ensemble des trémies.

Liste des trémies avec les composants associés

Retour	Fin OF	OF Suivant
--------	--------	-------------------

N° Trémie	N° OF Composant	Code Article	N° OF Assemblage	Externe	Modiffier	Remplir	Vider
A1	OF1	A3183-00000	OF1ASS		Modifier	Remplir	Vide de chaîne
A2					Modifier		
A3					Modifier		
A4					Modifier		
A5					Modifier		
A6					Modifier		
A7					Modifier		
A8					Modifier		


«Remplir» permet d'enregistrer tous les cartons de composants utilisés pour un OF bien précis afin d'assurer une traçabilité.

9. Assemblage



- Cliquer sur Assemblage Déclaration de production, renseigner son code opérateur et le numéro OF.
- On sera en suite redirigé vers la déclaration de l'assemblage + l'impression de l'étiquette carton.
- NB: Pour la première déclaration, le numéro OF n'est pas obligatoire.





Le N° Palette, carton sont des valeurs calculées automatiques, le N° Carton ne contient pas de lettre.


NB: Utiliser « Impression + Fin Palette » uniquement pour la fin de palette

10. Vérification de 24H



- NB: En renseignant les champs, l'application scanne l'ensemble des cartons de la palette pour déterminer si la palette a fait au moins 24H avant de pouvoir l'utiliser.
- **Le bouton production :** permet de mettre en production la palette.

11. Réimprimer l'étiquette



NB: Vous devez obligatoire préciser votre Code Opérateur et le motif afin de conserver les informations pour des fins utiles.

12. Historique

Dans cette partie, vous avez la possibilité de voir l'historique des injections, assemblages, trémies, et tous les cartons de composants dans **Suivi OF** et de créer une nouvelle trémie.

Dans chaque catégorie ou section :

Permet d'accéder à l'ensemble des modifications effectuées avec le code utilisateur de la personne qui a effectuée la modification plus date-heure de modification et le motif également.

Filtre

Permet de faire une recherche sur le N° OF ou le N° Article pour en suite télécharger le PDF si besoin.



Permet de télécharger le fichier pdf avec le résultat obtenu à partir du filtre