

Сэнарджи $^{\circledR}$ - ПпС - 3

Рис 20

Примыкание системы к кровле из горючих материалов