


$a_1 = 0.000,\ a_2 = 0.000$
$a_1 = 0.100,\ a_2 = 0.200$
$a_1 = 0.250,\ a_2 = 0.500$
$a_1 = 0.400,\ a_2 = 0.800$
$a_1 = 0.500,\ a_2 = 1.000$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
$\|e(t)\|$ [rad]
0
2
4
6
8
10
Time [s]


$\|e\|_{\mathrm{RMS}} \approx 0.027\,\|u_{\mathrm{pert}}\|_{\mathrm{RMS}} + 0.1042$
0.125
0.120
0.115
0.110
0.105
$\|e\|_{\mathrm{RMS}}$ [rad]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
$\|u_{\mathrm{pert}}\|_{\mathrm{RMS}}$ [Nm]