

Measured
NLS
$\dot{\theta}_1$ [rad s^{-1}]
1
0
−1
Measured
NLS
$\dot{\theta}_2$ [rad s^{-1}]
1
0
−1
0
5
10
15
20
25
30
35
Time [s]