



Klikken om tekst toe te voegen

Welkom Ranpak BV

de Leads zijn per telefoon te bereiken 15 min voor begin dienst

Hugo van Ool
0882551220
Receptie
0882551111



Ploeg A

Lead : Frans Senden

Kantoor 0882551222



Ploeg B

Lead : Michael Dickmeiss

Kantoor 0882551222



Ploeg C

Lead : Joachim Brief

Kantoor 0882551222

3 ploegen dienst

Middagdienst

Ma tot Vr

Van 14:00 tot 22:00

1 pauze van 15 min tussen 16:15 en 16:30

2 Pauze van 30 min tussen 19:00 en 19:30

Rookmoment max 8 min rond 17:30

Het wacht verwacht dat je voor begin dienst 5 minuten eerder aanwezig bent

Ochtenddienst

Ma tot Vr

Van 6:00 tot 14:50

1 pauze van 15 min tussen 8:15 en 8:30

2 Pauze van 30 min tussen 11:00 en 11:30

Rookmoment max 8 min rond 9:45

Het wacht verwacht dat je voor begin dienst 5 minuten eerder aanwezig bent

Nachtdienst

Zo tot Do

Van 22:00 tot 6:00

1 pauze van 15 min tussen 00:15 en 00:30

2 Pauze van 30 min tussen 3:00 en 3:30


Rookmoment max 8 min rond 1:30

Het wacht verwacht dat je voor begin dienst 5 minuten eerder aanwezig bent

Toolbox FanFold



Kleurkaart



DE CHECKLIJST MOET OVEREEN
KOMEN MET DE KLEURKAART

- DEZE PUNTEN MOETEN GECHECKT WORDEN
- VOOR DE FF OPGESART WORD
- ITEM NR (TOUCH SCREEN)
- ORDER NR (TOUCH SCREEN)
- WELK PAPIER (TOUCH SCREEN)
- WIE BEN JE
- DATUM
- DIENST
- MACHINE NR
- KLEUREN KAART AANWEZIG (TOUCH SCREEN)
- JUISTE L SHAPE AANWEZIG (TOUCH SCREEN)
- JUISTE MESSEN AANWEZIG (TOUCH SCREEN)
- JUISTE PAPIERLENGTE INGESTELD (TOUCH SCREEN)
- JUISTE PALLETS AANWEZIG (TOUCH SCREEN)
- GEEN OUD PAPIER AANWEZIG
- GEEN RESTPAKKETTEN AANWEZIG
- NA ONDERHOUD GEEN E PALLETS PRODUCEREN
- Als dit alles gecheckt is mag de ff opgestart worden

Pallets FF

Euro Pallets



E en A Pallets

- Bij de FF worden 2 verschillende soorten euro Pallets ingezet
- E Pallets zijn nieuwe europallets
- A Pallets zijn gebruikte europallets
- De Europalleten mogen niet nat en beschadigd zijn

Beschadigde Pallets



Begin dienst pakket breedte krontrouleren

De L shape mag aan geen kant oversteken



Als de L shape oversteekt meld dit direct dan de Lead of 2 Man




Check dit regelmatig

- Controleer dit zeker 2 keer per dienst

Check Perforatie bij 15 inch

Rood geen perforatie

Groen Perforatie aanwezig



Hoe vaak moet ik checken

- Kontroller de Perforatie begin dienst, naar messen wissel, naar vastloper en papierbreuk of om de uur
- Bij afwijkingen meld dit dan bij de Lead of 2 man

Doorlopende Perforatie



30 inch 5,4,3 of 2 spot

- Bij 30 in werken wij vaak met spots kijk bij het opstarten dat de spots aan de buitenkant gelijk breed zijn
- Als er afwijkingen zijn meld dit bij de Lead of 2 Man

spots



Ezeloren

Zo moet een pakket van de onderkant uitzin



Ezeloren

- Kontroller regelmatig op de pakketten van onder ezeloren hebben als dit zo is meld dit bij de Lead of 2 man dit geldt voor alle Ff machines

Dit is niet goed meld dit



Plakken van Pakketten

Plak het tape erop



Trek de Folie af en zet
het rest Pakket erop



Er mogen Maximal 2
plakstrippen per Pakket



Tapen van FF Pakketten

Als je met Tape werkt moet aan de rechter en linke kant 1 cm vrij laten en ook van de rand 1 cm vrij laten



Kijk goed dat de pakketten van de onderkant geen ezelsoren hebben




Den zo worde de pakketten op elkaar geplakt



FF Pakketten

- Als er afwijkingen zijn moet dit doorgegeven worden
- Aan Lead of 2 man




Een pakket moet van alle kanten recht zijn

13



Olie of vuilplekken

- Als je Olie of Vuilplekken in een pakket zit moet je deze eruit snijden en dan het pakket weer op elkaar plakken er mogen maximaal 2 plakranden per pakket zijn



Kleurkaarten

Fanfold

1. Papiernaam (ilim 70 Gr)
2. Papier soort (Unbleached Fraft Shopper)
3. Qaulitat van het papier (Virgin)
4. Breedte van de rol (760 mm)
5. Boeking nummer (972001.13)





Contiweb



kleurkaart

Op dit moment worden bij de FF maar 3 kleuren gebruikt

De kleur op de kaart geeft aan hoe veel gr het papier heft

b.v.b van 50 gr papier zijn de kleurkaarten geel




Omgaan met kleurkaarten

Let erop dat er niet op geschreven word

Of stickers opgeplakt worden

Bij een nieuw product moet een nieuw kleurkaart aangemaakt worden



Toolbox


Rewinding

Welk Papier moet op de Rewinder

PAPIER WAT ACHTER DE REWINDERS
LIGT MOET OVEREEN KOMEN MET DE
BORDEN DIE AAN DE PIJLER
OPHANGEN



De info op het scherm is
maatgevend



*Dit word gecontroleerd door Corvee Man Rewinders
Operator Rewinders
Sporadisch door QA ronde Lead*

De Bonnen
hangen ook bij de
juiste backstand
aan het hek



Voor je start met de productie moet ook bij de Rewinders eerst een checklijst doorlopen worden

- 1) *Item nr :*
- 2) *Order nr*
- 3) *Welk papier ligt op de rewinder*
- 4) *Operator*
- 5) *Datum*
- 6) *Dienst*
- 7) *Rewinder nr*
- 8) *Ligt het juiste papier op de rewinder*
- 9) *Zijn de juiste kokers in gebruik*
- 10) *Is het juiste product geactiveerd in pc*
- 11) *Geen oud papier op rollenband*
- 12) *Zijn de juiste pallets aanwezig*



Wissel van Item FF / Rewinder nr

Item :
Order nr 60000.....
Papier:
Operator:
Datum:
Dienst A ☐ B ☐
Machine FF : Rewinder:

X	FF	X	Rewinders
	Kleurenkaart aanwezig		Juiste papier aanwezig
	Juiste L Shape aanwezig		Juiste kokers in gebruik
	Juiste messen aanwezig		Juiste product geactiveerd in pc
	Juiste Papierlengte ingesteld		Geen oud product op rollenband
	Juiste Pellets aanwezig		Juiste pallets aanwezig
	Juiste Papier aanwezig		
	Geen oud papier aanwezig		
	Geen restpakketten aanwezig		
	na onderhoud geen 1 Pellets		
	Juiste instellingen diameter en 100mm/76 mm		

PC Rewinders

Dit moet op beide Pc over een komen



Tilhulp Moederrollen

Kijk dat de as aan beide kanten goed
erin ligt



Leeg de as erin en schuif de backstand goed
aan



Schuif de backstand dicht aan beide kanten




30 inch



Junior



15 Inch




Kontroleer regelmatig op het papier nog goed op elkaar loopt

Maximaal 2 mm verschil



Hier moet bijgeshift worden



Handleiding Bielomatic

Van Setup tot gereed product

2) As in rol aanbrengen .



3) 37,5 cm dan loopt de rol mooi in het midden.



4) As goed oppompen



5) Rol in hangen




6) Bon uitsnijden en bewaren.



7) Rol goed schoon maken.



8) Papier aanbrengen in machine.



9) De rem inschakelen



10) De as en de vacuумlijst komen naar voren



11) Papier kun je nou afscheuren .



12) En het dubbelzijdig plakband aanbrengen ,de witte strook verwijderen.



13) Deze knop indrukken.



14) Nou gaat alles op de positie terug om de rol te splicen.



15) Controleer op de kleurenkaart of je het juiste papier op de machine hebt en de juiste messen erin zitten.

16) Moet je de messen wisselen draai dan deze moertjes voorzichtig los, mes wisselen en daarna weer vast.



17) Nou kun je de machine langzaam laten lopen en kijken of het papier mooi in de midden loopt, door de markering op deze as aan te houden.



18) En je kunt dit ook nog eens controleren of het papier aan weerskanten even breed is op het pakket.



19) Alle handelingen goed uit uitgevoerd, dan krijg je een goed pakket als resultaat, en denk eraan om de pakketten te controleren op ezelsoeren.



20) Denk er ook aan om tussen elke laag een topplaat te leggen.

Het eindresultaat mag er wezen.



Toolbox

Laden Vrachtwagen

Als je gaat starten met het Laden doe de “4 punten check”



1. Wielkeggen



4. Aandokken



2. Bok



3. Luchtslang

Punt 1: Wielkeggen

Staat de wielkeg voor het wiel

Zo niet, zet hem voor het wiel

Maak een melding aan je Lead dat deze niet eronder stond



Punt 2: Bok

Staat de bok onder de vrachtwagen

Zo niet, zet hem eronder in het midden van de vrachtwagen 80 cm van de voorkant. De bok moet +/- 10 cm vrij staan.

Maak een melding aan je Lead als de bok niet eronder stond.



Punt 3: luchtslang

Als de lucht aangesloten is en er ontwijkt geen lucht dan kan je verder gaan checken.

Is de luchtslang niet aangesloten en/of er ontwijkt lucht, dan word deze vrachtwagen niet geladen.

Geef dit door aan de Lead.



Punt 4: aandokken

Staat de vrachtwagen
recht tegen de dock en de
laadplaat moet voldoende
op de trailer liggen.

Als je niet zeker bent
haal de Lead erbij



Nog wat aandacht punten

Bij de Rongen Pallets met rollen plaatsen om beschadigingen bij FF Pallets te voorkomen als het mogelijk is



1 of 2 foto's zijn bedoeld voor




Lat ruimte aan te zijkanten van de trailer

Go



Fout



Nog wat aandacht punten



Schuif de Pallets zo weinig mogelijk over de vloer van de vrachtwagen



Let er op dat de lepels niet uitsteken

Ladeschema

Let op het volgende:

De laatste 2 m niet laden met Pallets, hier worden machines te geplaatst.

Plaats zo veel mogelijk rollen bij de rongen om beschadiging van de pallets te voorkomen.



Afspraken op de ploeg

- Fanfold Cabinedeur dicht laten (uitzonderingen zijn extreme temperaturen)
- Gebruik altijd de kleine heftruck tussen de machines
- Tilhulpen, Manipulators gebruiken zoals voorgeschreven
- Denk aan Checklijsten
- Geen kapotte deksel/bodem plakken en al zeker niet met gele dubbelzijdige plakband
- Houd je aan de pauzetijden
- Rookmoment is het benuttigen van een sigaret en niet meer
- Restpaletten van itemnummer voorzien (zonder barcode) op de middelste balk pallet ook voor de restrollen
- Niet te veel “goed” papier weggooien. Probeer daar waar kan aan te plakken , of eerder de reset knop te drukken.
- Afval beperken bij het schoon maken van moederrollen verpakking + een 3 tal lagen papier
- Houd vreemde geluiden bij machines altijd in de gaten. Vertrouw je het niet dan altijd iemand erbij halen.
- middagdienst filters van vacuüm pomp schoon maken en ieder dienst opruimen rond en om de machine's.
- Geen dubbelzijdig plakband op operatorformulier plakken en daarmee op een Fanfold deur vastmaken. Lijmresten blijven achter en blaadjes blijven aan elkaar kleven.
- Einde dienst alles bij vullen!!
- FF 15 inch perforatie check begin dienst en om de uur