#### SISTEMA TESTE IEEE DE 118 BARRAS

Essa rede possui 177 linhas e 9 transformadores interligando as 118 barras totais, contendo 19 geradores, 35 condensadores síncronos e 91 cargas. Os dados para análise de curtocircuito foram adaptados de (CHRISTIE, 1993) e são mostrados no Adendo A.

#### Adendo A - Dados da Rede Teste IEEE de 118 barras

Os dados para estudo de curto-circuito são mostrados para o sistema teste IEEE de 118 barras. Os dados são divididos em dados das barras, das linhas, dos transformadores e dos geradores. Todos os valores por unidade (p.u.) estão referenciados nos valores base de 100 MVA e na tensão nominal em cada ponto do sistema.

#### A-1 Dados de Barra

**Tabela 1:** Dados de barra da rede teste IEEE de 118 barras.

#	Tipo	Bshunt (pu)	Vbase (kV)
1	1	0,00	132,00
2	0	0,00	132,00
3	0	0,00	132,00
4	1	0,00	132,00
5	0	-0,40	132,00
6	1	0,00	132,00
7	0	0,00	132,00
8	1	0,00	220,00

continuação								
#	Tipo	Bshunt (pu)	Vbase (kV)					
9	0	0,00	220,00					
10	1	0,00	220,00					
11	0	0,00	132,00					
12	1	0,00	132,00					
13	0	0,00	132,00					
14	0	0,00	132,00					
15	1	0,00	132,00					
16	0	0,00	132,00					
17	0	0,00	132,00					
18	1	0,00	132,00					
19	1	0,00	132,00					
20	0	0,00	132,00					
21	0	0,00	132,00					
22	0	0,00	132,00					
23	0	0,00	132,00					
24	1	0,00	132,00					
25	1	0,00	132,00					
26	1	0,00	220,00					
27	1	0,00	132,00					
28	0	0,00	132,00					
29	0	0,00	132,00					
30	0	0,00	220,00					
31	1	0,00	132,00					
32	1	0,00	132,00					
33	0	0,00	132,00					
34	1	0,14	132,00					
35	0	0,00	132,00					
36	1	0,00	132,00					

continuação								
#	Tipo	Bshunt (pu)	Vbase (kV)					
37	0	-0,25	132,00					
38	0	0,00	220,00					
39	0	0,00	132,00					
40	1	0,00	132,00					
41	0	0,00	132,00					
42	1	0,00	132,00					
43	0	0,00	132,00					
44	0	0,10	132,00					
45	0	0,10	132,00					
46	1	0,10	132,00					
47	0	0,00	132,00					
48	0	0,15	132,00					
49	1	0,00	132,00					
50	0	0,00	132,00					
51	0	0,00	132,00					
52	0	0,00	132,00					
53	0	0,00	132,00					
54	1	0,00	132,00					
55	1	0,00	132,00					
56	1	0,00	132,00					
57	0	0,00	132,00					
58	0	0,00	132,00					
59	1	0,00	132,00					
60	0	0,00	132,00					
61	1	0,00	132,00					
62	1	0,00	132,00					
63	0	0,00	220,00					
64	0	0,00	220,00					

continuação								
#	Tipo	Bshunt (pu)	Vbase (kV)					
65	1	0,00	220,00					
66	1	0,00	132,00					
67	0	0,00	132,00					
68	0	0,00	220,00					
69	2	0,00	132,00					
70	1	0,00	132,00					
71	0	0,00	132,00					
72	1	0,00	132,00					
73	1	0,00	132,00					
74	1	0,12	132,00					
75	0	0,00	132,00					
76	1	0,00	132,00					
77	1	0,00	132,00					
78	0	0,00	132,00					
79	0	0,20	132,00					
80	1	0,00	132,00					
81	0	0,00	220,00					
82	0	0,20	132,00					
83	0	0,10	132,00					
84	0	0,00	132,00					
85	1	0,00	132,00					
86	0	0,00	132,00					
87	1	0,00	132,00					
88	0	0,00	132,00					
89	1	0,00	132,00					
90	1	0,00	132,00					
91	1	0,00	132,00					
92	1	0,00	132,00					

continuação							
#	Tipo	Bshunt (pu)	Vbase (kV)				
93	0	0,00	132,00				
94	0	0,00	132,00				
95	0	0,00	132,00				
96	0	0,00	132,00				
97	0	0,00	132,00				
98	0	0,00	132,00				
99	1	0,00	132,00				
100	1	0,00	132,00				
101	0	0,00	132,00				
102	0	0,00	132,00				
103	1	0,00	132,00				
104	1	0,00	132,00				
105	1	0,20	132,00				
106	0	0,00	132,00				
107	1	0,06	132,00				
108	0	0,00	132,00				
109	0	0,00	132,00				
110	1	0,06	132,00				
111	1	0,00	132,00				
112	1	0,00	132,00				
113	1	0,00	132,00				
114	0	0,00	132,00				
115	0	0,00	132,00				
116	1	0,00	220,00				
117	0	0,00	132,00				
118	0	0,00	132,00				

Fonte: Do autor.

### Descrição dos dados:

- #: número da barra;
- Tipo: tipo da barra, onde:
  - o 2: barra de oscilação ( $V\theta$ );
  - o 1: barra de tensão controlada (PV);
  - o 0: barra de carga (PQ).
- Bshunt: valor da susceptância shunt total em derivação na barra em p.u.;
- Vbase: valor da tensão base na barra em kV.

## Observação:

• Os valores de Vbase são um palpite. As barras 100 e 103-109 também estão presentes no sistema teste ieee de 30 barras. Então todas as barras nesse mesmo potencial foram ajustadas com Vbase = 132 kV. A parte do sistema 118 barras operando em 220 kV foi um palpite, observando que a susceptância capacitiva das linhas aumenta para essas barras, o que foi um indício para supor que elas operam em um nível maior de tensão.

#### A-2 Dados das Linhas

**Tabela 2:** Dados das linhas da rede teste IEEE de 118 barras.

De	Para	R1 (pu)	X1 (pu)	Bshl (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)
1	2	0,03030	0,09990	0,02540	0,106050	0,349650
1	3	0,01290	0,04240	0,01082	0,045150	0,148400
4	5	0,00176	0,00798	0,00210	0,006160	0,027930
3	5	0,02410	0,10800	0,02840	0,084350	0,378000
5	6	0,01190	0,05400	0,01426	0,041650	0,189000
6	7	0,00459	0,02080	0,00550	0,016065	0,072800

De	Para	R1 (pu)	<b>574</b> ( )			
		( <b>P</b> )	<b>X1</b> (pu)	Bshl (pu)	<b>R0</b> (pu)	X0 (pu)
8	9	0,00244	0,03050	1,16200	0,008540	0,106750
8	5	0,00000	0,02670	0,00000	0,000000	0,093450
9	10	0,00258	0,03220	1,23000	0,009030	0,112700
4	11	0,02090	0,06880	0,01748	0,073150	0,240800
5	11	0,02030	0,06820	0,01738	0,071050	0,238700
11	12	0,00595	0,01960	0,00502	0,020825	0,068600
2	12	0,01870	0,06160	0,01572	0,065450	0,215600
3	12	0,04840	0,16000	0,04060	0,169400	0,560000
7	12	0,00862	0,03400	0,00874	0,030170	0,119000
11	13	0,02225	0,07310	0,01876	0,077875	0,255850
12	14	0,02150	0,07070	0,01816	0,075250	0,247450
13	15	0,07440	0,24440	0,06268	0,260400	0,855400
14	15	0,05950	0,19500	0,05020	0,208250	0,682500
12	16	0,02120	0,08340	0,02140	0,074200	0,291900
15	17	0,01320	0,04370	0,04440	0,046200	0,152950
16	17	0,04540	0,18010	0,04660	0,158900	0,630350
17	18	0,01230	0,05050	0,01298	0,043050	0,176750
18	19	0,01119	0,04930	0,01142	0,039165	0,172550
19	20	0,02520	0,11700	0,02980	0,088200	0,409500
15	19	0,01200	0,03940	0,01010	0,042000	0,137900
20	21	0,01830	0,08490	0,02160	0,064050	0,297150
21	22	0,02090	0,09700	0,02460	0,073150	0,339500
22	23	0,03420	0,15900	0,04040	0,119700	0,556500
23	24	0,01350	0,04920	0,04980	0,047250	0,172200
23	25	0,01560	0,08000	0,08640	0,054600	0,280000
26	25	0,00000	0,03820	0,00000	0,000000	0,133700
25	27	0,03180	0,16300	0,17640	0,111300	0,570500
27	28	0,01913	0,08550	0,02160	0,066955	0,299250

	continuação						
De	Para	R1 (pu)	X1 (pu)	Bshl (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)	
28	29	0,02370	0,09430	0,02380	0,082950	0,330050	
30	17	0,00000	0,03880	0,00000	0,000000	0,135800	
8	30	0,00431	0,05040	0,51400	0,015085	0,176400	
26	30	0,00799	0,08600	0,90800	0,027965	0,301000	
17	31	0,04740	0,15630	0,03990	0,165900	0,547050	
29	31	0,01080	0,03310	0,00830	0,037800	0,115850	
23	32	0,03170	0,11530	0,11730	0,110950	0,403550	
31	32	0,02980	0,09850	0,02510	0,104300	0,344750	
27	32	0,02290	0,07550	0,01926	0,080150	0,264250	
15	33	0,03800	0,12440	0,03194	0,133000	0,435400	
19	34	0,07520	0,24700	0,06320	0,263200	0,864500	
35	36	0,00224	0,01020	0,00268	0,007840	0,035700	
35	37	0,01100	0,04970	0,01318	0,038500	0,173950	
33	37	0,04150	0,14200	0,03660	0,145250	0,497000	
34	36	0,00871	0,02680	0,00568	0,030485	0,093800	
34	37	0,00256	0,00940	0,00984	0,008960	0,032900	
38	37	0,00000	0,03750	0,00000	0,000000	0,131250	
37	39	0,03210	0,10600	0,02700	0,112350	0,371000	
37	40	0,05930	0,16800	0,04200	0,207550	0,588000	
30	38	0,00464	0,05400	0,42200	0,016240	0,189000	
39	40	0,01840	0,06050	0,01552	0,064400	0,211750	
40	41	0,01450	0,04870	0,01222	0,050750	0,170450	
40	42	0,05550	0,18300	0,04660	0,194250	0,640500	
41	42	0,04100	0,13500	0,03440	0,143500	0,472500	
43	44	0,06080	0,24540	0,06068	0,212800	0,858900	
34	43	0,04130	0,16810	0,04226	0,144550	0,588350	
44	45	0,02240	0,09010	0,02240	0,078400	0,315350	
45	46	0,04000	0,13560	0,03320	0,140000	0,474600	

	continuação							
De	Para	R1 (pu)	X1 (pu)	Bshl (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)		
46	47	0,03800	0,12700	0,03160	0,133000	0,444500		
46	48	0,06010	0,18900	0,04720	0,210350	0,661500		
47	49	0,01910	0,06250	0,01604	0,066850	0,218750		
42	49	0,07150	0,32300	0,08600	0,250250	1,130500		
42	49	0,07150	0,32300	0,08600	0,250250	1,130500		
45	49	0,06840	0,18600	0,04440	0,239400	0,651000		
48	49	0,01790	0,05050	0,01258	0,062650	0,176750		
49	50	0,02670	0,07520	0,01874	0,093450	0,263200		
49	51	0,04860	0,13700	0,03420	0,170100	0,479500		
51	52	0,02030	0,05880	0,01396	0,071050	0,205800		
52	53	0,04050	0,16350	0,04058	0,141750	0,572250		
53	54	0,02630	0,12200	0,03100	0,092050	0,427000		
49	54	0,07300	0,28900	0,07380	0,255500	1,011500		
49	54	0,08690	0,29100	0,07300	0,304150	1,018500		
54	55	0,01690	0,07070	0,02020	0,059150	0,247450		
54	56	0,00275	0,00955	0,00732	0,009625	0,033425		
55	56	0,00488	0,01510	0,00374	0,017080	0,052850		
56	57	0,03430	0,09660	0,02420	0,120050	0,338100		
50	57	0,04740	0,13400	0,03320	0,165900	0,469000		
56	58	0,03430	0,09660	0,02420	0,120050	0,338100		
51	58	0,02550	0,07190	0,01788	0,089250	0,251650		
54	59	0,05030	0,22930	0,05980	0,176050	0,802550		
56	59	0,08250	0,25100	0,05690	0,288750	0,878500		
56	59	0,08030	0,23900	0,05360	0,281050	0,836500		
55	59	0,04739	0,21580	0,05646	0,165865	0,755300		
59	60	0,03170	0,14500	0,03760	0,110950	0,507500		
59	61	0,03280	0,15000	0,03880	0,114800	0,525000		
60	61	0,00264	0,01350	0,01456	0,009240	0,047250		

	continuação							
De	Para	R1 (pu)	X1 (pu)	Bshl (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)		
60	62	0,01230	0,05610	0,01468	0,043050	0,196350		
61	62	0,00824	0,03760	0,00980	0,028840	0,131600		
63	59	0,00000	0,03860	0,00000	0,000000	0,135100		
63	64	0,00172	0,02000	0,21600	0,006020	0,070000		
64	61	0,00000	0,02680	0,00000	0,000000	0,093800		
38	65	0,00901	0,09860	1,04600	0,031535	0,345100		
64	65	0,00269	0,03020	0,38000	0,009415	0,105700		
49	66	0,01800	0,09190	0,02480	0,063000	0,321650		
49	66	0,01800	0,09190	0,02480	0,063000	0,321650		
62	66	0,04820	0,21800	0,05780	0,168700	0,763000		
62	67	0,02580	0,11700	0,03100	0,090300	0,409500		
65	66	0,00000	0,03700	0,00000	0,000000	0,129500		
66	67	0,02240	0,10150	0,02682	0,078400	0,355250		
65	68	0,00138	0,01600	0,63800	0,004830	0,056000		
47	69	0,08440	0,27780	0,07092	0,295400	0,972300		
49	69	0,09850	0,32400	0,08280	0,344750	1,134000		
68	69	0,00000	0,03700	0,00000	0,000000	0,129500		
69	70	0,03000	0,12700	0,12200	0,105000	0,444500		
24	70	0,00221	0,41150	0,10198	0,007735	1,440250		
70	71	0,00882	0,03550	0,00878	0,030870	0,124250		
24	72	0,04880	0,19600	0,04880	0,170800	0,686000		
71	72	0,04460	0,18000	0,04444	0,156100	0,630000		
71	73	0,00866	0,04540	0,01178	0,030310	0,158900		
70	74	0,04010	0,13230	0,03368	0,140350	0,463050		
70	75	0,04280	0,14100	0,03600	0,149800	0,493500		
69	75	0,04050	0,12200	0,12400	0,141750	0,427000		
74	75	0,01230	0,04060	0,01034	0,043050	0,142100		
76	77	0,04440	0,14800	0,03680	0,155400	0,518000		
	<del></del>				<del></del>			

	continuação						
De	Para	R1 (pu)	X1 (pu)	Bshl (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)	
69	77	0,03090	0,10100	0,10380	0,108150	0,353500	
75	77	0,06010	0,19990	0,04978	0,210350	0,699650	
77	78	0,00376	0,01240	0,01264	0,013160	0,043400	
78	79	0,00546	0,02440	0,00648	0,019110	0,085400	
77	80	0,01700	0,04850	0,04720	0,059500	0,169750	
77	80	0,02940	0,10500	0,02280	0,102900	0,367500	
79	80	0,01560	0,07040	0,01870	0,054600	0,246400	
68	81	0,00175	0,02020	0,80800	0,006125	0,070700	
81	80	0,00000	0,03700	0,00000	0,000000	0,129500	
77	82	0,02980	0,08530	0,08174	0,104300	0,298550	
82	83	0,01120	0,03665	0,03796	0,039200	0,128275	
83	84	0,06250	0,13200	0,02580	0,218750	0,462000	
83	85	0,04300	0,14800	0,03480	0,150500	0,518000	
84	85	0,03020	0,06410	0,01234	0,105700	0,224350	
85	86	0,03500	0,12300	0,02760	0,122500	0,430500	
86	87	0,02828	0,20740	0,04450	0,098980	0,725900	
85	88	0,02000	0,10200	0,02760	0,070000	0,357000	
85	89	0,02390	0,17300	0,04700	0,083650	0,605500	
88	89	0,01390	0,07120	0,01934	0,048650	0,249200	
89	90	0,05180	0,18800	0,05280	0,181300	0,658000	
89	90	0,02380	0,09970	0,10600	0,083300	0,348950	
90	91	0,02540	0,08360	0,02140	0,088900	0,292600	
89	92	0,00990	0,05050	0,05480	0,034650	0,176750	
89	92	0,03930	0,15810	0,04140	0,137550	0,553350	
91	92	0,03870	0,12720	0,03268	0,135450	0,445200	
92	93	0,02580	0,08480	0,02180	0,090300	0,296800	
92	94	0,04810	0,15800	0,04060	0,168350	0,553000	
93	94	0,02230	0,07320	0,01876	0,078050	0,256200	

	continuação							
De	Para	R1 (pu)	X1 (pu)	Bshl (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)		
94	95	0,01320	0,04340	0,01110	0,046200	0,151900		
80	96	0,03560	0,18200	0,04940	0,124600	0,637000		
82	96	0,01620	0,05300	0,05440	0,056700	0,185500		
94	96	0,02690	0,08690	0,02300	0,094150	0,304150		
80	97	0,01830	0,09340	0,02540	0,064050	0,326900		
80	98	0,02380	0,10800	0,02860	0,083300	0,378000		
80	99	0,04540	0,20600	0,05460	0,158900	0,721000		
92	100	0,06480	0,29500	0,04720	0,226800	1,032500		
94	100	0,01780	0,05800	0,06040	0,062300	0,203000		
95	96	0,01710	0,05470	0,01474	0,059850	0,191450		
96	97	0,01730	0,08850	0,02400	0,060550	0,309750		
98	100	0,03970	0,17900	0,04760	0,138950	0,626500		
99	100	0,01800	0,08130	0,02160	0,063000	0,284550		
100	101	0,02770	0,12620	0,03280	0,096950	0,441700		
92	102	0,01230	0,05590	0,01464	0,043050	0,195650		
101	102	0,02460	0,11200	0,02940	0,086100	0,392000		
100	103	0,01600	0,05250	0,05360	0,056000	0,183750		
100	104	0,04510	0,20400	0,05410	0,157850	0,714000		
103	104	0,04660	0,15840	0,04070	0,163100	0,554400		
103	105	0,05350	0,16250	0,04080	0,187250	0,568750		
100	106	0,06050	0,22900	0,06200	0,211750	0,801500		
104	105	0,00994	0,03780	0,00986	0,034790	0,132300		
105	106	0,01400	0,05470	0,01434	0,049000	0,191450		
105	107	0,05300	0,18300	0,04720	0,185500	0,640500		
105	108	0,02610	0,07030	0,01844	0,091350	0,246050		
106	107	0,05300	0,18300	0,04720	0,185500	0,640500		
108	109	0,01050	0,02880	0,00760	0,036750	0,100800		
103	110	0,03906	0,18130	0,04610	0,136710	0,634550		
-								

continuação										
$De \qquad Para \qquad R1 \ (pu) \qquad X1 \ (pu) \qquad Bshl \ (pu) \qquad R0 \ (pu)$										
109	110	0,02780	0,07620	0,02020	0,097300	0,266700				
110	111	0,02200	0,07550	0,02000	0,077000	0,264250				
110	112	0,02470	0,06400	0,06200	0,086450	0,224000				
17	113	0,00913	0,03010	0,00768	0,031955	0,105350				
32	113	0,06150	0,20300	0,05180	0,215250	0,710500				
32	114	0,01350	0,06120	0,01628	0,047250	0,214200				
27	115	0,01640	0,07410	0,01972	0,057400	0,259350				
114	115	0,00230	0,01040	0,00276	0,008050	0,036400				
68	116	0,00034	0,00405	0,16400	0,001190	0,014175				
12	117	0,03290	0,14000	0,03580	0,115150	0,490000				
75	118	0,01450	0,04810	0,01198	0,050750	0,168350				
76	118	0,01640 0,05440 0,01356 0,057400 0,19040								

Fonte: Do autor.

## Descrição dos dados:

- De: número da barra onde se inicia o trecho;
- Para: número da barra onde termina o trecho;
- R1: valor da resistência de sequência positiva da linha em p.u.;
- X1: valor da reatância indutiva de sequência positiva da linha em p.u.;
- Bshl: valor da susceptância shunt da linha em p.u.;
- R0: valor da resistência de sequência zero da linha em p.u.;
- X0: valor da reatância indutiva de sequência zero da linha em p.u..

## Observação:

• As linhas foram consideradas todas do tipo aérea, portanto  $Z0 = Z1 \times 3.5$  (STEVENSON, 1986, p. 315).

# A-3 Dados dos Geradores

Tabela 3: Dados dos geradores da rede teste IEEE de 118 barras.

1 4 6 8 10 12 15 18 19 24 25 26	2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500 0,2800 0,2000 0,2500 0,2800	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500 0,2800 0,2000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500 0,2800	0,0000 0,0000 0,0000
6 8 10 12 15 18 19 24 25	2 2 2 2 2 2	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2800 0,2000 0,2500	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	ŕ
8 10 12 15 18 19 24 25	2 2 2 2 2	0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500	0,0000	,	ŕ	ŕ	0,0000
10 12 15 18 19 24 25	2 2 2 2	0,0000	0,2500	•	0,2000	0,0000	0.000	
12 15 18 19 24 25	2 2 2	0,0000	ŕ	0.0000			0,2000	0,000
15 18 19 24 25	2 2	•	0,2800	,	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
18 19 24 25	2	0,0000	,	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
19 24 25			0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
24 25	2	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
25		0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
	2	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
26	2	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
	2	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
27	2	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
31	2	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
32	2	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
34	2	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
36	2	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
40	2	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
42	2	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
46	2	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
49	2	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
54	2	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
55	2	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,000
56	2	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,000
59	2	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,000
61		0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000

# Conexão R1 (62 2 0,00) 65 2 0,00 66 2 0,00 69 2 0,00 70 2 0,00 72 2 0,00 73 2 0,00 74 2 0,00 76 2 0,00	000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000       000     0,2000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	X2 (pu)  0,2800  0,2000  0,2500  0,2800  0,2500  0,2800  0,2800	R0 (pu) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	X0 (pu) 0,2800 0,2000 0,2500 0,2800 0,2000 0,2500	Xn (pu) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
65 2 0,00 66 2 0,00 69 2 0,00 70 2 0,00 72 2 0,00 73 2 0,00 74 2 0,00	000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000       000     0,2000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500 0,2800 0,2000 0,2500 0,2800	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500 0,2800 0,2000 0,2500	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
66 2 0,00 69 2 0,00 70 2 0,00 72 2 0,00 73 2 0,00 74 2 0,00	000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2500 0,2800 0,2000 0,2500 0,2800	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2500 0,2800 0,2000 0,2500	0,0000 0,0000 0,0000
69     2     0,00       70     2     0,00       72     2     0,00       73     2     0,00       74     2     0,00	000     0,2800       000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,2800 0,2000 0,2500 0,2800	0,0000 0,0000 0,0000	0,2800 0,2000 0,2500	0,0000
70     2     0,00       72     2     0,00       73     2     0,00       74     2     0,00	000     0,2000       000     0,2500       000     0,2800       000     0,2000	0,0000 0,0000 0,0000	0,2000 0,2500 0,2800	0,0000	0,2000 0,2500	0,0000
72 2 0,00 73 2 0,00 74 2 0,00	000 0,2500 000 0,2800 000 0,2000	0,0000 0,0000	0,2500 0,2800	0,0000	0,2500	
73 2 0,00 74 2 0,00	000 0,2800 000 0,2000	0,0000	0,2800	,		0,0000
74 2 0,00	000 0,2000	ŕ		0,0000		
,		0,0000	0.2000		0,2800	0,0000
76 2 0,00	000 0,2500		0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
		0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000
77 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000
80 2 0,00	000 0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
85 2 0,00	000 0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000
87 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000
89 2 0,00	000 0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
90 2 0,00	000 0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000
91 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000
92 2 0,00	000 0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
99 2 0,00	000 0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000
100 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000
103 2 0,00	000 0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
104 2 0,00	000 0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000
105 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,0000	0,2800	0,0000
107 2 0,00	000 0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
110 2 0,00	000 0,2500	0,0000	0,2500	0,000	0,2500	0,0000
111 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,000	0,2800	0,0000
112 2 0,00	000 0,2000	0,0000	0,2000	0,000	0,2000	0,0000
113 2 0,00	000 0,2500	0,0000	0,2500	0,000	0,2500	0,0000
116 2 0,00	000 0,2800	0,0000	0,2800	0,000	0,2800	0,0000

Fonte: Do autor.

### Descrição dos dados:

- #: número da barra onde o gerador está conectado;
- Conexão: tipo do fechamento da conexão das 3 fases, onde:
  - o 1: conexão do tipo estrela;
  - o 2: conexão do tipo estrela-aterrada;
  - o 3: conexão do tipo triângulo.
- R1: valor da resistência equivalente de sequência positiva do gerador em p.u.;
- X1: valor da reatância equivalente de sequência positiva em p.u. (reatância subtransitória);
- R2: valor da resistência equivalente de sequência negativa do gerador em p.u.;
- X2: valor da reatância equivalente de sequência negativa do gerador em p.u.;
- R0: valor da resistência equivalente de sequência zero do gerador em p.u.;
- X0: valor da reatância equivalente de sequência zero do gerador em p.u.;
- Xn: valor da reatância entre o neutro do gerador e a terra em p.u..

## Observação:

• Os dados dos geradores foram baseados em (STEVENSON, 1986, p. 450).

#### A-4 Dados dos Transformadores

**Tabela 4:** Dados dos transformadores da rede teste IEEE de 118 barras.

De	Para	Conexão De	Conexão Para	Rt (pu)	Xt (pu)	Rm (pu)	Xm (pu)	Rn (pu)	Xn (pu)
8	5	2	2	0,00000	0,02670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
26	25	2	2	0,00000	0,03820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
30	17	2	2	0,00000	0,03880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
38	37	2	2	0,00000	0,03750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
63	59	2	2	0,00000	0,03860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
64	61	2	2	0,00000	0,02680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
65	66	2	2	0,00000	0,03700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
68	69	2	2	0,00000	0,03700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
81	80	2	2	0,00000	0,03700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fonte: Do autor.

### Descrição dos dados:

- De: número da barra onde está conectado um lado do transformador;
- Para: número da barra onde está conectado a outra terminação do transformador;
- Conexão De: tipo do fechamento entre as 3 fases no lado De, onde:
  - o 1: conexão do tipo estrela;
  - 2: conexão do tipo estrela-aterrada;
  - o 3: conexão do tipo triângulo.
- Conexão Para: tipo do fechamento entre as 3 fases no lado Para, onde:
  - o 1: conexão do tipo estrela;
  - o 2: conexão do tipo estrela-aterrada;
  - o 3: conexão do tipo triângulo.
- Rt: valor da resistência equivalente do transformador em p.u.;
- Xt: valor da reatância equivalente do transformador em p.u.;
- Rm: valor da resistência entre o neutro do transformador e a terra no lado De em p.u.;
- Xm: valor da reatância entre o neutro do transformador e a terra no lado De em p.u.;
- Rn: valor da resistência entre o neutro do transformador e a terra no lado Para em p.u.;
- Xn: valor da reatância entre o neutro do transformador e a terra no lado Para em p.u..

# REFERÊNCIAS<sup>1</sup>

CHRISTIE, R. **Power Systems Test Case Archive**. Aug. 1993. Disponível em: <a href="http://www.ee.washington.edu/research/pstca/">http://www.ee.washington.edu/research/pstca/</a>>. Acesso em: 20 janeiro 2017.

STEVENSON, W. D. **Elementos de análise de sistemas de potência.** 2. ed. São Paulo, SP: MCGraw-Hill, 1986. 458 p.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baseadas na norma NBR 6023, de 2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).