
30
20
10
0
−10
−20
−30
Gimbal tilt angle [deg]
−20
−10
0
10
20
Gimbal tip angle [deg]
−2500
−5000
−7500
−10000
−12500
−15000
−17500
−20000
−22500
Measured motor 1 steps [steps]
Addressable rhombus
Required circle (radius 13.5 deg about zero)