

## Вбудовані системи


Приклади використання інтерфейсу SPI

# Приклад використання spi-інтерфейсу для роботи з драйвером світлодіодних дисплеїв MAX7219






### Структурна схема мікросхеми МАХ7219



## Параметри інтерфейсу та формат даних



Часові діаграми інтерфейсу

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	X	X	X	ADDRESS				MSB			DA	ΤA			LSB

Формат передачі даних


## Опис регістрів МАХ7219

#### Карта адрес регістрів мікросхеми МАХ7219


		HEX				
REGISTER	D15- D12	D11	D10	D9	D8	CODE
No-Op	X	0	0	0	0	0xX0
Digit 0	X	0	0	0	1	0xX1
Digit 1	X	0	0	1	0	0xX2
Digit 2	X	0	0	1	1	0xX3
Digit 3	X	0	1	0	0	0xX4
Digit 4	X	0	1	0	1	0xX5
Digit 5	X	0	1	1	0	0xX6
Digit 6	X	0	1	1	1	0xX7
Digit 7	X	1	0	0	0	0xX8
Decode Mode	X	1	0	0	1	0xX9
Intensity	X	1	0	1	0	0xXA
Scan Limit	Χ	1	0	1	1	0xXB
Shutdown	X	1	1	0	0	0xXC
Display Test	Х	1	1	1	1	0xXF

		ADRE	S		ОПИС КОМАН ЛИ				
D11	D10	<b>D9</b>	<b>D8</b>	HEX	опис команди				
1	0	0	1	0x09	Режим декодування. Бітами DATA вибирається які знакомісця декодувати, а які ні. Dx=1 - декодувати знакомісце х, Dx=0 - не декодувати знакомісце х.				
1	0	1	0	0x0A	Бітами D0D3 вибирається яскравість світіння. При D0 = D1=D2=D3=0 яскравість мінімальна. При D0=D1=D2=D3=1 яскравість максимальна.				
1	0	1	1	0x0B	Вибір кількості відображуваних знакомісць (бітами D0D2). При D0=D1=D2=1 відображаються всі вісім знакомісць.				
1	1	0	0	0x0C	Сплячий режим. При DATA = 0 мікросхема впадає в сплячий режим. DATA = 1 - робочий режим.				
1	1	0	1	0x0D	Не використовується.				
1	1	1	0	0x0E	Не використовується.				
1	1	1	1	0x0F	Тест. Якщо DATA=1 - тест включений, якщо DATA=0 - вимкнено.				


## Схема підключення Max7219 до ATmega328



Послідовне підключення тах7219




## Схеми підключення індикаторів до МАХ7219



## Таблиця символів знакогенератора МАХ7219

7-SEGMENT CHARACTER		R	EGISTE	R DATA			ON SEGMENTS = 1							
	D7*	D6-D4	D3	D2	D1	D0	DP*	A	В	С	D	E	F	G
0		Х	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	0
1		X	0	0	0	1		0	1	1	0	0	0	0
2		Х	0	0	1	0		1	1	0	1	1	0	1
3		X	0	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1
4		Х	0	1	0	0		0	1	1	0	0	1	1
5		X	0	1	0	1		1	0	1	1	0	1	1
6		Х	0	1	1	0		1	0	1	1	1	1	1
7		X	0	1	1	1		1	1	1	0	0	0	0
8		X	1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1
9		X	1	0	0	1		1	1	1	1	0	1	1
_		Х	1	0	1	0		0	0	0	0	0	0	1
E		X	1	0	1	1		1	0	0	1	1	1	1
Н		X	1	1	0	0		0	1	1	0	1	1	1
L		X	1	1	0	1		0	0	0	1	1	1	0
Р		X	1	1	1	0		1	1	0	0	1	1	1
blank		X	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0



	REGISTER DATA										
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
Corresponding Segment Line	DP	Α	В	С	D	Е	F	G			

## Функції для роботи з МАХ7219

Функція передачі даних до MAX7219 по SPI

```
void max7219_sendData(uint8_t addr, uint8_t data)
{
    // CS = 0
    PORTB &= ~(1 << PB2);
    // Почати передачу адресу
    SPDR = addr;
    // Чекати завершення передачі
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    // Почати передачу даних
    SPDR = data;
    // Чекати завершення передачі
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    // CS = 1
    PORTB |= (1 << PB2);
}</pre>
```

Функція ініціалізації МАХ7219 для роботи з світлодіодною матрицею

```
void max7219 Init(void)
    SPI MasterInit();
    DDRB |= 1 << PB2; // CS - out
    max7219 sendData(0x0F, 0); // normal mode
    max7219 sendData(0x09, 0); // no decode
    \max 7219 \text{ sendData}(0x0B, 7); // set 8x8 row/col
    max7219 sendData(0x0A, 5); // set intensity 5
    max7219 sendData(0x0C, 1); // power on
    // очистка дисплея
    for (uint8 t i = 0; i < 8; i++)</pre>
        \max 7219 \text{ sendData(i+1, 0);}
```