ORDENES DE TRABAJO POR SECTOR

Sector	MECANIZADO					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ		
10001	518414 ARANDELA DE EMPUJE	10001	15/11/2017	125		
10001	518414 ARANDELA DE EMPUJE	10001	15/11/2017	126		
10001	518414 ARANDELA DE EMPUJE	10001	15/11/2017	124		
10012	Arand. Planet. M. Benz CV-876	10012	16/11/2017	127		
Sector	ADMINISTRACION					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ		
10049	Arandela Alzen A-48x80,5x10	10049	16/11/2017	132		
10013	Arand. Satelite M. Benz CV-877	10013	16/11/2017	135		
10053	Arandela Alzen A-47,5x66,5x8	10053	16/11/2017	136		
10058	Arandela Alzen A-46,5 x 69 x 3	10058	23/11/2017	131		
Sector	RADIADORES					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ		
10034	Arandela Alzen 42x69x10	10034	23/11/2017	137		
Sector	SOLDADO					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ		
F26781	PIEZA FUNDIDA POLEA DOBLE 3072818/4007116	F26781	26/10/2017	61		
10023	Arandela Alzen A-31x48x3,5	10023	23/11/2017	130		
10023	Arandela Alzen A-31x48x3,5	10023	23/11/2017	128		
10023	Arandela Alzen A-31x48x3,5	10023	23/11/2017	129		
Sector	PRODUCTO FINAL					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ		
32450	CHAVETA 821106-150 3/8"	32450	29/09/2017	68		
32258	RADIADOR ACEITE HIDRAULICO S200/ S500/P-TRAC	32258	18/10/2017	56		
32257	RADIADOR ACEITE TRANSMISION S500/P-TRAC	32257	18/10/2017	57		
16150	ENFRIADOR ACEITE 200*200*57	16150	20/10/2017	64		
32257	RADIADOR ACEITE TRANSMISION S500/P-TRAC	32257	21/10/2017	65		
16120	ENFRIAD. ACEIT. 3500KCAL/H 3203-05-9197	16120	23/10/2017	66		
30013	ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300)	30013	23/10/2017	67		
33169	RADIADOR DE ACEITE GAMOPA	33169	24/10/2017	73		

32258	RADIADOR ACEITE HIDRAULICO S200/ S500/P-TRAC	32258	24/10/2017	71
32257	RADIADOR ACEITE TRANSMISION S500/P-TRAC	32257	24/10/2017	70
15094	S04230020/008 REFRIGERADOR DE ACEITE	15094	26/10/2017	79
32743	INTERCOOLER (OXAVITA) PANEL AIRE 205X160X40	32743	26/10/2017	80
16024	CUBO DE ACOPLE 270003-519/CUERPO BASE	16024	26/10/2017	78
32258	RADIADOR ACEITE HIDRAULICO S200/ S500/P-TRAC	32258	27/10/2017	81
33148	33148	33148	27/10/2017	82
32032-04	COMPLEMENTO BRIDA EMOTORS CHINO 15 HP	32032-04	30/10/2017	89
33171	CAMBIO PANEL INTERCOOLER ATLAS	33171	30/10/2017	92
32032-03	TAPA MOTOR MECANIZADA PARA EMOTORS CHINO	32032-03	30/10/2017	90
EAC035002800570	ENFRIADOR MBP 300 ACEITE CON CONEXIONES DE	EAC035002	30/10/2017	88
14075	EQUIPO MBP 500/2 CP MI ANT CB	14075	01/11/2017	103
10116	ARANDELA ALZEN A-23.5x39.x6	10116	01/11/2017	101
10088-01	Arandela Alzen A-28x44.5x4,5	10088-01	01/11/2017	99
13075	EQUIPO ENF. ACEITE C/ELECT. 12V MBP 300	13075	01/11/2017	104
30654	ARANDELA ALZEN A-25X44.5X6	30654	01/11/2017	102
10111	Arandela Alzen A-30.5X52.5X7	10111	01/11/2017	100
13120-03	EQUIPO ENF. ACEITE C/ELECT. MBP 630	13120-03	02/11/2017	107
33163	33163	33163	03/11/2017	108
33163 EAC055006060780	33163 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V	33163 EAC055006		108 111
EAC055006060780	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V	EAC055006	03/11/2017 05/11/2017	111
EAC055006060780 30013	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300)	EAC055006 30013 PAC035002	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017	111 75
EAC055006060780 30013 PAC03500280057	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20	EAC055006 30013 PAC035002	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017	111 75 84
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017	111 75 84 85
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017	111 75 84 85 115
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017	111 75 84 85 115 118
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017	111758485115118117
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231 33166	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1 33166	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231 33166	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG09400522125-	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1 33166 PAG09400522125-145	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG094005	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98 156 96
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG09400522125- 33139	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1 33166 PAG09400522125-145 INTERCOOLER MB O500RS M/U MOTOR OE-906	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG094005 33139	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98 156 96 121
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG09400522125- 33139 33173	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1 33166 PAG09400522125-145 INTERCOOLER MB O500RS M/U MOTOR OE-906 RADIADOR DE AGUA CHEVROLET 230 6 CILINDROS	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG094005 33139 33173	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 10/11/2017 10/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98 156 96 121
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG09400522125- 33139 33173 33175-02	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1 33166 PAG09400522125-145 INTERCOOLER MB O500RS M/U MOTOR OE-906 RADIADOR DE AGUA CHEVROLET 230 6 CILINDROS RADIADOR EVO 280 1625206 PARA 33175 CON	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG094005 33139 33173 33175-02	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 10/11/2017 10/11/2017 10/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98 156 96 121 94 109
EAC055006060780 30013 PAC03500280057 EAC055006060780 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG09400522125- 33139 33173 33175-02 CUNF3-4X16H	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE 12/24 V ENFRIADOR DE ACEITE 23086 DELTA (MBP 300) PANEL MBP 300 1X20 ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (REPARACION DE RADIADOR 16093 270014-884 MANF. 1 5/8 SAE IN X 1/2 NPT O POR CAMBIO PARTE DE AIRE EN 02250046-596 EN Rotor Nacional 2231204/1 33166 PAG09400522125-145 INTERCOOLER MB O500RS M/U MOTOR OE-906 RADIADOR DE AGUA CHEVROLET 230 6 CILINDROS RADIADOR EVO 280 1625206 PARA 33175 CON CONECTOR UNF 3/4X16 HILOS (JIC) EXAGONAL 28.5	EAC055006 30013 PAC035002 EAC055006 16010-01 32251 16048-01 12231 33166 PAG094005 33139 33173 33175-02 CUNF3-	03/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 05/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 10/11/2017 10/11/2017 10/11/2017 10/11/2017 10/11/2017	111 75 84 85 115 118 117 98 156 96 121 94 109

33839	RADIADOR DE ACEITE MOTONIVELADORA 0377002	33839	15/11/2017	106
PAC05500606078	PANEL MBP 500/1 1x43	PAC055006	15/11/2017	87
32686-02	RADIADOR AGUA MOTOR QSB4.5 CONJ.32686	32686-02	15/11/2017	69
33152	33152	33152	15/11/2017	74
33178	INTERCOOLER PAUNY ALTO EVO 710	33178	15/11/2017	119
10030	Arandela Alzen A-46x78x7	10030	16/11/2017	142
10013	Arand. Satelite M. Benz CV-877	10013	16/11/2017	147
10012	Arand. Planet. M. Benz CV-876	10012	16/11/2017	152
32743	INTERCOOLER (OXAVITA) PANEL AIRE 205X160X40	32743	16/11/2017	155
F1090	PIEZA FUNDIDA JUEGO TAPAS LATERALES MEDIA CA	F1090	16/11/2017	143
10013	Arand. Satelite M. Benz CV-877	10013	16/11/2017	148
10012	Arand. Planet. M. Benz CV-876	10012	16/11/2017	153
10012	Arand. Planet. M. Benz CV-876	10012	16/11/2017	151
10001	518414 ARANDELA DE EMPUJE	10001	16/11/2017	144
10013	Arand. Satelite M. Benz CV-877	10013	16/11/2017	149
10012	Arand. Planet. M. Benz CV-876	10012	16/11/2017	154
13111	EQUIPO ENF. ACEITE C/ELEC. 24V MBP 350	13111	17/11/2017	157
10009E	Arandela 897726 M1	10009E	17/11/2017	150
10022	Arandela Alzen A-29x45x3	10022	17/11/2017	146
26780	ARANDELA 91X126X2,9 N:572390	26780	18/11/2017	58
13073	EQUIPO ENF. ACEITE MBP 500/1 C/ELECT. TRIFASICO	13073	20/11/2017	110
15091	02237345/003 REFRIG. ACEITE	15091	20/11/2017	93
F13252-01	PIEZA FUNDIDAD TAPA SALIDA A 90	F13252-01	20/11/2017	122
F13252-02	PIEZA FUNDIDA TAPA RECTA INTERCOOLER	F13252-02	21/11/2017	123
33166	33166	33166	22/11/2017	159
33148	33148	33148	23/11/2017	83
IP3 0303 00022	Inserto Ranura Interior Sandvik MB 09R300 15 14R	IP3 0303	23/11/2017	139
IP301112	INSERTO LCMX305600 5735	IP301112	24/11/2017	140
10049	Arandela Alzen A-48x80,5x10	10049	24/11/2017	145
16053	ENFRIADOR ACEITE N	16053	24/11/2017	158
10054	Arandela Alzen A-47x66,8x6	10054	24/11/2017	134
33159	33159	33159	25/11/2017	95
32686	CONJUNTO AGUA INTERCOOLER ACEITE MOTOR	32686	28/11/2017	113
15010	02231025/000 REFRIG. ACEITE BF "C"	15010	28/11/2017	114
10050	Arandela Alzen A-46,5x69x7,8	10050	30/11/2017	133
MP32178-P04	CORTE Y PLEGADO CON MATERIAL INCLUIDO	MP32178-	30/11/2017	141

MP1434		COBRE RESAGO PARA FUNDIR	MP1434	26/10/2017	63
Codigo		Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ
Sector	PANE	LES PLACA BARRA			
10020		Arandela Alzen A-40x62,5x8,5	10020	16/11/2017	138
F60512		pieza fundida Tapa SUPERIOR 223 1025	F60512	27/10/2017	77
Codigo		Descripcion	Cantidad	Entrega	ОТ
Sector	FUND	DICION			
32258		RADIADOR ACEITE HIDRAULICO S200/ S500/P-TRAC	32258	10/12/2017	72
EAC055006060	0780	ENFRIADOR MBP 500/1 ACEITE VERSION CAIMAN (EAC055006	05/12/2017	86
16058		REFRIGERADOR DE ACEITE N	16058	04/12/2017	105
33176		RADIADOR DE ACEITE 265X100X40 (RICCIUTI)	33176	30/11/2017	112