ESTRUCTURA DE PRODUCTO

Costo (\$): \$ 858,25 Codigo: 15050 Tipo de cambio: \$ 25,00

> Costo (U\$D): U\$D 34,33



Producto	o: 04011222/000 RE	FRIG. BFL S/T	Costo (U\$D):	U\$D 34,33				
idNodo	Codigo	Descripcion		Cantidad	Costo	Moneda	SubTotal	Nivel
127431	60511	Tapa superior MECANIZA	DA 401 1222	1.000	0,00	ARS	\$ 0,00	1
127434	F60504	PIEZA FUNDIDA TERMIN	IADA INFERIOR 400 1222/2231143	1.000	0,00	ARS	\$ 0,00	1
127437	PAC02130151180	PANEL 401-1222/223-114	3	1.000	0,00	ARS	\$ 0,00	1
127440	IP205002	Heli-Coil M18 x 1,5 AC 27/	64 bollhoff	1.000	11,71	ARS	\$ 11,71	1
127443	IP202006	Arandela /Junta Aluminio 1	8,3 x 23 x 2,00 mm.	1.000	0,88	ARS	\$ 0,88	1
127446	IP208002	TAPON DIN 908 M18X1.5	ZINCADO AMARILLO	1.000	13,76	ARS	\$ 13,76	1
127449	HORA DE CENTROS	VALOR HORA DEL SECT	OR CENTROS DE MECANIZADO	15.000	9,02	ARS	\$ 135,30	1
127452	HORA DE RADIADORES	VALOR HORA DEL SECT	OR RADIADORES	90.000	7,74	ARS	\$ 696,60	1

viernes 01 junio Pagina 1 de 1