Fiche Sécurité PSPPS

Tâche à réaliser : Recépage de Pieux

Activité:

Le recépage consiste à casser la tête des pieux en béton (marteau-piqueur électrique ou pneumatique) afin de dégager le ferraillage pour la liaison avec les structures à venir.

Objectif:

Obtenir une tête de pieu propre, sans béton contaminé, avec aciers visibles et prêts pour le ferraillage des fondations.

Risques identifiés:

- 1. Éclats de béton : Risque de blessure aux yeux et à la peau
- 2. Poussière de silice : Inhalation dangereuse, effet cancérigène
- 3. Bruit : Nuisance sonore élevée, risque pour l'ouïe
- 4. Vibrations: Troubles musculo-squelettiques (TMS)
- 5. Chutes : Risque accru en bord de fouille non protégée
- 6. **Postures pénibles :** Dos courbé, bras levés = fatigue
- 7. Électrocution : Câble abîmé ou outil en contact avec l'eau

Mesures de prévention :

- 1. **EPI obligatoires :** Casque avec visière ou lunettes, masque FFP2, gants anti-vibrations, bouchons d'oreilles, chaussures de sécurité
- 2. Réduction de poussière : Arrosage ou aspiration locale
- 3. Stabilité du poste : Plateforme stable, garde-corps si vide
- 4. Outils contrôlés: Entretien régulier, faible vibration recommandée
- 5. Rotation des postes : Travail en roulement pour limiter la fatigue
- 6. Formation: Sensibilisation aux risques et bonne pratique
- 7. Électricité: Vérification des câbles, travail à sec

Photo illustrative:

