

**SenpilPro**

MENU

SURVEY_INSTALLATION / SURVEY / 27349416**Tâches effectuées ***

1 tâche sélectionnée ▼

Survey**Signature du rapport**

Je confirme la signature du rapport

Envoyer**Précédent****Commentaires**

**SURVEY_INSTALLATION / SURVEY / 27349416****Accessoires recommandés**☐ Répéteur WIFI☐ CPL☐ Goulottes**Câble local**

Type

Saisir

Longueur

Saisir

Connecteurs

Saisir

Résultat survey**NOK**

Commentaire

Problème de raccordement Sonatel INL

Précédent

Commentaires

Suivant



**SenpilPro**

MENU

SURVEY_INSTALLATION / SURVEY / 27349416**Interlocuteur ?**

Le demandeur



Tierce personne

Nom & Prénom *

SERIGNE MBAYE SECK

N° Téléphone *

779824340

Configurations ?

Débit

30

Type

MI



NA



Trans



Autre

Précédent

Commentaires

Suivant



**Information**

demarrage bien pris en compte

SURV

Informations du client

Date & Heure

19/08/2026 à 08:00

Adresse

**VILLAGE THIENABA SECK VILLAGE
THIENABA SECK THIES_TIENABA || &
O_THB_A00_1309084929**

Nom du client

SERIGNE MBAYE SECK

Contact client

779824340

ND

339683059

Commande

FIB_KHE

Type logement

N/A

Coper

NA

VIACC

Rédiger le survey**Rédiger le RIT**



Lat.: 14.766880

Lng.: -16.813558

