


瘟豬壩沉墟・踏勘測繪




瘟豬壩管湧點
踏勘掃描 (2025 02 10)



推土牆
踏勘草圖 (2025 02 10)



積水塘
實景照片 (2025 02 10)



積水塘
踏勘草圖 (2025 02 10)

瘟豬壩是成都天府新區正興街道（原蘇碼頭）的一處歷史地名，曾是當地居民對此區域的俗稱。據地方口述，名稱可能源於早期養豬場頻繁出現瘟豬而得名，但具體起源已不可考。清代至民國時期，這裡位於蘇碼頭通往回龍村的交通節點，曾設有鐵索吊橋連接兩岸；20世紀中後期又曾作為學校所在地，承載著地方性的生活記憶。（注：內容綜合文獻與口述整理，部分細節存疑。）

如今，相較於這些零散的歷史片段，瘟豬壩更像是一片被城市發展遺留下來的「剩餘之地」。其命運既受到地域污名的影響，也源於地貌條件與城市發展邏輯的衝突：低窪斷層地形、紅砂岩裂隙中持續滲出的地下水，以及長期存在的地基問題，使其始終處於治理與開發的邊緣。在新城擴張的過程中，它既難以被徹底改造，也難以被完整保留，最終成為夾在未來都市與地方歷史之間的一處殘留空間。

瘟豬壩沉墟・踏勘記錄



推土牆

實景照片（2025 05 17）

面前是一座抬高的廢棄建築地基，其擋土牆仍標示著過去的建設標高。

腳下的水泥地基因地面塌陷而明顯沉降並傾斜，一半已沒入水中——這與下方紅砂岩溶洞及破裂的污水管道直接相關，地下水與污水持續上湧，形成一片無法消退的水塘。



積水塘

實景照片（2025 04 09）

隨著四川平原進入春末夏初，萬物本應迎來生長最旺盛的時節，而作為「廢墟盆地」的瘟豬壩卻呈現出一種異樣的寧靜：既沒有人類活動的痕跡，也鮮少見到大型動物駐足。取而代之的，是遍布低窪地帶的污水滯留水體。在亞熱帶季風性濕潤氣候的作用下，這些積水迅速富營養化，水面被厚密的浮萍覆蓋，呈現墨綠至黑色，並散發出腐殖質的氣味。傾倒的枯木浸泡其中，在缺氧環境下緩慢腐爛。



乾涸積水塘


（因下游學校回饋溢水問題，水塘被抽排，僅殘留管湧持續滲出的淺水窪。）
實景照片（2025 05 18）




然而，生命並未因此消失。相反，高濃度污染物與長期積水形成了一套特殊的生態環境。藻類、昆蟲與各類耐受性植物在其中大量繁殖；構樹、灌叢與草本植物則從廢棄地基與建築殘骸間自由生長，形成自然接管人造環境的景觀。在這片被遺棄的場域裡，生命以另一種近乎病態卻自洽的方式持續延續著。

瘟豬壩廢墟化過程：

正興・瘟豬壩・衛星圖




瘟豬壩沉墟



1974

(USGS Survey, D3C1208-200276A001)

初代衛星影像下的正興，彼時還是成都平原南部的淺丘地貌，阡陌縱橫，以農業與自然水系為基底。



1984

(USGS Survey, D3C1219-200576F011)

十年間地貌基本維持原狀。正興作為雙流/華陽的老場鎮之一，仍是典型的川西鄉村聚落格局。



1996

(Google Earth Pro)

城市化進程尚未觸及這片土地。




2001

麓湖專案的兄弟專案——麓山國際社區於同年啟動開發。正興仍保持鄉村面貌。




2012

關鍵轉折。2005—2009年麓湖規劃啟動，2009—2012年為人工造湖與生態構建階段。



2017

湖域持續擴大，環湖建築群開始出現。天府新區已於2014年獲批為國家級新區，人工水系成為城市規劃的核心骨架




2022

麓湖湖域面積已超2100畝，湖畔建築密集分佈。正興街道已從傳統鄉鎮轉變為現代都市核心街區——水，重塑了這片土地的命運。

麓湖人工湖與瘟豬壩沉墟・地形圖

人工湖對地層的滲透過程：



[Data: Contour Map Creator (urgr8.ch)]

高處的人工湖被開發



2001

瘟豬壩區域出現溶洞積水




2014

擋土牆與周邊抬升地基




2017

裂隙-溶隙滲透持



2022


後續開發計畫停滯



2025

(Google Earth Pro)

方潰圓・滲蝕結構圖



方圓地質圖以嵌套的方與圓，抽象地構建了地層的秩序——方為骨，象徵紅砂岩和水泥的剛性結構層理；圓為氣，隱喻風水中流轉不息的水脈。藍色水系（人工湖）逐層滲入嵌套層；水壓積聚後湧上地表。


方潰圓・廢墟園林



沉沒混凝土地基
實景照片（2025 05 13）



從內部瓦解的鋼筋結構
實景照片（2025 05 13）



主水塘分支副水塘
實景照片（2025 05 13）

現場測繪發現，主水塘分支的副積水塘中，沉沒的混凝土地基已因溶蝕而斷裂、沉降並傾斜。

我延續“方潰圓・滲蝕結構圖”的測繪邏輯，在此處建造廢墟園林——在圓形的水塘中央放置方形建築。方，象徵紅砂岩與混凝土的剛性結構；圓，象徵水與氣的柔性力量。圓從邊緣侵蝕方，逐層瓦解牢固的幾何秩序。

通過複現“方潰圓”這一過程，便將園林置於潰爛侵蝕的最中心，讓水流過並持續侵蝕我所建造的方形建築。廢基沉於水中，方潰於圓內，廢墟園林成為這場地質角力的空間記錄與持續上演的現場。