Проектирование прёмной АФАР

```
Kpdb =
         15
     31.622776601683793
   Kndb =
       3.2000000000000000
      2.089296130854040
   wavlen =
   scanang =
        18
   beamwidthx =
        3
   beamwidthy =
        4
   tmax =
      -19
t \approx -(13 + 13\Delta + 22\Delta^2)
откуда \Delta =
  0.3
f(\theta) = \cos^a(\theta)
cos^{2\alpha}\theta_{ck}^{\circ} = 1/2
\alpha = 0.5 \cdot \frac{log 0.5}{log(cos(22°))} =
  6.9
cos^{2\alpha}\theta_{\Pi} = t
t=
  0.013
\theta_{\rm I\!I} = \arccos(\sqrt[2\alpha]{t_{\rm e\!I\!I}}) =
```

43.0

$$d \le \frac{\lambda}{\sin\theta_{\mathrm{II}} + \sin\theta_{\mathrm{ck}}} =$$

5.0

$$N_1 = \frac{(1+0.636\cdot\Delta^2)\cdot51^\circ\cdot\lambda}{\theta_{0.5x}\cdot d} =$$

18

$$N_2 = \frac{(1 + 0.636 \cdot \Delta^2) \cdot 51^{\circ} \cdot \lambda}{\theta_{0.5y} \cdot d} =$$

14

Длина L и ширина W решетки равны

$$L = 90.5 \text{ cm}, W = 70.4 \text{ cm}$$

Общее число элементов $N=N_{\,\mathrm{I}}^2=$

252

Рассмотрим одноэтажную схему. Для приёмного тракта на

252

элементов потребуется сумматор на

256

Неиспользуемые входы сумматора включим на согласованную нагрузку на уровнях(е)

3

Расчет энергетического потанцевала





Схема прохождения по каналу:



погонные потери в соединительных кабелях (излучателя с МШУ) $l_{\rm каб}$ возьмём равными 1дБ/м, тогда потери в кабелях $L_{\rm каб}=l_{\rm каб}\cdot\sqrt{L^2+W^2}/2=$

Возьмём потери в кабеле и фильтре МШУ $L_1 =$

Потери на ФВ $L_{\Phi B}=3$ дБ и в соединительных кабелях L_{Φ ид}=1дБ, потери в сумматоре $L_{1\Sigma}=0.5$ дБ тогда $L_2=L_{\Phi B}+L_{\Phi$ ид}+ $L_{1\Sigma}\cdot N_{\mathfrak{p}}=$

Наконец $L_3 =$

$$L_{\Sigma} = L_1 + L_2 + L_3 =$$

Рассчитаем $K_{\text{ш}_{\Sigma}}$

$$K_{\text{III}_{\Sigma}} = K_{\text{III}}L_1 + \frac{(L_2 - 1)L_1}{K_p} + \frac{(K_{\text{III}} - 1)L_1L_2}{K_p} + \frac{(L_3 - 1)L_1L_2}{K_p^2} + \frac{L_1L_2L_3}{K_p^2} =$$

$$= 2.4966 + 0.2006 + 0.2597 + 0.0009 + 0.0085 = 2.97$$

Отношение остальных слагаемых к первому около


18.8 %

Проверим
$$\frac{L_{\Sigma}}{K_{p}} \leq 0.1 \div 0.5$$

$$\frac{L_{\Sigma}}{K_{n}} =$$

$$7.5/32 = 0.24$$

Переходим к 2хэтажной схеме



Возьмём потери в кабеле и фильтре МШУ $L_1 =$

$$= 0.8 дБ = 1.2$$

Потери на ФВ $L_{\Phi B}=6$ дБ и в соединительных кабелях $L_{\Phi \mu \chi}=1$ дБ, потери в сумматоре $L_{1\Sigma}=0.5$ дБ тогда $L_2=L_{\Phi B}+L_{\Phi \mu \chi}+L_{1\Sigma}\cdot N_{91}=$

Потери в соединительных кабелях $L_{\rm фид}=1$ дБ, потери в сумматоре $L_{\rm 1\Sigma}=0.5$ дБ тогда $L_3=L_{\rm фид}+L_{\rm 1\Sigma}\cdot N_{\rm 92}=$

Наконец $L_4 =$

$$= 0.5 дБ = 1.1$$

$$K_{\text{III}_{\Sigma}} = K_{\text{III}}L_1 + \frac{(L_2-1)L_1}{K_p} + \frac{(K_{\text{III}}-1)L_1L_2}{K_p} + \frac{(L_3-1)L_1L_2}{K_p^2} + \frac{(K_{\text{III}}-1)L_1L_2L_3}{K_p^2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2L_3}{K_p^2} + \frac{L_1L_2L_3L_4}{K_p^3} = \frac{(L_4-1)L_1L_2L_3}{K_p^2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2}{K_p^2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2}{K_1L_2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2}{K_1L_2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2}{K_1L_2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2}{K_1L_2} + \frac{(L_4-1)L_1L_2}{K_1L_2} + \frac{(L_4-1)L_1L$$

(опустим два последних слагаемых)

$$= 2.4966 + 0.0963 + 0.1460 + 0.0053 + 0.0103 = 2.75$$

Отношение остальных слагаемых к первому около

Проверим
$$\frac{L_{\Sigma}}{K_p} \le 0.1 \div 0.5$$

$$\frac{L_{\Sigma}}{K_{p}} =$$

$$4.7/32 = 0.11$$

Необходимость перехода к Зэтажной схеме отсутсвует.

Рассчитаем энергетический потенциал АФАР

$$\Pi_{\Pi \text{PM}} = \frac{S_{\Rightarrow \varphi \varphi}}{T_{\Rightarrow \varphi \varphi}}$$

$$S_{\ni \varphi \varphi} = A \cdot S_1 \cdot \sigma = A \cdot L \cdot W \cdot \sigma =$$

0.5*90.5*70.4*0.7 = 2232

$$T_{\ni \varphi \varphi} = T_0 \cdot (K_{\text{III}\Sigma} - 1) =$$

Получаем $\Pi_{\Pi PM} =$

$$2232/509 = 4.39 (cm^2/K)$$


Точность выставки луча

$$\delta\theta = \frac{9 \cdot \Delta\theta_{0.5}}{N \cdot 2^p}$$

dThetaX = 0.19 dThetaY = 0.32

Выбор излучателя

да спираль короче, бля буду



$$\Delta\theta_{0.5} = 2\theta_{\rm ck} = \frac{52^{\circ} \cdot \lambda}{L} \sqrt{\frac{\lambda}{l}}$$

$$L=\lambda$$
 тогда $l=rac{52^2\lambda}{4 heta_{
m ck}^2}=$

Шаг намотки:
$$S = L \cdot sin\alpha = 8 \cdot sin12^{\circ} =$$

= 1.04

Диаметр намотки:
$$D = \frac{L \cdot cos\alpha}{\pi} =$$

= 1.56

Количество витков n = l/S =

Волновое сопротивление излучателя $Z_{\mbox{\tiny BX}} = \frac{140 \cdot L}{\lambda} = 140 \mbox{ Om}$