

கீழ்பவானி ஆயக்கட்டு நில உரிமையாளர்கள் க

ஜி.பி.காம்ப்ளக்ஸ், குருசாமி கவுண்டர் திருமண மண்டப வளாகம், திண்டல், **жент** - 638012.

எஸ்.பெரியசாமி தலைவர் 94438 94338

கி.வே.பொன்னையன் செயலாளர் 97886 48605

எம்.வி.சண்முகராஜ் பொருளாளர் 94422 50404

கே.சதாசிவம் துணைத்தலைவர் 94433 80545

M lbpcanal.in@gmail.com

lbpcanal.in

பதிவு எண்:17/9B

கீழ்பவானி முறைநீர் பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு

No.49-V, சக்தி காம்பிளக்ஸ், மேட்டூர் ரோடு, அபிராமி தியேட்டர் எதிரில், ஈரோடு-11, தமிழ்நாடு

துணைத்தலைவர் ஏ. ராமசாமி பி.இ 98429 40845

செயலாளர் இரா.ஈஸ்வரமூர்த்தி பி.ஏ.பி.ஜி.எல்., 98657 69793

பொருளாளர் அ. செங்கோட்டு வேலுமணி 95003 46666

Phone: 0424-2263653

: 0424-2263653

நாள்: 07/09/2023

பெறுதல்:

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள், ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு.

ஐயா, வணக்கம்,

பொருள்:

கீழ்பவானி பிரதான கால்வாப் மைல் 35/6 ல் உள்ள அவசரகால நீர் போக்கியின் சட்டர் பூட்டுகளை உடைத்து தண்ணீர் திருட்டு செய்துள்ள நபர்கள் மீதும் கீழ்பவானி பிரதான கால்வாய் மைல் 40-05-180 வடிகால் பாலத்தின்

காங்கிரீட் தளத்தை சேதப்படுத்திய நபர்கள் மீதும்

நடவடிக்கை எடுக்கக் கோருதல்.

கீழ்பவானி பாசன திட்டத்தில் ஆகஸ்ட்–18 ஆம் தேதிக்கு திறக்கப்பட்டு இப்பொழுது பாசனம் நடைபெற்று வருகிறது. பிரதானக் கால்வாய் மைல் 35 /6 என்ற இடத்தில் ஒரு அவசர கால நீர் போக்கி 5 சட்டர்களுடன் நிறுவப்பட்டு உள்ளது. இந்த அவசரகால நீர் போக்கியின் பூட்டுகளை உடைத்து தூக்கி வீசி விட்டு சட்டர்களை திறந்து விட்டுள்ளனர்.

வெளியேறிய தண்ணீர் பல குட்டைகளை நிரப்பியுள்ளது. இறுதியில் ஓடத்துறை குளத்தை தண்ணீர் சென்றடையும். இந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு சட்டவிரோதக் கும்பல் பகிரங்கமாகவே நாங்கள் தண்ணீர் வந்தால் ஷட்டரை உடைத்து தண்ணீர் எடுத்து குளத்தை நிரப்புவோம் என்று அறிவித்திருந்தது,

அதன்படியே கடந்த 01/09/2023 ஆம்தேதி இரவு மைல் 35/6 இல் உள்ள அவசர காலப் போக்கியின் மூன்று சட்டர்களை உடைத்து பெருமளவு தண்ணீரை எடுத்து அருகில் உள்ள குட்டைகளை நிரப்பி உள்ளனர்.

நீர்வளத்துறை இதனைக் கண்டறிந்து மீண்டும் தண்ணீரை அடைத்துள்ளனர். நீர்வளத்துறையினர் சிறுவலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளனர். முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. மாவட்ட நிர்வாகமும், மாவட்ட காவல்துறையும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து பிரதான கால்வாய் மைல் 35/6 அவசர காலப்போக்கியின் பூட்டை உடைத்து சட்டர்களை உடைத்த தண்ணீர் திருட்டு செய்துள்ள நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

மேலும் கவுந்தப்பாடி நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்கு உட்பட்ட பிரதான கால்வாய் மைல் 40–05–180 என்ற இடத்தில் உள்ள மழை நீர் கீழ்நிலை வடிகால் பாலம் சில மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கவுந்தப்பாடி உதவி பொறியாளர் திங்களூர் காவல் நிலையத்தில் முறைப்படி புகார் அளித்துள்ளார். மழை நீர் வடிகால் பாலத்தை மிக அதிக அளவு தண்ணீர் செல்லும் இடத்தில் சேதப்படுத்துவது மிகப்பெரிய பேரழிவை கொண்டு வந்து விடும். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் பாசன கட்டமைப்பை சீர்குலைக்க முயலுகின்றவர்களின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இப்படிக்கு,

எஸ்.பெரியசாமி தலைவர் கீழ்பவானி ஆயக்கட்டு நில உரிமையாளர்கள் சங்கம்.

ஏ.இராமசாமி துணைத்தலைவர் கீழ்பவானி முறை நீர் பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு.

.



மனு ரச்து

காயல் நிலையம் :

SIRUVALUR

inmani Lib: ERODE

mes ereit.

168/2023

1. юни Опринц. Съф & Свий02-09-2023 18:40

2. சம்பல இடம்

காவேரிபாளையம் அருகில் உள்ள வாய்க்கால் பைல் 35/6-ல்

3. மனுதாரர்

YESUDASS D

, IRRIGATION ASSISTANT, IRRIGATION DIVISION NO.1, GOBICHETTIPALAYAM

4 . எதிர் மனுதாரர்

5. Counter-Petitioner Description :

அடையானம் தெரியாத நபர்கள்.

6. மறுவின் நன்னம் :

MISCELLANEOUS

7. Mode of Information :

WRITTEN

8 . மனுகின் சாராம்சம் :

மனுதாரர் கோபி பாசனபிரிவு எண்.1-ல் உதவியாளராக வேலை பார்த்து வருவதாகவும் கடந்த 15.08.2023 ம் தேதி கீழ்பவானியில் தண்ணீர் திறந்து விட்டதால் 02.09.2023 ம் தேதி காவேரிபாளையம், வாயக்கால் மைல் 35/6-ல் உள்ள நீர்ப்போக்கியில் அடையாகம் தெரியாத நபர்கள் பூட்டை உடைத்து சட்டரை இயக்கி முறை கேடாக ஓடைக்கு வாய்கால் தண்ணீரை திறந்து விட்டுள்ளதால் மேற்படி நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தும் அந்த இடத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்குமாறு கொடுத்த புகார் மனு.

மனுதாரர் கையோப்பம்

B. JAGnin.

ம்வியாகதேக பகின்மும் குகர

காவல் நிலையம்.

Note Please Visit http://eservices.tnpolice.gov.in to know the latest status of your neither mains GSA Otos/2023

#Con@ (Dt).

அனுப்புதல்

பெறுதல்

பொறி.கே.எஸ்.ரமேஷ்.எம்.இ., உதவிப்பொறியாளர், நீ.வ.து., பாசனப்பிரிவு, கவுந்தப்பாடி.

உதவி செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து., கால்வாய் உபகோட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம்.

கடித.எண்.

/ கோ. 13/2023 / க.பாடி / நாள் : அ. 09.2023

அய்யா,

பொருள்: புகார்-கீழ்பவானித்திட்ட பிரதான கால்வாய் மைல் 40-5-180 கசிவுநீர் வடிகால் பாலத்தின் கான்கிரீட் சுவர் சேதப்படுத்தியது- தொடர்பாக.

பார்வை:1. திரு.வேலாயுதசாமி பாசன உதவியாளர், அவரின் கடித எண் இல்லை, நாள்:06.09.2023.

2. இவ்வலுவலக கடித எண்.89B/கோ.ERM/2023/க.பாடி/நாள்:28.07.2023.

பொதுப்பணித்துறை. நீர்வளத்துறை பாசனப்பிரிவு. கவுந்தப்பாடியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கீழ்பவானித்திட்ட பிரதான கால்வாய் மைல் 39/0 முதல் 51/0 முடிய அமைந்துள்ளது. இந்த கால்வாயில் மைல் 40-5-180-இல் கசிவுநீர் அடிமட்ட பாலம் (Drainage culvert) அமைந்துள்ளது. இந்த அடிமட்ட பாலத்தில் இடதுபுற மண் கரையில் சுமார் 2'.0'' சுற்றளவும் சுமார் 4'.0'' ஆழத்திற்கு துவாரம் விழுந்தது. இந்த மண் கரையில் விழுந்துள்ள துவாரத்தினை செப்பனிட பார்வை 2-ல் காணும் கடிதம் மூலம் உதவிசெயற்பொறியாளர் அவா்களுக்கு தொிவிக்கப்பட்டு உயா் அதிகாாிகளிடம் ஆலோசனை செய்து கீழ்பவானித்திட்ட பிரதான கால்வாயை நீட்டித்தல், புனரமைத்தல் மற்றும் செப்பனிடுதல் பணி மூலம் ஒப்பந்ததாரர் M/S.PST,இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்சன், கோலாரம், (அஞ்சல்), பரமத்திவேலூர் தாலுக்கா, கம்பெனி மூலம் கான்கிரீட் கலவை கொண்டு இடது கரையில் உள்ள துளையை மூடி கால்வாயின் இரு பக்கங்களிலும் (இடது மற்றும் வலது) பகுதிகளில் கால்வாயின் உட்புறம் கான்கிரீட் தளம் கரையின் பக்கவாட்டில் அமைத்து மேற்படி இடத்தில் வாய்க்கால் கரையானது பலப்படுத்தப்பட்டது.

தற்போது 05.09.2023 அன்று இரவு மாம் நபாகள் கடப்பாறையால் சுமாா் ஒரு அடி ஆழத்திற்கு துளை போட்டு கான்கிாீட் போடப்பட்ட பகுதியை சேதப்படுத்தி உள்ளனா்.இவ்வாறு போடப்பட்ட துளையின் வழியாக தண்ணா் உட்புகுந்து கரையை பலவீனப்படுத்தி கரை உடையும் அபாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவ்வாறு கரை உடைந்தால் அதிக பாதிப்பும், உயிா் சேதமும் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே கரையில் போடப்பட்ட கான்கிாீட் தளத்தை உடைத்து கரையை

பலவீனப்படுத்தும் தீய செயலில் ஈடுபட்டுள்ள நபாகளை விசாரனை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும் கான்கிரீட் தளத்தை சேதப்படுத்திய இடத்தில் மீண்டும் மர்ம நபர்கள் கான்கிரீட்டை உடைத்து பெரிய அளவில் சேதப்படுத்தாமல் இருப்பதற்காகவும், உடைத்த இடத்தில் கான்கிரீட் போட்டு தளத்தினை சரி செய்யும் வரையிலும் உரிய காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்குமாறும், இந்த துளையானது முழு தண்ணீர் மட்டத்திற்கு கீழ் ஒரு அடிக்கு கீழ் இருப்பதால் துளை வழியாக நீர் வெளியேறி கரை உடையும் அபாயம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் கீழ் பவானித்திட்ட பிரதான கால்வாயில் 500 கன அடி தண்ணீர் குறைத்து மேற்படி இடத்தில் கான்கிரீட் கலவை கொண்டு சரி செய்ய ஆவண செய்யுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

0 (-- 54 --)

உதவிப்பொறியாளர், நீ.வ.து, பாசனப்பிரிவு, கவுந்தப்பாடி.

ல் 1. செயற்பொறியாளர், கீழ்பவானி,வடிநிலகோட்டம், ஈரோடு அவர்களுக்கு தகவலுக்காக பணிந்து அனுப்பப்படுகிறது.

உதவிப்பொறியானி நீ.வ்.து, பாசனப்பிரிவு, கயுந்தப்பாடி.