```
* Sistema Fabricacao pecas.c
 * Created: 12/07/2020 20:38:35
 * Author : Ana Watanabe
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define set_bit(Y,bit_x) (Y|=(1<<bit_x))</pre>
#define clr_bit(Y,bit_x) (Y&=(1<<bit_x))</pre>
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x))</pre>
//entradas
#define S0
              PC3 //Sensor S0
              PC4 //Sensor S1
#define S1
#define S2
              PC5 //Sensor S2
#define BOTAO PB3 // Botão ligar
//saídas
                 //Led fase 0
#define LED0 PD0
#define LED1 PD1
                 //Led fase 1
                  //Led fase 2
#define LED2 PD2
                  //Led final depois de 1000ms
#define LED3 PD3
#define A0 PD5
                   //Acionador fase 0
#define A1 PD6
                    //Acionador fase 1
#define A2 PD7
                   //Acionador fase 2
int main(void)
      char estadoBotao = 1; // 1 => não pressionado e 0=> pressionado (Fabio)
                                 // inicializa com valor null
      char fase = 0xff;
      //configuração de E/S digitais (Marcel)
      DDRB = 0b00000000; //configura PB3 como entrada
      PORTB = 0b00001000; //pull-up do BOTAO
      DDRC = 0b00000000; //configura PC3, PC4 e PC5 como entrada
      PORTC = 0b00111000; //pull-up PC3, PC4 e PC5
      DDRD = 0b11101111; //configura PD0, PD1, PD2, PD3, PD5, PD6 e PD7 como saída
                                                              acionadores => 0
                                            leds => 1
      //Inicialização
      PORTD = 0xE0; //inicia as saídas todas desligadas
                                                          11110 0000
      if(!tst_bit(PINB, BOTAO))
         {
         while (!tst_bit(PINB,BOTAO)) // aguarda "soltar"
          _delay_ms(10); // evitar problema de ruído
         estadoBotao = 0; //se BOTAO for pressionado, estadoBOTAO =0
         }
      while(!estadoBotao) //Após o botão ser pressioando (Lucas_Ramiro)
             if (!tst bit(PINC,S0))
                fase=0;
```

```
else if (!tst_bit(PINC,S1))
                fase=1;
             else if (!tst_bit(PINC,S2))
                fase=2;
             else fase=0xff;/*Se nenhum sensor estiver acionado*/
             switch (fase)
             {
                    case 0:
                       PORTD=0xC1;/*liga LED0 e acionador A0*/ 1100 0001
                       break;
                    case 1:
                       PORTD=0xA2;/*liga LED1 e acionador A1*/
                       break;
                    case 2:
                       PORTD=0x64;/*liga LED2 e acionador A2*/
                       _delay_ms (1000);/*Espera 1s*/
                       PORTD=0xE8; /*Liga LED3 e desliga os demais leds e acion.*/
                         ;/*Loop infinito*/
                    default:
                      break;
             } //fim switch
       } // fim do while
} // fim do main
```