



LAND ROVER SAN JUAN

RO #: 124353

Tag #: 8879

Customer #: 1237843

Receipt #: 124353-T002

Customer

Biosimilar Sciences PR
LLC

1237843

+1 - (917) 562 - 2719

Vehicle

2023 Land Rover Range
Rover-AZUL

SALKP9FU5PA078662

Thank You Biosimilar Sciences PR LLC,

We appreciate your business with us!

1. Payment

Wed, Jul 30, 2025 | 04:57 pm

Payment Method

Visa - 2350

Payee

Biosimilar Sciences PR LLC

Received By

José A.
Cabezudo Santos

\$772.99

Payment

\$772.99

Total Invoice

\$772.99

Customer Pay Total

\$772.99

Customer Pay Due

\$0.00


Insurance Pay Total

\$0.00

Insurance Pay Due

\$0.00

Customer Signature



Adonai Auto Service

urb Sierra Bayamon c49 bq 51-32, bayamon, PR 00961
(787) 466-9627 | adonaiautoservicebayamon@gmail.com



Invoice Visit Details

AMOUNT DUE

\$0.00

Approved Jobs

▼ FRENOS TRASEROS Tech: j t			
Labor		Total	
REEMPLAZO DE PADS, DISCOS Y SENSOR TRASERO, PIEZAS ORIGINALES 30 DIAS DE GARANTIA POR DEFECTO EN PIEZAS		\$225.00	
RECTIFICAR DISCOS LAND ROVER		\$125.00	
Part	Qty	Total	
LAND ROVER ORIGINAL BRAKE PADS TRASEROS	1	\$349.66	
LAND ROVER ORIGINAL SENSOR DE DESGASTE DE PADS	1	\$89.96	
✔ Authorized on February 25, 2026 at 04:07 PM		Subtotal \$789.62	Est. Tax \$90.81
		Job Total \$880.43	
Note: SE COTIZO REEMPLAZO DE PADS Y SENSOR DE FRENOS TRASEROS, PIEZAS ORIGINALES Y LABOR. SE COTIZO RECTIFICAR DISCOS TRASEROS. DE HACERSE ESTE TRABAJO TIENE QUE DEJAR EL VEHICULO TEMPRANO PARA PODER LLEVAR LOS DISCOS A RECTIFICAR. SE REQUIERE DEPOSITO PARA PEDIR PIEZAS Y CUANDO ESTEN LAS PIEZAS SE TRABAJA EL VEHICULO.			

Repair Order Summary

Description	Amount
Total Labor	\$350.00
Total Parts	\$439.62

Description	Amount
Total Fees	\$0.00
Subtotal	\$789.62
Taxes	\$90.81
Grand Total	\$880.43
BALANCE DUE	\$0.00

AMOUNT DUE
\$0.00

Completed Transactions

Date	Name	Payment Method	Payment Info	Amount	Status
March 10, 2026 06:07 PM	LUZ CRUZ		****9744 Auth: 99938p	\$390.26	Succeeded
February 25, 2026 04:10 PM	LUZ CRUZ		****9744	\$490.17	Succeeded

Disclaimers

TODO ESTIMADO APROBADO REQUIERE DEPOSITO PARA COMENZAR EL TRABAJO. SIN DEPOSITO VEHICULO NO SE TRABAJARA, Estimados no aprobados al momento tendra solo 10 dias para aprobarlos debido a el alza diaria en las piezas y se le pueda honrar el costo del dianostico y las piezas. Los servicios realizados cuentan con una garantía de 30 dias en piezas y labor si compro las piezas con nosotros, de tener mas tiempo de garantia se notificara en el estimado, siempre que el cliente cumpla con las recomendaciones técnicas proporcionadas. La garantía no cubre daños ocasionados por mal uso o negligencia en mantenimiento o uso del vehículo. No nos hacemos responsables por daños o fallos posteriores causados por piezas no reemplazadas, modificaciones realizadas por terceros, o negligencia en el mantenimiento o uso del vehículo. La calidad y la garantía de las piezas proporcionadas dependerán del fabricante. El taller no se hace responsable de fallas en repuestos suministrados por el cliente y NO SE DARA GARANTIA EN LABOR. Insatallacion de motores traídos por el cliente no tiene garantía y si el motor sale dañado y hay que removerlo se cobrara el trabajo nuevamente sin distincion de persona. El cliente tiene un plazo máximo de 2 dias para recoger el vehículo una vez finalizado el trabajo y se notifique. Pasado este plazo, el taller cobrará \$25 por concepto de almacenamiento diario. El diagnóstico y presupuesto inicial pueden variar si durante el proceso de reparación se detectan daños adicionales. En este caso, el cliente será informado antes de realizar trabajos adicionales. No nos hacemos responsables por danos ocultos no detectados en el diagnostico . En caso de que el cliente decida no proceder con la reparación, se cobrará una tarifa de diagnóstico de \$100 o \$125 depende de el rate que le toque. El taller no se hace responsable por objetos personales dejados dentro del vehículo. Se recomienda retirar pertenencias antes de entregar el vehículo. El cliente acepta que, en caso de solicitar piezas usadas o reacondicionadas, el taller no puede garantizar la misma durabilidad que las piezas nuevas. El cliente autoriza al taller a realizar pruebas de manejo del vehículo si son necesarias para verificar el funcionamiento de las reparaciones realizadas

Declined Jobs

FRENOS TRASEROS

048  Declined on February 25, 2026 at 04:07 PM

Subtotal Est. Tax Job Total
009 - Mantenimiento Auto - Pag. 3 de 6

\$1,915.62	\$220.30	\$2,135.92
------------	----------	------------

Note:
SE COTIZO REEMPLAZO DE PADS, DISCOS Y SENSOR DE FRENOS TRASEROS, PIEZAS ORIGINALES Y LABOR. HAY QUE VERIFICAR SI LOS DISCOS ESTAN BUENOS Y SI SE PUEDEN RECTIFICAR EL COSTO SERIA MUCHO MENOS.
DE HACERSE ESTE TRABAJO VEHICULO TOMA UNAS 2 HORAS EN HACERLO.
SE REQUIERE DEPOSITO PARA PEDIR PIEZAS Y CUANDO ESTEN LAS PIEZAS SE TRABAJA EL VEHICULO.

Need a copy for your records?

 Print

Questions? Contact Us.

 Call

 Email





[Back to Order Deta](#)

Order Details

[Print Invoi](#)

Order Number 1271387352	Payment Method
Order Date 03/18/2026	
Membership Number 111961558442	

Mastercard ending in 9744	Shipping Address Warehouse #: 364 PR-2 KM 15.5 BAYAMON, PR 00959-5208 (787) 474-6930	Billing Address Luz cruz 522 camino de guilarte Dorado, PR 00646
----------------------------------	--	---

Item		Quantity	Status
Total Price			
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 275/50R21 113V XL BSW ULTRA HIGH PERFORMANCE Item #1372321 \$473.99	\$947.98	2	Shipped
TIRE DISPOSAL Item #7023 \$2.25	\$4.50	2	Shipped
TIRE INSTALLATION Item #6850 \$0.00	\$0.00	2	Shipped

Order Summary

Subtotal (6 Items)
\$952.48
Shipping
\$0.00
Tax
\$109.54
Order Total
\$1,062.02