Guia de Transporte



Dados da Intervenção								
Nº	16592157 Tipo de Intervenção Suporte Fibra							
Data de Início	19/04/2025	Hora de Início	10:42h	Data de Fim	19/04/2025	Hora de Fim	10:45h	
Recebido Por		Yago		Equipa Técnica		Flávio Leal	Leal	
Observações do Técnico								
Muita chuva, impossível realizar intervenção								
Questionário do cliente								
Questões sobre o serviço prestado								
A intervenção foi realizada conforme solicitada pelo Cliente?							Sim	
Após a intervenção foi feita uma breve demonstração do Serviço?								
Foi colado o autocolante com a password do Wi-Fi no router e dado o 2º autocolante ao Cliente?							Não	
Foi efetuada a chamada de testes a comprovar o funcionamento do telefone?								
Foram efetuados testes RF (canais sem Tvbox) em conjunto com o Cliente?							Não	
Foram efetuados testes de Wi-Fi em conjunto com o Cliente?								
Foram efetuados testes de velocidade no site da Vodafone?								
Foram explicadas ao Cliente todas as funcionalidades do serviço?								
Foram recolhidos restos de cabos, assim com outro tipo de lixo decorrente da intervenção? No decorrer da intervenção, foi necessário fazer alguns furos no interior da residência, mediante autorização do								
No decorrer da inte	ervençao, foi nece	ssario fazer alguns	furos no inter	ior da residencia, me	diante autorizaça	o do		
Todos os serviços ficaram a funcionar?							Não	
Observações do cliente								
Sem comentarios								
Tomei conhecimento e ad	ceito as condições contr	atuais para a prestação do	Serviço Fixo reme	etidas previamente, e reconl	heço que os serviços fo	oram prestados a meu pec	dido.	

Assinatura do cliente

Guia de Transporte



Assinatura do técnico