Guia de Transporte



Dados da Intervenção										
Nº	16544636		Tipo d	Tipo de Intervençã		ão Suporte Fibra				
Data de Início	07/04/2025 Hora de l		e Início	Início 15:45h		Data de Fim		25 H o	ora de Fim	16:13h
Recebido Por		Nuno		Equipa To		pa Técnica		Flå	ávio Leal	
Medições Wi-Fi										
Piso 1										
	Observa	Observações		Sinal		Eq. adicional		/ 0		
Quarto 1	Sinal forte		-36.0 dBm							
Quarto 2	Sinal forte		-41.0 c	-41.0 dBm		Super Wi-Fi Extra				
Sala de estar 1	Sinal forte		-33.0 dBm							
Localização do Router										
Piso 1, Sala de estar 1										
Observações do Técnico										
Instalação de SWE em oferta, indicação VDF										
Equipamentos										
Entregues	Super Wi-Fi		Huaw	Huawei AP/Repeater K562			Seri	al Number	48128F980F	20
Questionário do cliente										
		do								
Questões sobre o serviço prestado										

Questoes sobre o serviço prestado	
A intervenção foi realizada conforme solicitada pelo Cliente?	Sim
Após a intervenção foi feita uma breve demonstração do Serviço?	Sim
Foi colado o autocolante com a password do Wi-Fi no router e dado o 2º autocolante ao Cliente?	Sim
Foi efetuada a chamada de testes a comprovar o funcionamento do telefone?	
Foram efetuados testes RF (canais sem Tvbox) em conjunto com o Cliente?	Sim
Foram efetuados testes de Wi-Fi em conjunto com o Cliente?	
Foram efetuados testes de velocidade no site da Vodafone?	
Foram explicadas ao Cliente todas as funcionalidades do serviço?	
Foram recolhidos restos de cabos, assim com outro tipo de lixo decorrente da intervenção?	
No decorrer da intervenção, foi necessário fazer alguns furos no interior da residência, mediante autorização do cliente?	
Todos os serviços ficaram a funcionar?	Sim

Guia de Transporte



Observações do cliente

Sem comentarios

Tomei conhecimento e aceito as condições contratuais para a prestação do Serviço Fixo remetidas previamente, e reconheço que os serviços foram prestados a meu pedido.

Assinatura do cliente

Peoleso

Assinatura do técnico