## **Guia de Transporte**



## Dados da Intervenção

N°	16538415		Tipo de Intervenção			Suporte Fibra				
Data de Início	05/04/2025	Hora d	e Início	10:32h	Data	de Fim	05/04/202	5	Hora de Fim	10:55h
Recebido Por		Cátia			Equi	oa Técnica			Flávio Leal	

## Observações do Técnico

Infraestrutura comprometida, poste está a abanar muito. Completamente solto. Não oferece as condições de segurança. Não há outro traçado disponível.

### Questionário do cliente

#### Questões sobre o serviço prestado

A intervenção foi realizada conforme solicitada pelo Cliente?	Sim
Após a intervenção foi feita uma breve demonstração do Serviço?	Não
Foi colado o autocolante com a password do Wi-Fi no router e dado o 2º autocolante ao Cliente?	Não
Foi efetuada a chamada de testes a comprovar o funcionamento do telefone?	
Foram efetuados testes RF (canais sem Tvbox) em conjunto com o Cliente?	Não
Foram efetuados testes de Wi-Fi em conjunto com o Cliente?	
Foram efetuados testes de velocidade no site da Vodafone?	
Foram explicadas ao Cliente todas as funcionalidades do serviço?	
Foram recolhidos restos de cabos, assim com outro tipo de lixo decorrente da intervenção?	
No decorrer da intervenção, foi necessário fazer alguns furos no interior da residência, mediante autorização do cliente?	
Todos os serviços ficaram a funcionar?	Não

#### Observações do cliente

Sem comentarios

Tomei conhecimento e aceito as condições contratuais para a prestação do Serviço Fixo remetidas previamente, e reconheço que os serviços foram prestados a meu pedido.



#### Assinatura do cliente

# **Guia de Transporte**



Assinatura do técnico