Guia de Transporte



Dados da Intervenção											
Nº	1652383	9	Tipo de Intervenção		Suporte Fibra						
Data de Início	03/04/2025	Hora de Iní	i cio 14:03h	Data	a de Fim	03/04/2025	Hora de Fim	14:31h			
Recebido Por		Diogo		Equ	ipa Técnica		Flávio Leal				

Observações do Técnico

Troca de equipamentos

Equipamentos										
Recolhidos	TV Box	STB VTV PREMIUM(COMANDO APPS)	Serial Number	234303130208						
Entregues	TV Box	VBox Smart	Serial Number	239375928606						

Questionário do cliente

Questões sobre o serviço prestado

A intervenção foi realizada conforme solicitada pelo Cliente?				
Após a intervenção foi feita uma breve demonstração do Serviço?				
Foi colado o autocolante com a password do Wi-Fi no router e dado o 2º autocolante ao Cliente?				
Foi efetuada a chamada de testes a comprovar o funcionamento do telefone?				
Foram efetuados testes RF (canais sem Tvbox) em conjunto com o Cliente?	Sim			
Foram efetuados testes de Wi-Fi em conjunto com o Cliente?				
Foram efetuados testes de velocidade no site da Vodafone?				
Foram explicadas ao Cliente todas as funcionalidades do serviço?				
Foram recolhidos restos de cabos, assim com outro tipo de lixo decorrente da intervenção?				
No decorrer da intervenção, foi necessário fazer alguns furos no interior da residência, mediante autorização do				
cliente?	Sim			
Todos os serviços ficaram a funcionar?				

Observações do cliente

Sem comentarios

Tomei conhecimento e aceito as condições contratuais para a prestação do Serviço Fixo remetidas previamente, e reconheço que os serviços foram prestados a meu pedido.



Guia de Transporte



Assinatura do técnico