(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | 편의점 GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 4구역: 삼각김밥 2호기 (참치마요·토핑류) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261128-SAMGAK2 | 발행일자: 2026년 11월 28일 (오전 10시 수주 확정 연동) | 구분: 1일 2교대 (2편+1편)

결재	작성 (생산관리)	검토 (공정반장)	승인 (공장장)

담당 라인 / 작업장	표준 가동 속도 (UPH)	1일 총 생산목표량	총 가동 소요시간	투입 인원 및 책임자
성형장 / 삼각김밥 2호기	UPH 2,600 ea/h	15,234 ea	6시간 25분 (2편 2h45m + 1편 3h40m)	6명 (오퍼레이터 1명, 토핑 투입 1명, 포장 검품 2명, 박스 2명) (삼각 2호기 기장)

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
1	2편	08:00 ~ 08:58	생산	그린스텝(TG)참치마요 (★최다수주)	2,527 ea	58분 19초	삼각조미밥, 투게더참치마요샐러드, 김밥김	참치마요 토핑 정량(25g) 투입	☐
2	2편	08:58 ~ 09:26	생산	삼각)청양참치마요	1,200 ea	27분 42초	삼각조미밥, 청양참치마요샐러드	청양고추 매운맛 토핑 검품	☐
3	2편	09:26 ~ 09:40	생산	완전간장계란주먹밥	624 ea	14분 24초	완전간장계란볶음밥, 간장계란토핑	계란 비린내 제어 확인	☐
4	2편	09:40 ~ 10:05	생산	삼각)NEW스팸계란볶음밥	1,093 ea	25분 13초	계란볶음밥, 스팸큐브토핑	스팸 토핑 중앙 정렬	☐
5	2편	10:05 ~ 10:07	생산	신유빈)명란마요	67 ea	1분 33초	조미밥, 명란마요콘샐러드	명란 신선도 검사	☐
6	2편	10:07 ~ 11:07	휴게	중식 및 토핑 피더 세척	–	60분	참치 토핑 펌프 노즐 분해 세척	노즐 잔류물 전무 확인	☐
7	2편	11:07 ~ 11:43	생산	삼각)NEW비빔참치	1,575 ea	36분 21초	비빔참치밥(로터리), 참치토핑	비빔밥 뭉침 방지	☐
8	2편	11:43 ~ 11:50	생산	한돈)간장불고기	303 ea	7분 00초	조미밥, 간장돼지불고기볶음	육류 가열 완료 확인	☐
9	1편	11:50 ~ 12:54	생산	그린스텝(TG)참치마요 (★야간 메인)	2,785 ea	64분 16초	조미밥, 참치마요샐러드	금속검출기 30분 주기 체크	☐
10	1편	12:54 ~ 13:32	생산	삼각)청양참치마요	1,629 ea	37분 36초	조미밥, 청양참치마요	김 바삭도 및 이중포장 방지	☐
11	1편	13:32 ~ 13:34	생산	신유빈)명란마요	94 ea	2분 10초	조미밥, 명란마요샐러드	소량 품목 정밀 카운트	☐
12	1편	13:34 ~ 13:53	생산	완전간장계란주먹밥	805 ea	18분 35초	간장계란볶음밥, 토핑	중량 110g 준수	☐
13	1편	13:53 ~ 14:27	생산	삼각)NEW스팸계란볶음밥	1,462 ea	33분 44초	계란볶음밥, 스팸큐브	외관 결함 전수 육안검사	☐
[성형장 / 삼각김밥 2호기] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					15,234 ea	6시간 25분	※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입		

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
14	1편	14:27 ~ 15:14	생산	삼각)NEW비빔참치	2,054 ea	47분 24초	비빔참치밥, 참치토핑	포장 컷팅 상태 검사	☐
15	1편	15:14 ~ 15:23	생산	한돈)간장불고기	375 ea	8분 39초	조미밥, 한돈간장불고기	심온 75도 이상 확인	☐
16	1편	15:23 ~ 15:50	청소	2호기 마감 완전 세척 소독	-	27분	성형기 소독, 바닥 온수 청소	마감 일지 서명	☐
[성형장 / 삼각김밥 2호기] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					15,234 ea	6시간 25분	※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입		

■ **현장 준수수칙:** ① 품목 교체 시 10분 라인 청소 및 알코올 70% 벨트 소독 철저 ② 30분 주기 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 테스트 통과 ③ 성형 품온 15°C 이하 유지