

运维服务事业部 风机技术支持工作管理指引

一、目的

为加强公司运维风电项目设备管理，降低风机故障频次、降低故障处理时长，提高设备可靠性，建立公司风机技术支持体系，特制定本管理指引。

二、技术支持的触发场景、条件及支持责任人

按照以下原则开展各项工作风机技术支持：

序号	触发场景	触发条件	支持措施	支持结果及时效	责任人
1	现场技术支持需求	现场提出风机技术支持需求	远程支持或现场支持	2h 内远程支持提出意见，24h 内争取解决	风机经理
2	电站指标较差	满足下面条件之一： 故障频次、时长指标低于合同要求 连续两个月故障频次>0.4次/台月 连续两个月故障时长（排除大部件后）>15h	风电场专项诊断分析	确定需求后 1 周内出具风电场生产运营专项诊断报告，持续支持直至指标正常	风机经理
3	新入场的风机运维项目	接到新入场立项通知	风电场专项诊断分析	确定需求后 1 周内出具进场项目专项治理方案，持续支持直至指标正常	风机经理
4	包备件的风机项目	满足下面条件之一： 连续两个月高值备件(>1 万元)合计消耗数量>2 个 连续两个月备件消耗合计总额>5 万元	风电场专项诊断分析	确定需求后 1 周内出具备件项目的专项治理方案，持续支持直至指标正常	风机经理

三、重点节点管理要求、标准

1. 对于现场技术支持需求，总部风机经理收到现场技术支持后，按照时限要求完成技术支持工作，对于现场有其他紧急工作安排的，时限可适当延长，但一般不得超过 48h。

2. 对于电站指标较差、包备件的风机项目，每月 5 号前完成指标核对工作，研判是否达到技术支持触发条件，如触发，按照时限要求完成技术支持工作。

3. 对于新入场的风机运维项目，收到需求后立即开展技术支持工作，按照时限要求完成技术支持工作。

4. 开展上述工作，均应 2h 内填写在线技术支持表格，将信息同步其他人。

四、技术支持各方职责

技术支持采用电厂/项目—区域/子公司—总部三级体系，对应职位分别是电厂/项目人员、区域/子公司风机经理、总部风机经理，各级人员职责如下：

1. 电厂/项目人员

(1) 判断是否需要区域或总部风机技术支持，当区域/子公司没有设置风机经理岗位时，直接寻求总部风机经理技术支持。

(2) 负责风机故障的情况描述和文件传递，情况描述包括但不限于机组情况、故障代码、故障逻辑、处理过程、当前情况等；文件包括但不限于电气图纸、故障处理手册、设备照片、铭牌、故障录波文件、软件等。

(3) 当区域、总部风机经理进行远程支持时，负责与区域、总部风机经理沟通解决思路，按照解决思路进行检查、测试、更换备件，反馈照片、视频、测量记录等过程记录，沟通处理过程及结果等。

(4) 配合区域/子公司、总部风机经理对风机问题进行处理。

2. 区域/子公司风机经理

(1) 判断是否需要总部技术支持。

(2) 负责响应电厂/项目传递的技术支持需求，依据故障严重程度、处理难度、时长、个人经验等进行远程、现场技术支持，但一般不得超出流程的时长限制。

(3) 配合总部风机经理处理电站的风机问题。

3. 总部风机经理

(1) 负责风机技术支持工作最终处理。

(2) 负责响应电厂/项目、区域/子公司传递的技术支持需求，依据故障严重程度、处理难度、时长、个人经验等进行远程、现场技术支持，但一般不得超出要求时限。

(3) 对于超出个人能力外的故障，负责组织公司内部力量、外部专家进行技术支持。