


제품 외관 검사 프로그램 사용방법

※ 카메라와 측정 환경 및 제품 위치 동일할 것


※ 아래의 내용은 휴대폰으로 촬영한 사항임

main.py 실행



a. select video : 테스트에 쓰일 원본 동영상 선택

original 폴더 선택하여 아래의 경로의 동영상을 선택할 것



b. extract frames : 선택된 원본 동영상을 frame 단위로 나눔

every frames는 **동영상에서 몇 프레임마다 이미지 1장을 뽑을지** 정하는 값

예를 들어 휴대폰 영상이 30fps라면:

every n frames = 10

→ 10프레임마다 1장 저장

-> 약 0.33초마다 이미지 1장

c. open labeler : 불량 영역, 제외 영역, roi, 앵커 영역 설정

drag : 불량 영역 등록

Ctrl + drag ; 해당 영역 삭제

Shift + drag : 해당 영역 복사 / Ctrl + c : 붙여넣기

Alt + drag : 제품 앵커(기준이 되는 모서리) 설정 - 2개의 영역 설정


Ctrl + wheel : zoom

u : undo

q : quit

r을 누른 뒤 drag : roi 설정(문자 부위 설정)

d를 누른 뒤 drag : 해당 영역 검사에서 제외



- d. 라벨을 수정하고 싶을 때는 label revision을 선택할 것
- e. val 20% split : validation 확인 부분에 20% 나눠 줄 것
- f. train : YOLO 학습
- g. test and save : YOLO 학습이 끝난 뒤 실시하여 원본 데이터 시험
- h. 시험된 데이터에 수정이 필요한 경우 video revision을 하면 됨