

사고사항(종결)보고			
담당		팀장	
본부장		대표이사	

사고번호	GWCT-2024-0523	도급사	선일해운	보고일	2024.11.29
발생일시	2024-11-29 04:40	발생장소	광양항 북항 C-5 구간		
사고구분	근로자(외부)	사고형태	협착/끼임		

1. 사고 개요

광양항 북항 C-5 호이스트 작업 중 협력사 근로자(최모, 70세)가 미해제 트루스트락으로 인해 트레일러와 함께 상승. 약 2m 상승 후 감지되어 하강. 즉시 119 신고, 병원 이송. 현재 경미 상처만 확인.

2. 피해사항

- 부상자: 1명 (협력사 근로자)
- 사망자: 0명
- 재산피해: 경미
- 공정영향: 2시간 (현장 정지 및 안전 점검)

3. 금액 요약

부상자 치료비	1,250,000원
기타 비용	750,000원
합계	2,000,000원

사고사항(종결)보고 - 상세내용

4. 원인분석

- 【직접원인】
- 트윈스트락 4개 중 3개만 해제 (1개 미해제)
 - 크레인 인상 전 최종 확인 누락
 - 야간 작업으로 인한 가시성 저하
- 【근본원인】
- 작업 체크리스트 미준수
 - 협력사 근로자 교육 부족
 - 감시 인력 부족 (야간 1명)
 - 안전관리자 부재

5. 조치현황

- 【즉시조치】 (2024-11-30)
- ✓ 해당 구간 작업 중단 (안전 조사)
 - ✓ 트윈스트락 전수 점검 (완료)
 - ✓ 근로자 안전 재교육 (12-06)
- 【개선조치】 (진행 중)
- 안전 점검 체계 3단계로 강화
 - 야간 작업 조명 추가 설치
 - 협력사 근로자 월 1회 의무 교육
 - 감시 인력 2배 배치 (야간 2명)

6. 예방관리 계획

- 【단기 (3개월)】
- 크레인 운영 매뉴얼 개정 (12-15)
 - 전 직원 안전 의식 강화 교육 (매월)
 - 안전관리자 배치 및 순회 감시 확대
- 【중기 (1년)】
- 트윈스트락 자동 감지 시스템 도입 검토
 - 안전 KPI 관리 체계 개선
 - 협력사 정기 평가 (분기별)

7. 기타

- 【보험처리】 보험사: OO손해보험 / 청구액: 2,000,000원
- 【합의상황】 협의 중 (2024-12-15 예정)
- 【첨부】 현장 사진 (6매), CCTV 영상, 안전교육증, 의료기록

보고자: _____

작성일: 2024년 12월 10일

