PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY	REPORT CONTROL NUMBER (RCN)	DATE
☐ I ☐ II	CLM-FT26-012	2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*	1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
정우시스템 / 품질관리팀 사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조	고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조
2a. TO *(PQDR Screening Point)*	**2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
청우소재 / 품질보증팀	공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY (*Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.)*

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-012

품번: SD-7112 / 대상 로트: LOT-FT-012 / 증상: 나사산 손상

입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-012.

원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT12.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED

2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)	6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE	7. OPERATING TIME AT FAILURE
N/A	유압 밸브 바디	☐ Initial Hours: Days: Rounds: Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER	9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE	9b. MANUFACTURER / CITY / STATE
SD-7112	N/A	청우소재 / 생산사업장

10. QUANTITY	11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER	12a. ITEM	12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED	12c. LAST REPAIR FACILITY
a. RECEIVED: 100 b. INSPECTED: 100 c. DEFICIENT: 3 d. IN STOCK: 97	SERIAL #: Unknown ☐ LOT #: LOT-FT-012 BATCH #: N/A ☐	☐ New ☐ Repaired ☐ Overhauled ☐ Unknown	Manufactured: Repaired: Overhauled:	CAGE: DODAAC: REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER	13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER	13c. PURCHASE ORDER NUMBER
	DOC-FT12	PO-FT-012

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL	15a. ITEM UNDER WARRANTY	15b. WARRANTY EXPIRATION DATE	16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN
☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN	☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN		

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. PART NUMBER	d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. TYPE/MODEL	d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*

☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)

고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

제품 식별 라벨

사건 ID	CLM-FT26-012
품번 / 대상 로트	SD-7112 / LOT-FT-012
제품명	유압 밸브 바디
제조 로트	LOT-FT-012
출하일 / 수량	2026-11-07 / 100개
라벨 상태	품번과 로트를 현물 표기로 확인
발행 부서	청우소재 생산관리팀

과거 8D 리포트

과거 사건 ID	HIS-FT-012
과거 품번 / 로트	SD-7112 / OLD-012
D2 문제 정의	나사산 손상
D3 임시 봉쇄	대상 로트 격리 및 전수 선별
D4 확정 원인	탭 공구 마모
D5 영구 조치	탭 교체 및 절삭유 공급 조정
D6 검증 결과서	RES-HIS-FT-012 별첨
D7 재발 방지	정기 점검 및 교육 기록 유지
D8 종결 기록	과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료
원인 확인 근거	분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정

과거 조치 결과서

관련 과거 사건	HIS-FT-012
결과서 ID	RES-HIS-FT-012
과거 품번 / 로트	SD-7112 / OLD-012
조치 항목	과거 8D D5 기재 조치 이행
완료일 / 검사일	2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00
검사 범위	과거 사건의 신고 불량 계열
표본 수 / 불량 수	40개 / 0개
기준 / 실측	과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.
유효 범위	위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.

이번 조치 결과서

사건 ID	CLM-FT26-012
품번 / 대상 로트	SD-7112 / LOT-FT-012
이번 조치 ID	ACT-FT-012
현상 / 확정 원인	나사산 손상 / 탭 공구 마모
원인 확인 방법	공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인
조치 내용	탭 교체 및 절삭유 공급 조정
조치 완료 시각	2026-11-09T09:00:00+09:00
효과 확인 연결	INS-FT-012
완료 범위	현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.
작성 부서	청우소재 품질보증팀

검사 기준서

검사 기준 ID / 개정	QS-FT-012 / R1
적용 대상	SD-7112 전체 로트의 이번 조치 후 검사
유효일	2026-01-01부터 유효
검사 항목	나사산 손상
합격 조건	나사산 손상 불량 수 <= 0개
최소 표본 수	40개
경계값 처리	<= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.
시점 조건	이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효

청우소재 / 품질 문서

조치 후 검사 성적서

사건 ID	CLM-FT26-012
품번 / 대상 로트	SD-7112 / LOT-FT-012
이번 조치 ID	ACT-FT-012
검사 ID / 개정	INS-FT-012 / R1
검사 시각	2026-11-09T11:00:00+09:00
적용 기준	QS-FT-012 R1
검사 항목	나사산 손상
표본 수	40개
검사 실측	나사산 손상 불량 수 0개
수량 확인	검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 발생 건수.
별도 참고 행	다른 로트 LOT-OTHER-912: 검사 40개, 불량 3개. 조치 ACT-OTHER-912. 대상 로트와 혼합 집계하지 않음.

가공 2라인 인계

11/09 11:35 가공 2라인

유압 밸브 바디 / SD-7112

오늘 확인 대상: CLM-FT26-012

LOT-FT-012 / ACT-FT-012

탭 교체 + 절삭유 공급 조정 완료

INS-FT-012: 40개 중 나사산 손상 0개

옆 트레이는 다른 건!

LOT-OTHER-912 / ACT-OTHER-912

그쪽은 40개 중 3개 기록 있음

두 로트 섞어서 집계하지 말 것

성적서 원본은 품질 폴더에 전달