PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY ☐ I ☐ II | REPORT CONTROL NUMBER (RCN): CLM-FT26-013 | DATE: 2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*
정우시스템 / 품질관리팀
사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조

1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조

2a. TO *(PQDR Screening Point)*
새봄정밀 / 품질보증팀

2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY *(Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.)*

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-013
품번: SD-7113 / 대상 로트: LOT-FT-013 / 증상: 망 파손
입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-013.
원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.
접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT13.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED: 2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN): N/A

6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE: 스테인리스 필터 망

7. OPERATING TIME AT FAILURE ☐ Initial
Hours: Days: Rounds:
Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER: SD-7113

9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE: N/A

9b. MANUFACTURER / CITY / STATE: 새봄정밀 / 생산사업장

10. QUANTITY
a. RECEIVED: 100
b. INSPECTED: 100
c. DEFICIENT: 3
d. IN STOCK: 97

11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER
SERIAL #: Unknown ☐
LOT #: LOT-FT-013
BATCH #: N/A ☐

12a. ITEM
☐ New
☐ Repaired
☐ Overhauled
☐ Unknown

12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED
Manufactured:
Repaired:
Overhauled:

12c. LAST REPAIR FACILITY
CAGE:
DODAAC:
REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER

13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER: DOC-FT13

13c. PURCHASE ORDER NUMBER: PO-FT-013

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL ☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN

15a. ITEM UNDER WARRANTY ☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN

15b. WARRANTY EXPIRATION DATE

16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY
a. NSN | b. NOMENCLATURE | c. PART NUMBER | d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM
a. NSN | b. NOMENCLATURE | c. TYPE/MODEL | d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*
☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)
고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

제품 식별 라벨

사건 ID	CLM-FT26-013
품번 / 대상 로트	SD-7113 / LOT-FT-013
제품명	스테인리스 필터 망
제조 로트	LOT-FT-013
출하일 / 수량	2026-11-07 / 100개
라벨 상태	품번과 로트를 현물 표기로 확인
발행 부서	새봄정밀 생산관리팀

과거 8D 리포트

과거 사건 ID	HIS-FT-013
과거 품번 / 로트	SD-7113 / OLD-013
D2 문제 정의	망 파손
D3 임시 봉쇄	대상 로트 격리 및 전수 선별
D4 확정 원인	절단 날 마모
D5 영구 조치	절단 날 교체 및 장력 조정
D6 검증 결과서	RES-HIS-FT-013 별첨
D7 재발 방지	정기 점검 및 교육 기록 유지
D8 종결 기록	과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료
원인 확인 근거	분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정

과거 조치 결과서

관련 과거 사건	HIS-FT-013
결과서 ID	RES-HIS-FT-013
과거 품번 / 로트	SD-7113 / OLD-013
조치 항목	과거 8D D5 기재 조치 이행
완료일 / 검사일	2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00
검사 범위	과거 사건의 신고 불량 계열
표본 수 / 불량 수	40개 / 0개
기준 / 실측	과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.
유효 범위	위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.

이번 조치 결과서

사건 ID	CLM-FT26-013
품번 / 대상 로트	SD-7113 / LOT-FT-013
이번 조치 ID	ACT-FT-013
현상 / 확정 원인	망 파손 / 절단 날 마모
원인 확인 방법	공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인
조치 내용	절단 날 교체 및 장력 조정
조치 완료 시각	2026-11-09T09:00:00+09:00
효과 확인 연결	INS-FT-013
완료 범위	현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.
작성 부서	새봄정밀 품질보증팀

검사 기준서

검사 기준 ID / 개정	QS-FT-013 / R1
적용 대상	SD-7113 전체 로트의 이번 조치 후 검사
유효일	2026-01-01부터 유효
검사 항목	망 파손
합격 조건	망 파손 불량 수 <= 0개
최소 표본 수	40개
경계값 처리	<= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.
시점 조건	이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효

조치 후 검사 성적서

사건 ID	CLM-FT26-013
품번 / 대상 로트	SD-7113 / LOT-FT-013
이번 조치 ID	ACT-FT-013
검사 ID / 개정	INS-FT-013 / R1
검사 시각	2026-11-09T11:00:00+09:00
적용 기준	QS-FT-013 R1
검사 항목	망 파손
표본 수	40개
검사 실측	망 파손 불량 수 0개
수량 확인	검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 발생 건수.