# PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY ☐ I ☐ II | REPORT CONTROL NUMBER (RCN): CLM-FT26-016 | DATE: 2026-11-09

**1a. FROM** *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*
대경산업 / 품질관리팀
사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조

**1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조

**2a. TO** *(PQDR Screening Point)*
청우소재 / 품질보증팀

**2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

**3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY** *(Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.)*

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-016
품번: SD-7116 / 대상 로트: LOT-FT-016 / 증상: 핀 표면 흠집
입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-016.
원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.
접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT16.pdf

**4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED**
2026-11-08

| 5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN) | 6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE | 7. OPERATING TIME AT FAILURE |
|---|---|---|
| N/A | 방열판 | ☐ Initial<br>Hours: Days: Rounds:<br>Cycles: Miles: Other: |

| 8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER | 9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE | 9b. MANUFACTURER / CITY / STATE |
|---|---|---|
| SD-7116 | N/A | 청우소재 / 생산사업장 |

| 10. QUANTITY | 11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER | 12a. ITEM | 12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED | 12c. LAST REPAIR FACILITY |
|---|---|---|---|---|
| a. RECEIVED: 100<br>b. INSPECTED: 100<br>c. DEFICIENT: 3<br>d. IN STOCK: 97 | SERIAL #: Unknown ☐<br>LOT #: LOT-FT-016<br>BATCH #: N/A ☐ | ☐ New<br>☐ Repaired<br>☐ Overhauled<br>☐ Unknown | Manufactured:<br>Repaired:<br>Overhauled: | CAGE:<br>DODAAC:<br>REPAIR DEPOT / CITY / STATE |

| 13a. CONTRACT NUMBER | 13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER | 13c. PURCHASE ORDER NUMBER |
|---|---|---|
| | DOC-FT16 | PO-FT-016 |

| 14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL | 15a. ITEM UNDER WARRANTY | 15b. WARRANTY EXPIRATION DATE | 16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN |
|---|---|---|---|
| ☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN | ☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN | | |

**17. NEXT HIGHER ASSEMBLY**
a. NSN | b. NOMENCLATURE | c. PART NUMBER | d. SERIAL NUMBER

**18. END ITEM**
a. NSN | b. NOMENCLATURE | c. TYPE/MODEL | d. SERIAL NUMBER

**19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM** (the Exhibit) *(Select only one value)*
☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

**20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL** (e.g. Base, Camp, Station)
고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

**21. ACTION REQUESTED** *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.



**STANDARD FORM 368 (REV. 5/2011)**
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION
(FPMR 101 - 26.8)

청우소재 / 품질 문서

# 제품 식별 라벨

| | |
|---|---|
| 사건 ID | CLM-FT26-016 |
| 품번 / 대상 로트 | SD-7116 / LOT-FT-016 |
| 제품명 | 방열판 |
| 제조 로트 | LOT-FT-016 |
| 출하일 / 수량 | 2026-11-07 / 100개 |
| 라벨 상태 | 품번과 로트를 현물 표기로 확인 |
| 발행 부서 | 청우소재 생산관리팀 |

청우소재 / 품질 문서

# 과거 8D 리포트

| | |
|---|---|
| 과거 사건 ID | HIS-FT-016 |
| 과거 품번 / 로트 | SD-7116 / OLD-016 |
| D2 문제 정의 | 핀 표면 흠집 |
| D3 임시 봉쇄 | 대상 로트 격리 및 전수 선별 |
| D4 확정 원인 | 이송 트레이 접촉부 버 |
| D5 영구 조치 | 트레이 접촉부 연마 및 보호재 교체 |
| D6 검증 결과서 | RES-HIS-FT-016 별첨 |
| D7 재발 방지 | 정기 점검 및 교육 기록 유지 |
| D8 종결 기록 | 과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료 |
| 원인 확인 근거 | 분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정 |

# 과거 조치 결과서

| | |
|---|---|
| 관련 과거 사건 | HIS-FT-016 |
| 결과서 ID | RES-HIS-FT-016 |
| 과거 품번 / 로트 | SD-7116 / OLD-016 |
| 조치 항목 | 과거 8D D5 기재 조치 이행 |
| 완료일 / 검사일 | 2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00 |
| 검사 범위 | 과거 사건의 신고 불량 계열 |
| 표본 수 / 불량 수 | 40개 / 0개 |
| 기준 / 실측 | 과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개. |
| 유효 범위 | 위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음. |

# 이번 조치 결과서

| | |
|---|---|
| 사건 ID | CLM-FT26-016 |
| 품번 / 대상 로트 | SD-7116 / LOT-FT-016 |
| 이번 조치 ID | ACT-FT-016 |
| 현상 / 확정 원인 | 핀 표면 흠집 / 이송 트레이 접촉부 버 |
| 원인 확인 방법 | 공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인 |
| 조치 내용 | 트레이 접촉부 연마 및 보호재 교체 |
| 조치 완료 시각 | 2026-11-09T09:00:00+09:00 |
| 효과 확인 연결 | INS-FT-016 |
| 완료 범위 | 현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인. |
| 작성 부서 | 청우소재 품질보증팀 |

청우소재 / 품질 문서

# 검사 기준서

| | |
|---|---|
| 검사 기준 ID / 개정 | QS-FT-016 / R1 |
| 적용 대상 | SD-7116 전체 로트의 이번 조치 후 검사 |
| 유효일 | 2026-01-01부터 유효 |
| 검사 항목 | 흠집 |
| 합격 조건 | 흠집 불량 수 <= 0개 |
| 최소 표본 수 | 40개 |
| 경계값 처리 | <= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지. |
| 시점 조건 | 이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효 |

청우소재 / 품질 문서

# 조치 후 검사 성적서

| | |
|---|---|
| 사건 ID | CLM-FT26-016 |
| 품번 / 대상 로트 | SD-7116 / LOT-FT-016 |
| 이번 조치 ID | ACT-FT-016 |
| 검사 ID / 개정 | INS-FT-016 / R1 |
| 검사 시각 | 2026-11-09T11:00:00+09:00 |
| 적용 기준 | QS-FT-016 R1 |
| 검사 항목 | 흠집 |
| 표본 수 | 40개 |
| 검사 실측 | [redacted] |
| 수량 확인 | 검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 [redacted] |

‹ 방열판 검사 자료 확인 ≡

품질 대응 실무 3

2026년 11월 9일 월요일

구 구매 담당

CLM-FT26-016 방열판 건 확인 중입니다. LOT-FT-016 성적서 오른쪽이 잘려서 숫자가 안 보입니다.

13:02

생 생산 담당

ACT-FT-016은 완료했습니다. 흠집은 거의 없었던 것 같은데 정확한 수량은 지금 기억이 안 납니다.

13:05

품질 담당

INS-FT-016 원본 다시 요청했습니다. 기억으로 숫자 넣지 말고 원본 도착하면 확인하겠습니다.

13:06

구 구매 담당

네. 현재 올라온 사진으로는 검사 실측값을 읽을 수 없네요. 재전송 기다리겠습니다.

13:08