PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY	REPORT CONTROL NUMBER (RCN)	DATE
☐ I ☐ II	CLM-FT26-017	2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*	1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
대경산업 / 품질관리팀 사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조	고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조
2a. TO *(PQDR Screening Point)*	**2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
새봄정밀 / 품질보증팀	공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY (*Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.)*

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-017

품번: SD-7117 / 대상 로트: LOT-FT-017 / 증상: 가장자리 찢김

입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-017.

원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT17.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED

2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)	6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE	7. OPERATING TIME AT FAILURE
N/A	EPDM 가스켓	☐ Initial Hours: Days: Rounds: Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER	9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE	9b. MANUFACTURER / CITY / STATE
SD-7117	N/A	새봄정밀 / 생산사업장

10. QUANTITY	11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER	12a. ITEM	12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED	12c. LAST REPAIR FACILITY
a. RECEIVED: 100 b. INSPECTED: 100 c. DEFICIENT: 3 d. IN STOCK: 97	SERIAL #: ☐ Unknown LOT #: LOT-FT-017 BATCH #: ☐ N/A	☐ New ☐ Repaired ☐ Overhauled ☐ Unknown	Manufactured: Repaired: Overhauled:	CAGE: DODAAC: REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER	13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER	13c. PURCHASE ORDER NUMBER
	DOC-FT17	PO-FT-017

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL	15a. ITEM UNDER WARRANTY	15b. WARRANTY EXPIRATION DATE	16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN
☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN	☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN		

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. PART NUMBER	d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. TYPE/MODEL	d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*

☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)

고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

제품 식별 라벨

사건 ID	CLM-FT26-017
품번 / 대상 로트	SD-7117 / LOT-FT-017
제품명	EPDM 가스켓
제조 로트	LOT-FT-017
출하일 / 수량	2026-11-07 / 100개
라벨 상태	품번과 로트를 현물 표기로 확인
발행 부서	새봄정밀 생산관리팀

과거 8D 리포트

과거 사건 ID	HIS-FT-017
과거 품번 / 로트	SD-7117 / OLD-017
D2 문제 정의	가장자리 찢김
D3 임시 봉쇄	대상 로트 격리 및 전수 선별
D4 확정 원인	트리밍 날 마모
D5 영구 조치	트리밍 날 교체 및 절단 위치 보정
D6 검증 결과서	RES-HIS-FT-017 별첨
D7 재발 방지	정기 점검 및 교육 기록 유지
D8 종결 기록	과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료
원인 확인 근거	분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정

과거 조치 결과서

관련 과거 사건	HIS-FT-017
결과서 ID	RES-HIS-FT-017
과거 품번 / 로트	SD-7117 / OLD-017
조치 항목	과거 8D D5 기재 조치 이행
완료일 / 검사일	2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00
검사 범위	과거 사건의 신고 불량 계열
표본 수 / 불량 수	40개 / 0개
기준 / 실측	과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.
유효 범위	위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.

이번 조치 결과서

사건 ID	CLM-FT26-017
품번 / 대상 로트	SD-7117 / LOT-FT-017
이번 조치 ID	ACT-FT-017
현상 / 확정 원인	가장자리 찢김 / 트리밍 날 마모
원인 확인 방법	공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인
조치 내용	트리밍 날 교체 및 절단 위치 보정
조치 완료 시각	2026-11-09T09:00:00+09:00
효과 확인 연결	INS-FT-017
완료 범위	현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.
작성 부서	새봄정밀 품질보증팀

검사 기준서

검사 기준 ID / 개정	QS-FT-017 / R1
적용 대상	SD-7117 전체 로트의 이번 조치 후 검사
유효일	2026-01-01부터 유효
검사 항목	찢김
합격 조건	찢김 불량 수 <= 0개
최소 표본 수	40개
경계값 처리	<= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.
시점 조건	이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효

RE: EPDM 가스켓 조치 자료 전달

보낸 사람 공급사 품질보증팀
받는 사람 고객 품질관리팀
보낸 날짜 2026-11-09 14:12

CLM-FT26-017 / SD-7117 / LOT-FT-017 건 회신드립니다.

ACT-FT-017 트리밍 날 교체와 절단 위치 보정은 완료했습니다.

현장에서는 검사도 마쳤다고 전달받았습니다. 검사 성적서는 담당자가 별도 메일로 보내겠다고 했습니다.

이번 메일에는 조치 결과서와 검사 기준서만 첨부합니다. 조치 후 검사 성적서 INS-FT-017 원본은 아직 수신하지 못했습니다.

원본 받는 대로 추가 전달드리겠습니다.

첨부 파일 2개

- 조치결과_ACT-FT-017.pdf
- 검사기준_QS-FT-017_R1.pdf

> 2026-11-09 13:36 고객 품질관리팀
> 조치 후 검사 성적서도 함께 부탁드립니다. 표본 수와 실측 불량 수를 확인해야 합니다.