

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	@@							
&-2634-128, &-2731-12& &-2737-12&	\$Металлпорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг, условный проход 25 мм, черный\$	^zeta42214 ^	**	<ЗОТА Россия<	>м>	1,98 стк.]0,23000000 кг]	
&-2512-128, &-2520-12& &-2740-12&	\$Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25х2,8мм\$	^Труба Li-25x2,8 ГОСТ 3262-75 ^	**	<Россия<	>м>	8,36 стк.]2,12000000 кг]	
8208	\$Крышка с заземлением горячего цинкования на перфорированный лоток, ширина В=100мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм\$	^35522HDZ ^	**	<АО "ДКС" Россия<	>м>	0,64 стк.]0,63000000 кг]	
8348	\$Перегородка разделительная горячего цинкования для кабельного лотка, высота H=80мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм\$	^36500HDZ ^	**	<АО "ДКС" Россия<	>м>	0,64 стк.]0,68000000 кг]	
	@@Приборы@							
&PIS-032-12&	\$Реле давления Cerabar T PMC131 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу ISO228 G1/2; 0...16бар, изб.: 40бар\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.02 23584736.42 5220.1312-12-PIS-032-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&PIS-031-12&	\$Реле давления Cerabar T PMC131 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу ISO228 G1/2; 0...16бар, изб.: 40бар\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.02 23584736.42 5220.1312-12-PIS-031-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&PIS-012-12&	\$Реле давления Ceraphant T PTC31 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу -ISO228 G1/2; 0...10бар изб.: 40бар\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.01 23584736.42 5220.1312-12-PIS-012-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&PIS-011-12&	\$Реле давления Ceraphant T PTC31 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу - ISO228 G1/2; 0...10бар изб.: 40бар\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.01 23584736.42 5220.1312-12-PIS-011-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&PIS-013-12&	\$Реле давления Ceraphant T PTC31 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу - ISO228 G1/2; 0...10бар изб.: 40бар\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.01 23584736.42 5220.1312-12-PIS-013-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&LIT-040-12&	\$Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20mA HART\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.09 23584736.42 5220.1312-12-LIT-040-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&LIT-060-12&	\$Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20mA HART\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.07 23584736.42 5220.1312-12-LIT-060-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&LIT-030-12&	\$Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20mA HART\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.08 23584736.42 5220.1312-12-LIT-030-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&LIT-010-12&	\$Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20mA HART\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.06 23584736.42 5220.1312-12-LIT-010-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]]	
&LS-070-12&	\$Кондуктивный датчик предельного уровня Liquipoint T FTW31 в комплекте с преобразователем уровня Nivotester FTW325 и монтажными принадлежностями Подключение к процессу: Резьба ISO228 G1-1/2; количество зондов: 3 шт.; длина зонда: 1,200 мм\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LS.11 23584736.42 5220.1312-12-LS-070-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]0,53]	
&LS-050-12&	\$Кондуктивный датчик предельного уровня Liquipoint T FTW31 в комплекте с преобразователем уровня Nivotester FTW325 и монтажными принадлежностями Подключение к процессу: Резьба ISO228 G1-1/2; количество зондов: 3 шт.; длина зонда: 1,200 мм\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LS.12 23584736.42 5220.1312-12-LS-050-12.CA^	**	<ENDRESS+HAUSER<	>компл>	1 стк.]0,53]	
&AIT-010-12&	\$Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-010-12.CA^	**	<OLDHAM<	>компл>	1 стк.]1,1]	
&AIT-022-12&	\$Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-022-12.CA^	**	<OLDHAM<	>компл>	1 стк.]1,1]	
&AIT-023-12&	\$Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями\$	^ 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-023-12.CA^	**	<OLDHAM<	>компл>	1 стк.]1,1]	

