

Echipament necesar

Listă standard artGRANIT — aceeași pentru toate tipurile de măsurare

- 1 ANEXA Nr. 1
- 2 Ochelari de înregistrare video
- 3 Carnet măsurători + creion
- 4 Aparatul de măsurat Proliner
- 5 Nivelă laser Bosch GLL 3-80
- 6 Ruletă Bosch 5 m