

Pași de măsurare — Scară

Scări interior

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreeate cu managerul pentru scară interior), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare scară interior, tip trepte, observații din discuția cu managerul).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 referințele pe trepte / perete (nivel și aliniere).
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner (Stairs) treptele, contratreptele și profilul scării.
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (lățime treaptă, înălțime contratreaptă, lungime rampă).
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru scară (grosime, finisaj, tip trepte / LED, abateri, observații teren).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de scară în Proliner.