

Voladizo de cornisa

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5086 · Voladizo de cornisa
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1761–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 9 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Proyección horizontal de la cornisa más allá del vivo o plano principal del muro. Las fuentes la denominan vuelo, salida, ecfora o voladizo y la miden desde el eje o vivo del sólido hasta el extremo del miembro saliente.

Además de rematar y coronar un cuerpo, la salida protege el paramento y despide las aguas. Su estabilidad depende de proporción, entrega, contrapeso interior, dentellado, garabatos o ladrillos de mayor dimensión; un vuelo excesivo produce mala vista, sensación de amenaza o empujes perjudiciales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5086 · SALIDA HORIZONTAL DE LA CORNISA, SU PROPORCIÓN, APOYO Y EQUILIBRIO · 12 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Proporción del vuelo

«El vuelo de toda la Cornisa [...] debe ser igual al espacio que hay desde el Friso hasta encima del gran Cimacio.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. 106 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-01 · CEN-5086 · H-015. Cotejo visual directo: Fija una proporción completa del miembro saliente.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Ecfora

«ECFORA. El vuelo ó salida total de un miembro arquitectónico desde el exe del sólido principal; como el vuelo de toda la cornisa.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 98 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-02 · CEN-5086 · H-021. Cotejo visual directo: Define el vuelo mediante eje, salida y extremo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Sofito de la salida

«PAFLON. El vuelo ó salida, plana que tiene la cornisa, ú otra moldura cuadrada por la parte de abaxo.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 169 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-03 · CEN-5086 · H-021. Cotejo visual directo: Describe la cara inferior plana del elemento volado.

Simonin · 1795

4. Salida o vuelo

«SALIDA, Ó VUELO. Avance de un cuerpo fuera del vivo de un muro.»

Arte de la monteá, 1795, p. 19 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-04 · CEN-5086 · H-022. Cotejo visual directo: Ofrece la definición geométrica más concisa del avance.

Benito Bails · 1796

5. Dentellado de apoyo

«Las dos últimas hiladas de sillarejo forman una especie de dentellado voladizo para sostener el vuelo de la cornisa.»

Arquitectura civil, 1796, p. 269 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-05 · CEN-5086 · H-023. Cotejo visual directo: Documenta el soporte escalonado de una cornisa de yeso.

Benito Bails · 1796

6. Cornisa como parte voladiza

«El nombre de cornisa [...] se aplica á toda parte voladiza que corona un cuerpo de Arquitectura.»

Arquitectura civil, 1796, p. 681 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-06 · CEN-5086 · H-023. Cotejo visual directo: Relaciona coronación y proyección dentro de una definición general.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

7. Crítica del exceso

«Acerca de la proyectura ó vuelo de las cornisas [...] es [...] abuso darles demasiado [...] ponen miedo á los que están debaxo como que siempre amenazan ruina.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, p. 48 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-07 · CEN-5086 · H-024. Cotejo visual directo: Condena el vuelo desproporcionado por efecto espacial y estructural.

Benito Bails · 1802

8. Definición de cornisa

«CORNISA. Cuerpo voladizo con moldura, que sirve de remate ó corona á otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 31 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-08 · CEN-5086 · H-025. Cotejo visual directo: Sintetiza forma saliente y función de coronación.

Benito Bails · 1802

9. Medida de la ecfora

«ECFORA. La salida ó vuelo total de un miembro arquitectónico contado desde el exe del sólido sobre que descansa hasta uno de sus extremos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 38 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-09 · CEN-5086 · H-025. Cotejo visual directo: Precisa el modo de medir la proyección.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Equilibrio de palanca

«A la parte interior del voladizo de la cornisa ó alero, se dé cuando menos un tercio de aquel por igual [...] á más de equilibrar su palanca, se da mayor cargamento á las maderas de los tejados.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 18 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-10 · CEN-5086 · H-026. Cotejo visual directo: Regula la entrega interior para compensar el vuelo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Continuidad de la regla de equilibrio

«A la parte interior del voladizo de la cornisa ó alero, se dé cuando menos un tercio de aquel por igual [...] á más de equilibrar su palanca, se da mayor cargamento á las maderas de los tejados.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 5 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-11 · CEN-5086 · H-028. Cotejo visual directo: La segunda edición conserva la solución de contrapeso.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Cornisa de ladrillo

«Como tienen mucho vuelo estas cornisas, y es preciso que el ladrillo tenga bastante entrega ó entrada para asegurarse, se hacen de mayores dimensiones los de dicho sitio.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 320 del PDF consultado.

MR-VOLADIZO-12 · CEN-5086 · H-029. Cotejo visual directo: Relaciona vuelo, entrega y dimensión del ladrillo.

LECTURA COMPARADA

Perrault/Castañeda, Rejón, Simonin y Bails definen y miden la salida. Cornisa, ecfora, vuelo y voladizo convergen en un avance respecto del vivo, aunque paflón nombra específicamente su cara inferior.

Bails, Palladio, Fornés y Espinosa convierten la geometría en problema constructivo: proporción, dentellado, entrada, apoyo metálico y contrapeso interior impiden que la cornisa se vea o resulte inestable.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes: voladizo de cornisa, vuelo de la cornisa, salida de la cornisa y proyectura de la cornisa.
- Ecfora designa la salida total medida desde el eje o vivo del sólido.
- Paflón o sofito es la superficie inferior del vuelo, no la totalidad de la cornisa.

- Alero puede compartir función protectora y salida, pero no sustituye toda cornisa.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 12 testimonios procedentes de 9 fuentes con evidencia sustantiva (H-015, H-021, H-022, H-023, H-024, H-025, H-026, H-028, H-029). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 26 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Voladizo de cornisa.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Voladizo de cornisa en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Cornisa; Vuelo; Salida; Echorrea; Proyección; Paño; Sofito; Alero; Vivo del muro; Dentellado; Entrega; Garabato.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.