MENUISERIE

Durée : 2h00

I. Tâches :

TP n°3

Tracer des entailles droites sur plusieurs pièces de bois.

II. Description du travail :

- Tracer 8 entailles droites sur plusieurs pièces de bois.


Pour réaliser ce travail vous aurez besoin :


- du mode opératoire du traçage,
- du dessin de définition du dessous de plat,
- d'une équerre,
- d'un mètre,
- d'un réglet,
- d'un stylo mine

III. Résultats attendus :

Soin.		/2
Organisation du travail.		/2
Respecter le mode opératoire		/5
Tracer la pièce en fonction du dessin avec un intervalle de +/- 1mm, (1 point de moins par dimension faute)		/6
Tracer perpendiculairement (1 point de moins par traçage faux)		/5
		Total

MODE OPERATOIRE : Traçage d'entailles droites

N°	Phases	Opérations et croquis	Moyens	Vérification	
				Qualités	Sécurités
1	Vérification de la pièce.	1.1 Vérifier les dimensions de la pièce.	- Mètre, réglet.	- Les dimensions correspondent aux dessins.	- Protections individuelles.
		1.2 Vérifier l'équerrage de la pièce.	- Equerre.	- La pièce est rectangulaire.	- Protections individuelles.
2	Traçage plat	2.1 Tracer le trait de référence à environ 10mm du bout de la pièce. 	- Equerre, stylo mine.	- Le tracé est fin et perpendiculaire.	- Protections individuelles.
		2.2 Tracer les 8 entailles sur les différentes pièces de bois en fonction du dessin de définition. 	- Equerre, stylo mine, dessin de définition.	- Le tracé est fin et perpendiculaire.	- Protections individuelles.

3	Traçage chant	3.1 Reporter sur les chants les traits des entailles 	- Equerre, stylo mine.	- Le tracé est fin et perpendiculaire. - les deux traits coïncident en un même point.	- Protections individuelles.
		3.2 Tracer la profondeur de l'entaille. (moitié de l'épaisseur) 	- Trouver **?** en divisant l'épaisseur de la pièce par 2. - Trusquin	- Le tracé est au milieu de l'épaisseur de la pièce.	- Protections individuelles.