# Hệ thống điều khiển phân tán

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

# Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

- Giới thiệu chung về IEC 61131
- Tiến trình chuẩn hóa IEC 61131
- Mô hình phần mềm
- Biến và kiểu dữ liệu
- Tổ chức chương trình
- Ngôn ngữ lập trình

# **IEC 61131 là gì?**

- Tập chuẩn phần mềm quan trọng nhất cho các thiết bị điều khiển công nghiệp có khả năng lập trình (PLC, DCS, Soft PLC,...)
- Bao gồm nhiều phần:
  - Phần 1 (General Information)
  - Phần 2 (Equipment requirements)
  - Phần 3 (Programming languages)
  - Phần 4 (Guidelines for users)
  - Phần 5 (Communication)
  - Phần 7 (Fuzzy Control)
  - **—** ...
- Hầu hết các hệ PLC và DCS hiện đại đều hỗ trợ chuẩn IEC 61131-3


### Tiến trình chuẩn hóa IEC 61131

- 1977: IEC 848
- 1979: Bắt đầu soạn bản thảo IEC 1131
- 1982: Hoàn thành bản thảo đầu tiên (5 nhóm làm việc)
- 1983: DIN 19239 PLC-Programming
- 1992: Chuẩn hóa quốc tế IEC 1131-1 và 1131-2
- 1993: Chuẩn hóa quốc tế IEC 1131-3
- 1995: Chuẩn hóa quốc tế IEC 1131-TR4
- 1994-1997: Đính chính IEC 1131-3 (Corrigendum)
- 1996-1999: Sửa đổi, bổ sung (Amendment)
- Từ 2000 -> IEC 61131-3 2nd Edition

# Các tiến bộ của IEC 61131-3

- Các yếu tố cấu hình thống nhất (CONFIGURATION, TASK, RESOURCE), mô hình TASK và RESOURCE thích hợp cho nhiều hệ thống khác nhau
- Mô hình phần mềm thống nhất, hiện đại, với các khối tổ chức chương trình hợp lý (PROGRAM, FUNCTION BLOCK, FUNCTION)
- Các ngôn ngữ lập trình thống nhất, phát triển trên cơ sở chuẩn hóa các ngôn ngữ hiện có quen thuộc
- Các kiểu dữ liệu đa dạng, khả mở
- Một thư viện các hàm và khối chức năng chuẩn
- Bước đầu có ý tưởng hướng đối tượng
- Một mô hình giao tiếp thống nhất.

# Mô hình phần mềm



# Các yếu tố cấu hình

- Cấu hình (CONFIGURATION):
  - Tương ứng cho cả hệ PLC, có thể gồm nhiều CPU ghép nối
  - Mỗi PLC tại một thời điểm bất kỳ chỉ có một cấu hình.
  - Bao gồm một hay nhiều tài nguyên
- Tài nguyên (RESOURCE)
  - Tương ứng cho một CPU với các vào/ra và HMI (đơn giản) tương ứng
  - Bao gồm một hoặc nhiều chương trình hoạt động dưới sự điều khiển của một hoặc nhiều tác vụ
- Tác vụ (TASK)
  - Tác vụ tuần hoàn (Periodic Task)
  - Tác vụ sự kiện, task đơn (Event Task, Single Task)
  - Tác vụ rỗi (Idle Task)
- Biến toàn cục (Global Variables)
- Lối truy nhập (Access Path)

# Các kiểu dữ liêu cơ bản

Kiểu Bool

Kiểu nguyên có dấu

Kiểu nguyên dương

Số thực

Khoảng thời gian

Ngày tháng

Thời gian trong ngày

Ngày tháng và thời gian DATE AND TIME, DT

Chuỗi ký tự

Chuỗi bit

**BOOL** 

SINT, INT, DINT, LINT, INT

USINT, UINT, UDINT, ULINT

REAL, LREAL

TIME

DATE

TIME OF DAY, TOD

STRING, WSTRING

BYTE, WORD, DWORD,

**LWORD** 

# Các kiểu dữ liệu dẫn xuất

Dẫn xuất trực tiếp: TYPE RU\_REAL : REAL ; END\_TYPE

Liệt kê:

```
TYPE ANALOG_SIGNAL_TYPE : (SINGLE_ENDED, DIFFERENTIAL) ; END_TYPE
```

Dãy con:

```
TYPE ANALOG DATA: INT (-4095..4095); END TYPE
```

Mång:

```
TYPE ANALOG_16_INPUT_DATA : ARRAY [1..16] OF ANALOG_DATA ; END_TYPE
```

Cấu trúc:

```
TYPE ANALOG_CHANNEL_CONFIGURATION: STRUCT RANGE: ANALOG_SIGNAL_RANGE;
MIN_SCALE: ANALOG_DATA;
MAX_SCALE: ANALOG_DATA;
END_STRUCT;
```

# Các kiểu dữ liệu tổng quát

```
ANY
  ANY DERIVED
  ANY ELEMENTARY
    ANY MAGNITUDE
      ANY NUM
        ANY REAL
          LREAL
          REAT.
        ANY INT
            LINT, DINT, INT, SINT
            ULINT, UDINT, UINT, USINT
      TIME
    ANY BIT
      LWORD, DWORD, WORD, BYTE, BOOL
    ANY STRING
      STRING
      WSTRING
    ANY DATE
      DATE AND TIME
      DATE, TIME OF DAY
```

### Khai báo biến

#### Kiểu của biến:

- Kiểu cơ bản,
- Kiểu dẫn xuất,
- Kiểu tổng quát
- Khối chức năng,
- Khối chương trình

#### Từ khóa

- Bắt đầu với VAR, VAR\_INPUT, VAR\_OUTPUT, VAR\_IN\_OUT,
   VAR\_EXTERNAL, VAR\_GLOBAL, VAR\_ACCESS,
   VAR\_TEMP hoặc VAR\_CONFIG
- Có thể kèm theo thuộc tính RETAIN, NON\_RETAIN, CONSTANT, AT
- Kết thúc với END\_VAR

# Ký hiệu biến trực tiếp

#### Tiền tố

– I Biến đầu vào (Input)

Q Biến đầu ra (Output)

– MBiến nhớ (Memory)

X hoặc không ghi
 1 bit, mặc định là BOOL

B 8 bit, mặc định là BYTE

W
 16 bit, mặc định là WORD

D
 32 bit, mặc định là DWORD

L
 64 bit, mặc định là LWORD

#### Ví dụ:

– %QX75, %Q75 Bit ra vi trí 75

– %IW215
 Từ vào vị trí 215

– %QB7Byte vào vị trí 7

– %MD48
 Từ đúp vào tại vị trí ô nhớ 48

— %IW2.5.7.1
 Từ vào kênh 1, slot 7, rack 5, station 2

– %Q\*
 Đầu vào chưa định vị trí

# Ví dụ khai báo biển

```
VAR RETAIN
  AT %IW 6.2 : WORD;
  AT %MW6 : INT;
END VAR
VAR GLOBAL
  LIM SW S5 AT %IX27 : BOOL = TRUE;
  CONV START AT %OX25: BOOL;
  TEMPERATURE AT %IW28: INT;
  C2 AT %Q*: BYTE;
END VAR
VAR INARY AT %IW6: ARRAY [0..9] OF INT; END VAR
VAR
  CONDITION RED : BOOL = 1;
   IBOUNCE: WORD = 16\#FF00;
  MYDUB : DWORD;
  AWORD, BWORD, CWORD: INT = 8;
  MYSTR: STRING[10];
END VAR
```

## Các khối tổ chức chương trình (POU)

#### Hàm (FUNCTION)

- Tương tự hàm PASCAL, có thể nhiều vào, chính xác một ra
- Như một hệ tĩnh, không có trạng thái
- Có giá trị sử dụng lại

#### Khối chức năng (FUNCTION BLOCK)


- Tương tự lớp trong lập trình HĐT, có thể có nhiều đầu ra
- Như một hệ động, có trạng thái
- Phân biệt giữa kiểu và thể nghiệm theo ngữ cảnh
- Có giá trị sử dụng lại

#### Chương trình (PROGRAM)


- Về cơ bản giống như khối chức năng
- Truy cập được các biến trực tiếp (biến vào/ra, biến nhớ trực tiếp) và các biến toàn cục
- Không có giá trị sử dụng lại

# Khai báo và sử dụng hàm

#### KHAI BÁO HÀM




SỬ DỤNG HÀM



```
(* Khai báo hàm *)
FUNCTION fct1: REAL
 VAR INPUT
   a, b: REAL;
   c : REAL: = 1.0;
 END VAR
 fct1 := a*b/c;
END FUNCTION
(* Goi hàm *)
y := fct1(a:= x, b:= 2.0);
```


### Khai báo và sử dụng khối chức năng

#### KHAI BÁO KHỐI CHỰC NĂMG



SỬ DỤNG KHỐI CHỰC NĂNG

Tên biến thể nghiệm — → fb1



```
FUNCTION BLOCK Example
VAR INPUT
   X:
        BOOL:
   Y:
        BOOL;
END_VAR
VAR OUTPUT
   Z:
        BOOL;
END_VAR
VAR
   INTERNAL STATE: BOOL;
END VAR
  (* statements of functionblock body *)
```


END FUNCTION BLOCK

# Các ngôn ngữ lập trình


- Các ngôn ngữ lập trình văn bản (textual languages):
  - Instruction List (IL) : Một dạng hợp ngữ
  - Structured Text (ST): Giống PASCAL
  - Các thành phần SFC có thể sử dụng phối hợp
- Các ngôn ngữ đồ họa (graphical languages):
  - Ladder Diagram (LD): Giống mạch rơ le
  - Funtion Block Diagram (FBD): Giống mạch nguyên lý
  - Sequential Funtion Charts (SFC): Xuất xứ từ mạng Petri/Grafcet

Structured Text (ST)


C:= A AND NOTB




Function Block Diagram (FBD)



Ladder Diagram (LD)





Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

# Các ngôn ngữ văn bản: IL và ST

Các yếu tố chung:

```
TYPE...END TYPE
VAR...END VAR
VAR INPUT...END VAR
VAR OUTPUT...END VAR
VAR IN OUT...END VAR
VAR EXTERNAL...END VAR
VAR TEMP...END VAR
VAR ACCESS...END VAR
VAR GLOBAL...END VAR
VAR CONFIG...END VAR
FUNCTION ... END FUNCTION
FUNCTION BLOCK...END FUNCTION BLOCK
PROGRAM...END PROGRAM
STEP...END STEP
{\tt TRANSITION...END\_TRANSITION}
ACTION...END ACTION
```

### **Instruction List (IL)**

#### Cú pháp câu lệnh

NHÃN	TOÁN TỬ/HÀM	TOÁN HẠNG	CHÚ THÍCH
START:	LD	%IX1	(* PUSH BUTTON *)
	ANDN	%MX5	(* NOT INHIBITED *)
	ST	%QX2	(* FAN ON *)
	LD	2#00010001	
	ST	%QB3	

#### Lệnh phức hợp

```
AND( %IX1 LD %IX1 hoặc OR %IX2 )
)
```

#### Accu đa năng: chứa "giá trị tức thời"

- Thích hợp với các kiểu dữ liệu khác nhau
- Mã thực hiện cụ thể do trình biên dịch tạo ra
- Chuẩn không qui định về các cờ trạng thái accu


### **Structured Text (ST)**

- Ngôn ngữ hoàn toàn mới, dựa trên PASCAL/C
- Ưu điểm: Đơn giản, mạnh
  - Lập trình ở mức cao
  - Dễ mô tả nhiệm vụ điều khiển
  - Lập trình có cấu trúc
  - Các lệnh điều khiển chương trình (IF, WHILE, FOR,..)
- Nhược điểm: Mã chậm, lớn
  - Phụ thuộc nhiều vào chất lượng của trình biên dịch
  - Không phải hệ PLC/DCS nào cũng hỗ trợ
- Lựa chọn hay không?
  - Qui mô ứng dụng
  - Tỉ lệ đầu tư phần cứng/phát triển phần mềm
  - Điều khiển đơn giản hay điều khiển cao cấp

# Các ngôn ngữ đồ họa: LD, FBD và SFC


- Các yếu tố chung:
  - Ký hiệu mô tả các khối và đường nét:
  - Hướng của các dòng trong mạng
    - Power flow
    - Signal flow
    - Activity flow
  - Đánh giá mạng (network evaulation)
  - Các yếu tố điều khiển thực thi
    - Các ký hiệu nhảy
    - Các ký hiệu kết thúc
- Lựa chọn ngôn ngữ phù hợp:
  - LD cho mạch điều khiển logic
  - FBD cho điều khiển tương tự (ĐK quá trình) và điều khiển logic
  - SFC cho điều khiển trình tự, phối hợp sử dụng LD và FBD


# **Ladder Diagram**



	Tiếp điểm thường mở (NO)	
/	Tiếp điểm thường đong (NC)	
P	Tiếp điểm nhận biết sườn xung lên	
N	Tiếp điểm nhận biết sườn xung xuống	
()	Cuộn dây (đầu ra)	
(/)	Cuộn dây âm (đầu ra nghịch đảo)	
(s)	Cuộn dây đặt	
(R)	Cuộn dây xoá	
(P)	Cuộn dây cảm nhận sườn xung lên	
(N)	Cuộn dây cảm nhận sườn xung xuống	


# **Function Block Diagram**







# **Sequential Function Chart (SFC)**


- Step: Môt bước thực hiện trong điều khiển trình tự
  - Có thể bao gồm nhiều hành động đi kèm
  - Có ít nhất một bước tích cực
  - Trạng thái hệ thống được xác định qua các bước tích cực
- Transition: Chuyển tiếp, được thực hiện khi điều kiện chuyển tiếp thỏa mãn
  - Lập trình bằng ST, FBD, LD hoặc IL
- Action: Hành động đi với một bước
  - Nằm trong một "Action Block"
  - Được kiểm soát thực thi qua các "Qualifier"
  - Lập trình bằng ST, FBD, LD hoặc IL




# Các loại chuyển tiếp SFC









b) Phân nhánh cạnh tranh (phân nhánh OR)



d) Chuyển tiếp lựa chọn Kết hợp kiểu OR



c) Phân nhánh song song (phân nhánh AND)



e) Chuyển tiếp đồng bộ (Kết hợp kiểu AND)