

- voo e a hora em que o silêncio rádio terminará; e
- d) transmitir mensagem de advertência, nas frequências apropriadas, ao tráfego não controlado para que permaneça fora da área em questão.

7.2.7.2 O alijamento de combustível deverá, preferencialmente, ser efetuado sobre a água e longe de áreas onde foram informadas ou previstas condições meteorológicas adversas.

7.2.8 DEGRADAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS À POSIÇÃO DAS AERONAVES

Não aplicável.

7.2.9 CINZAS VULCÂNICAS

Não aplicável.

7.2.10 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA CONTINGÊNCIAS EM VOO NO ESPAÇO AÉREO OCEÂNICO

Não aplicável.

7.3 ACIDENTES E INCIDENTES AERONÁUTICOS

7.3.1 AÇÕES ADOTADAS EM CASO DE ACIDENTES E INCIDENTES AERONÁUTICOS

7.3.1.1 Sempre que ocorrer um acidente/incidente aeronáutico na área de jurisdição do APP-PJ, os controladores de serviço deverão adotar as seguintes ações:

- Se for previsível que o incidente/acidente ocorra ou tenha ocorrido no Aeroporto de Palmas ou dentro de 08km do Aeroporto de Palmas:
 - Notificar, imediatamente a Torre Palmas para acionar o sistema de alarme da SCI (sirene);
 - Se for previsível que o incidente/acidente ocorra ou tenha ocorrido fora de 08km do Aeroporto de Palmas:
 - notificar, imediatamente, os serviços de resgate e segurança pública via 193 e 190.
1. **DURANTE AFIS - ACIONAR O SISTEMA DE ALARME DA SCI (SIRENE)**
 2. Realizar gerenciamento de fluxo (alternar aeronaves) na TMA-PJ, se necessário;
 3. **Informar imediatamente**, via telefones operacionais e/ou TF-2:
 - a) TWR-PJ (*informar pessoalmente*);
 - b) ACC BS;
 - c) ACC AZ;
 - d) CGNA;
 4. Informar imediatamente, via telefones operacionais:
 - a) EMS PJ para providenciar Observação Meteorológica Local, se no aeroporto ou imediações;
 5. Comunicar o mais rápido possível, via telefones operacionais e/ou TF-2, ao:
 - a) GEIV;
 - i. *Não permitir ajustes ou modificações nos auxílios a navegação aérea;*
 - b) RCC BS;
 - c) SIPACEA-1 (Brasília);
 - d) Comandante do CINDACTA 1;
 - e) SERIPA 6, **ou** CENIPA (em se tratando de aeronave de transporte regular);
 - f) DNPJ e DNPJ-1, se na ausência destes a NASE, se na ausência destes a DONA:

Informar:

- Tipo e matrícula da(s) aeronave(s) envolvida(s) no acidente/incidente;
 - Data e hora do acidente/incidente;
 - Fase do voo em que ocorreu o acidente/incidente;
 - Condições meteorológicas na hora da ocorrência;
 - Regras de voo segundo as quais voava(m) a(s) aeronave(s) envolvida(s);
 - Auxílios visuais e à navegação aérea em operação na hora da ocorrência, que pudessem estar sendo utilizados pela(s) aeronave(s) envolvida(s); e
 - Procedimento de tráfego aéreo que a aeronave acidentada pudesse estar utilizando;
 - Equipamentos de radionavegação de bordo da(s) aeronave(s), lançados no plano de voo.
7. Preencher FNCO no site do CENIPA;
 8. Preencher no LRO todos os dados da ocorrência bem como todos os acionamentos e horários para registro e posterior investigação.
 9. Preservar todos os registros e informações, tais como FPV, LRO, dentre outros, e FPV manuais, se houver, para uso em investigações, busca e salvamento, controle de tráfego aéreo e treinamento.

7.3.1.2 A impossibilidade de informação sobre um ou mais itens anteriores, não deverá constituir atraso no envio das demais informações.

7.3.1.3 A Seção Contra Inocência (SCI) do Aeroporto de Palmas é responsável por atender a emergências aeronáuticas dentro da área patrimonial do Aeroporto de Palmas e dentro de um raio de 08km a partir do ponto de referência do aeroporto de Palmas.

7.3.1.4 Caso o acidente seja fora da área patrimonial do aeroporto, desde que seja num raio de 08km do aeroporto de Palmas, a SCI somente prestará o serviço de resgate se autorizado pela administração do aeroporto.

NOTA: O acionamento por parte do APP-PJ enquanto prestando AFIS, deverá ser realizado, caberá a SCI obtenção de tal autorização.

7.3.1.5 O APP-PJ deverá informar a equipe de manutenção dos auxílios a navegação aérea, da NAV Brasil, quando da ocorrência de acidente aeronáutico/incidente aeronáutico grave, onde a equipe de manutenção, deverá:

- a. registrar as configurações dos diversos auxílios em operação no momento do acidente/incidente;
- b. proibir ajustes nos auxílios que estavam em operação no momento do acidente/incidente, tendo em vista que ajustes realizados nessas circunstâncias podem produzir condições fora de tolerância em equipamentos normais, ou agravar essas condições, no caso de equipamentos com deficiências; e
- c. não permitir a utilização nem o ajuste do auxílio à navegação que estava em operação na hora da ocorrência, caso surjam dúvidas a respeito das condições de funcionamento do mesmo, até a realização da inspeção em voo.

7.3.1.6 As FPV, LRO, todas as informações e registros referentes ao incidente, e FPV manuais, se houver, deverão ser entregues a DNPJ-1 para realizar e garantir a preservação e salvaguarda das informações.

NOTA: Os registros automáticos, eletrônicos e as comunicações orais ATS, são mantidos automaticamente pelos seus respectivos *softwares*, cabendo a DNPJ-1 realizar o backup de todas

estas informações e realizar a preservação e salvaguarda destas informações para o processo de investigação.

7.4 REPORTES DE INFRAÇÕES E INCIDENTE DE TRÁFEGO AÉREO

7.4.1 INFRAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO

7.4.1.1 No caso de se constatar uma possível infração/irregularidade de tráfego aéreo durante o turno de serviço, o operador deverá registrar a ocorrência no LRO, contendo uma descrição sucinta da irregularidade cometida pela aeronave, utilizando-se somente das informações disponíveis. O ATCO não deverá questionar o piloto sobre código ANAC ou outras informações, que indiquem a elaboração de uma irregularidade/infração de tráfego aéreo.

7.4.2 INCIDENTE DE TRÁFEGO AÉREO

7.4.2.1 Em conformidade com a ICA 81-1, Ocorrências de Tráfego Aéreo, um Incidente de Tráfego Aéreo é toda ocorrência envolvendo os ATS, que tenha acarretado algum risco para as aeronaves, relacionadas com: Proximidade entre aeronaves (AIRPROX), situação em que as distâncias, posições relativas e velocidade comprometeram a segurança; Procedimentos, situação em que, motivado por procedimentos falhos, houve dificuldade ou não cumprimento dos procedimentos; e Facilidades, situação em que a falha de qualquer componente da infraestrutura da navegação aérea tenha causado dificuldades operacionais.

7.4.2.2 Ao constatar uma ocorrência de tráfego aéreo, com ou sem indícios de incidente de tráfego aéreo, o APP-PJ deverá fazer o registro sucinto da ocorrência no LRO, de forma clara e objetiva, com o máximo de detalhes sobre o ocorrido.

7.4.2.3 O ATCO envolvido em um incidente de tráfego aéreo deverá responder o RIF – Reporte de Indício de Fadiga ao final do turno de serviço, disponível no formulário eletrônico em: <https://sigcea.decea.gov.br/>

7.4.2.4 O APP-PJ deverá informar a equipe de manutenção dos auxílios a navegação aérea, da NAV Brasil, quando da ocorrência de acidente aeronáutico/incidente aeronáutico grave, onde a equipe de manutenção, deverá:

- a. registrar as configurações dos diversos auxílios em operação no momento do acidente/incidente;
- b. proibir ajustes nos auxílios que estavam em operação no momento do acidente/incidente, tendo em vista que ajustes realizados nessas circunstâncias podem produzir condições fora de tolerância em equipamentos normais, ou agravar essas condições, no caso de equipamentos com deficiências; e
- c. não permitir a utilização nem o ajuste do auxílio à navegação que estava em operação na hora da ocorrência, caso surjam dúvidas a respeito das condições de funcionamento do mesmo, até a realização da inspeção em voo.

7.4.2.5 As FPV, LRO, todas as informações e registros referentes ao incidente, e FPV manuais, se houver, deverão ser entregues a DNPJ-1 para realizar e garantir a preservação e salvaguarda das informações.

NOTA: Os registros automáticos, eletrônicos e as comunicações orais ATS, são mantidos automaticamente pelos seus respectivos *softwares*, cabendo a DNPJ-1 realizar o backup de todas